

ЛЕНТЫ ДИАГРАММНЫЕ РЕГИСТРИРУЮЩИХ ПРИБОРОВ ГОСТ 7826-93

Регистровый номер	Шифр диаграммы	Тип диаграммы по ГОСТ 7826-93	Градуировка и предел измерений	Ширина ленты по обрезу, мм	Ширина поля записи, мм	Расстояние между центрами круглых и овальных перфораций, мм	Шаг перфорации, мм	Размер перфорации, мм	Скорость часовника, мм	Цифры времени	Внутренний диаметр шулуи, мм	Длина ленты в рулоне, м	Характер намотки (внутрь, наружу)	Наименование прибора; Завод-изготовитель; фирма	Марка бумаги, номер стандарта
1	Л-09 963 32	—	0—600°C ХА	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	Потенциометр ЭПП	Д50, ГОСТ 7717—75
2	Л-09 963 33	—	0—800°C ХА	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	То же	То же
3	Л-09 963 34	—	0—1100°C ХА	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
4	Л-09 963 35	—	400—900°C ХА	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
5	Л-09 963 36	—	600—1100°C ХА	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
6	Л-09 963 37	—	0—300°C ХК	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
7	Л-09 963 38	—	0—400°C ХК	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
8	Л-09 963 39	—	0—600°C ХК	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
9	Л-09 963 40	—	200—600°C ХК	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
10	Л-09 963 52	—	0—1600°C ПП	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
11	Л-09 964 06	—	900—1800°C РП	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
12	Л-09 963 88	—	0—100	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
13	Л-09 963 92	—	4—10 pH	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
14	Л-09 964 02	—	0—10	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
15	Л-09 964 03	—	0—20	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
16	Л-09 963 99	—	0—30	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
17	Л-09 963 98	—	0—50	305	275/	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
18	Л-09 964 04	—	0—75	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
19	Л-09 963 95	—	0—100°C ХК	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
20	Л-09 963 91	—	0—150°C ХК	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
21	Л-09 963 96	—	0—200°C ХК	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
22	Л-09 963 93	—	50—0+50°C ХК	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
23	Л-09 963 67	—	50+0—50°C 2а, 23, 24	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	Мост ЭПП	»
24	Л-09 963 68	—	50—0+100°C 2а, 23, 24	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	То же	»
25	Л-09 963 61	—	0—50°C 2а, 23, 24	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
26	Л-09 963 69	—	0—100°C 2а, 23, 24	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
27	Л-09 963 74	—	120—0+30°C 11а, 12а, 21, 22	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
28	Л-09 963 75	—	200—500°C 11а, 12а, 21, 22	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
29	Л-09 963 89	—	0—150°C 11а, 12а, 21, 22	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
30	Л-09 963 71	—	0—200°C 11а, 12а, 21, 22	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
31	Л-09 963 72	—	0—300°C 11а, 12а, 20, 21, 22	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
32	Л-09 963 73	—	0—400°C 11а, 12а, 20, 21, 22	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
33	Л-09 963 60	—	0—500°C 11а, 12а, 20, 21, 22	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	Мост ЭПП	Д50, ГОСТ 7717—75
80	5466	—	0—40	145	120	136	5	2	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	Гальванометр СГ	То же
81	8ПВ 445 000	—	—	150	120	140	5	2X4	60	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	Амперметр, вольтметр	»
82	8ПВ 445 001	—	—	150	130	140	5	2X4	60	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	Н325	»
113	113 МЛ	—	—	90	70	82	5	2X4	60	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	вн.	Самописец напряжений	»
157	ЭС-19	—	—	125	104	115	10	2,5X5,0	60	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	нар.	Регистратор ЭС-19	»
158	ЭС-42	—	—	140	120	130	10	2,5X5,0	—	—	18	40	вн.	Регистратор ЭС-42	»
159	СТ-17, СТ-19	—	—	180	130	—	—	—	—	—	18	15	вн.	Регистратор СТ-17, СТ-19	»
160	А8 692 006	—	0—90, 90—180, 180—270, 270—360	152	127	140	12,7	3,4X6,8	76,2 20	2, 4, 6, 8, 10, ..., 24 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	вн.	Курсограф	»
162	12649377384	ЛПГ100	0—2,5 кг/см2	120	100	110	5	2X4	—	—	—	15	—	Манометр	»
201	201 МЛ	—	0—250 кг/см2	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	25	нар.	Манометр СМПК-4	»
204	204 МЛ	ЛПГ100	100—0+100°C	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	нар.	Шеффер—Буденберг	»
205	1 20XF200	ЛПГ100	0—200°C	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	нар.	Термобарокамера	»
206	МП7 021 009	ЛПГ100	0—100	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	нар.	Шеффер—Буденберг	»
207	1 20xM2,5	ЛПГ100	0—2,5 кг/см2	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	нар.	Саранский приборостроительный завод	»
														Манометр, Шеффер - Буденберг	»

208	МП7 021 042	ЛПГ100	0—1,0	120	100	110	5	2X4	—	—	12	15	нар.	Саранский приборо- строительный завод	»
215	215 МЛ	—	—	110	100	—	6	2	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Амперметр	»
217	1 20XF100-600	ЛПГ100	100—600°С	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Пирометр	»
219	219 МЛ	—	—	110	90	100	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Милливольтметр	»
224	224 МЛ	—	—	90	70	82	5	2	60	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 12	15	15		Вольтамперметр	Д50, ГОСТ 7717—75
226	226 МЛ	—	0—7,5 кВ	140	116,4	—	6	2	—	—	18	15	вн.	Киловольтметр	Д50, ГОСТ 7717—75
250	250 МЛ	—	—	140	120	—	6	2	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Ваттметр	Д50, ГОСТ 7717—75
252	252 МЛ	—	0—8	135	110	126	5	2X4	—	—	18	15	нар.	Киловольтметр	»
265	265 МЛ	—	—	410	400	—	—	—	—	—	40	40		Разрывная машина	»
266	SBR 500	—	—	180	150	170	5	2X4	—	—	12	15	нар.	Разрывная машина	»
267	267 МЛ	—	0—400 кг/см2	150	120	140	5	2X4	—	—	18	15	нар.	Манометр	»
268	2115	—	0—1000°С	272	251	262	6,35	3X6	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	вн.	Потенциометр	»
269	М 644	—	0—1600°С	272	251	262	6,35	3X6	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	вн.	То же	»
270	270 МЛ	—	0—500°С	272	251	262	6,35	3X6	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	вн.	»	»
271	271 МЛ	—	0—1200°С	272	251	262	6,35	3X6	50,8	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	вн.	»	»
273	273 МЛ	—	0—700°С ХА	305	279,4	290	9,525	3,4X6,8	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	вн.	Потенциометр	»
275	275 МЛ	—	0—1300°С ХА	305	279,4	290	9,525	3,4X6,8	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	вн.	»	»
278	278 МЛ	—	0—1400°С ПП	272	251	262	6,35	3X6	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	нар.	»	»
305	353 163 11	—	0—100°С	135	95,5	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
314	314 МЛ	ЛПГ100	0—50°С	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Регистратор температуры	»
324	TIV/AC05	ЛПГ100	0—10 м3	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Расходомер	»
325	325 МЛ	—	0—10	135	110	126	5	2X4	—	—	18	15	нар.	То же	»
367	17	—	0—1000°С	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	вн.	Потенциометр	»
368	39	—	0—700°С	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	нар.	»	»
369	51	—	0—400°С	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	нар.	»	»
370	55	—	0—500°С	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	нар.	»	»
371	273	—	0—200°С	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	нар.	»	»
372	357	—	0—300°С	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	вн.	»	»
373	496	—	0—150°С	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	вн.	»	»
374	374 МЛ	—	0—800°С ХА	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	нар.	»	»
377	710 252	—	—	135	110	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Плотномер	Д50, ГОСТ 7717—75
378	280-02a	—	0—4	135	110	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Расходомер	То же
379	280-04a	—	0—5	135	110	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	То же	»
380	280-06a	—	0—6	135	110	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
381	280-08a	—	0—8	135	110	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
382	280-10a	—	0—10	135	110	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
383	280-12a	—	0—12,5	135	110	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
384	280-11a	—	0—16	135	110	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
385	280-16a	—	0—20	135	110	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
386	280-18a	—	0—25	135	110	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
387	280-20a	—	0—32	135	110	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
388	280-32a	—	0—4	135	110	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Тягомер	»
389	280-34a	—	0—6,3	135	110	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	То же	»
390	280-36a	—	0—10	135	110	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Манометр	»
391	280-38a	—	0—16	135	110	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Тягомер	Д50, ГОСТ 7717—75
394	280-62a	—	4—0+4	135	110	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
395	280-64a	—	3,2—0+3,2	135	110	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Тягонапорометр	»
396	280-66a	—	5—0+5	135	110	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	То же	»
398	280-76a	—	12—0+4	135	110	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
428	16230	ЛПГ100	0—10 кг/см2	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Манометр	»
477	302	—	50—0+150	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	вн.	Потенциометр	»
478	520	—	2—12 рН	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	вн.	То же	»
479	702	—	0—600	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	вн.	»	»
480	2115	—	0—1000	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	вн.	»	»
481	2195	—	0—1200°С	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	вн.	»	»
483	543	—	0—300	305	279	290	9,525	3,4X6,8	50,8	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	вн.	»	»
489	585	—	400—900	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	вн.	»	»
496	496 МЛ	—	—	140	120	—	6	2	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
497	497 МЛ	—	—	140	120	—	6	2	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
498	498 МЛ	—	—	140	120	—	6	2	60	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
499	499 МЛ	—	—	140	120	—	6	2	60	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
512	8404	—	0—100 тыс. кВт	110	101,8	—	12,7	3	76,2	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	вн.	То же	»
522	4302-A	—	—	150	114,46	140	12,7	3X6	19,05	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
527	5091 af	—	100—0%	140	120	—	6	2	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Влагомер	»
528	214a	—	20—0—20% CO2	140	120	—	6	2	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Газоанализатор	»
550	25 210	—	0—44 т/ч	140	119	—	6	2	60	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Расходомер	Д50, ГОСТ 7717—75
551	26 394	—	0—50 т/ч	140	119,28	—	6	2	60	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	То же	»

552	26 388	—	0—100 т/ч	140	119	—	6	2	60	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	»	»
570	570 МЛ	—	200—450°C; 230—450°C	140	120	—	6	2	60	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	Термометр	»
577	116 93 43	—	0—24 тыс. кВт	135	110,35	126	5	2X4	30	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	15	15		Мегаваттметр	»
578	112 89 77	—	0—50 т/ч	135	108	126	5	2X4	30	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	Расходомер	»
607	4	—	—	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	вн.	—	»
626	626 МЛ	—	20-0%	80	63,2	—	7,5	2	15	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	Газоанализатор	»
630	SFS 12/10	ЛПГ100	—	120	100	110	5	2X4	30	2, 3, 4, 5, 6, ..., 12	12	15	нар.	—	»
641	641 МЛ	ЛПГБП160	—	170	160	—	—	—	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	Потенциометр ПАСК.-5, ПАСК-5М	»
643	Бар 89	—	—	110	100	—	6	2	60	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	вн.	Амперметр, вольтметр	»
644	644 МЛ	—	—	125	104	—	—	—	—	—	18	40	нар.	Фоторегистратор ФР-4	»
649	499	—	190—0—80	305	274,3	288	9,525	3,4X6,8	—	—	18	40	нар.	Потенциометр	»
662	Д-4	—	—	180	150	170	5	2X4	—	—	12	1,5	вн.	Разрывная машина FMG	»
678	678 МЛ	—	0—120	150	120	140	5	2	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	Пишущий прибор MB	То же
700	8ПИ 445 000	—	10—0—10	135	110	126	5	2X4	60	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	нар.	—	»
734	734 МЛ	—	0—130	50	40	—	—	—	—	—	18	50	нар.	Скоростемер	»
739	27/A221-50-300-20 h	—	50—300°C; 50—300°C	280	250	268	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	нар.	Термометр двухперьевой	»
740	162 31	—	50—400°C; 50—400°C	230	210	220	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	То же	»
745	Е-0223	—	0—250 т/ч	150	120,8	140	9,525	3,4X6,8	—	—	18	15	нар.	Расходомер	»
746	0 996 002	—	400—900°C XA	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	Потенциометр СП	»
747	0 996 005	—	0—800°C XA	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	То же	»
748	0 996 008	—	0—1600°C ПП	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	»	»
749	0 996 031	—	0—600°C XA	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	»	»
750	0 996 032	—	600—1100°C XA	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	»	»
751	0 996 033	—	0—1100°C XA	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	»	»
752	0 996 034	—	0—1800°C РП	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	»	»
753	0 996 035	—	0—150°C 11A	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	Мост АУМ	»
754	0 996 036	—	0—200°C 11A	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	То же	»
755	0 996 037	—	0—600°C XK	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	Потенциометр СП	»
756	0 996 038	—	0—300°C XK	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	То же	»
757	0 996 039	—	200—600°C XK	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	»	»
758	0 996 040	—	200—500°C 11	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	Мост АУМ	»
759	0 996 041	—	0—400°C 11A	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	То же	»
760	0 996 042	—	0—500°C 11A	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	»	»
761	0 996 043	—	0—300°C 11A	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	»	»
762	0 996 044	—	1200—0+30°C 11A	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	»	Д50, ГОСТ 7717—75
763	0 996 045	—	50—0+50°C 2A	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	Мост АУМ	То же
764	0 996 046	—	50—0+100°C 2A	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	То же	»
765	0 996 047	—	0—100°C 2A	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	»	»
766	0 996 048	—	0—50°C 2A	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	»	»
767	Л-0 996 301	—	0—400°C XK	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	»	»
768	Л-0 996 305	—	99,4—80% 2A	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	»	»
769	Л-0 996 359	—	90—1400°C РП—Н	305	280	290	10	3,4X6,8	25	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	»	»
812	812 МЛ	—	0—100	140	120	132	6	2X4	60	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
834	834 МЛ	—	0—10	135	120	126	5	2X4	60	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	—	15	—	—	»
854	854 МЛ	—	—	250	230	240	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	нар.	Трехперьевой прибор	Д50, ГОСТ 7717—75
862	862 МЛ	—	0—100	150	119	140	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	15	15		—	»
869	869 МЛ	—	0—6	140	120	—	6	2	60	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	—	»
870	870 МЛ	ЛПГ100	0—150°C	120	100	110	5	2X4	40	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	Термометр	»
912	МП7 021 063	ЛПГ100	0—4	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	нар.	Манометр	»
914	МП7 021 048	ЛПГ100	0—25	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	нар.	»	»
919	120XM 630	—	0—630 кг/см2	120	100,8	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	нар.	Манометр	»
950	АСГМ-25	—	—	200	172	188	10	2,5X5,0	—	—	18	40	вн.	Регистратор АСГМ-25	»
951	M1460 FLR	—	50—0+100°C	272	251	262	12,7	3X6	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	Потенциометр	»
952	1459 FLR	—	0—150°C	272	251	262	12,7	3X6	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	40	вн.	То же	»
958	958 МЛ	—	0—120	65	60	—	—	—	—	—	18	15	вн.	Скоростемер	Д50, ГОСТ 7717—75
965	3018	—	650—1370°C	150	114,5	140	12,7	3,4	—	—	18	15	нар.	Пирометр	»
970	3-25	—	—	60	50	—	—	—	—	—	12	15	—	Анализатор поверности	»
981	981 МЛ	—	—	90	70	82	5	2	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	вн.	Газоанализатор	»
995	8ПВ 445 003	ЛПГ100	—	120	100	110	5	2X4	60	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
1042	8ПА 445 000	—	—	100	78,2	90	5	2	—	—	18	15	нар.	Миллиамперметр	»
1072	40 322	—	0—5	140	120	—	6	2	60	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	Расходомер	»
1100	Л-2	—	—	110	75	98	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
1101	1101 МЛ	—	47—51 Гц	150	107,3	140	5	2X4	60	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	16	нар.	Частотомер	»
1104	1104 МЛ	—	15—0—15	135	110	126	5	2X4	—	—	—	15	—	—	»
1109	56 757	—	0—120°C	120	100,6	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	нар.	Логометр	»
1110	61 461	—	0—50°C	120	99,7	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	нар.	То же	»

1113	58 835	—	0—60°C	120	99,6	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
1118	61 459	ЛПГ100	0—50°C	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
1123	61 460	—	0—50°C	120	99,3	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
1126	Б-05 100 02	—	600—1200°C P1	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	Потенциометр ЭПП	»
1127	Б-05 100 05	—	700—1400°C P2	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	То же	»
1129	Б-05 100 15	—	900—1800°C P3	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
1130	Б-05 100 26	—	0—150°C 2A	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	Потенциометр ЭПП	Д50, ГОСТ 7717—75
1131	Б-05 100 29	—	700—1400°C ПП	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	То же	То же
1132	Б-05 100 30	—	700—1600°C ПП	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
1133	Б-05 100 36	—	1400—2500°C P4	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
1134	Б-05 100 62	—	0—14 pH	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
1135	Б-05 100 77	—	20—100% ДВП 10—40	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	Мост ЭМП	»
1136	Л-09 963 54	—	0—25°C 2A, 12A	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	То же	»
1138	Л-09 964 09	—	0—100	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	Потенциометр ЭПП	»
1139	Л-09 964 10	—	1—8 pH	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	То же	»
1140	Л-09 964 11	—	6—13 pH	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
1141	Л-09 964 13	—	4—11 pH	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
1142	Б-05 100 19	—	200—0+50°C	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
1143	Б-05 100 20	—	50—0+150°C ХК	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
1144	Б-05 100 21	—	50—0+100°C ХК	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
1145	Б-05 100 22	—	25—0+25°C 2A	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	Мост ЭМП	»
1146	Б-05 100 25	—	0—150	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	Потенциометр ЭПП	»
1147	Л-09 963 62	—	0—100	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	То же	»
1148	Л-09 963 87	—	0—150	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
1149	Л-09 963 94	—	200—0+50°C М	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
1150	Л-09 964 14	—	0—100°C 11A, 12A, 21, 22	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	Мост ЭМП	»
1151	Л-09 964 15	—	0—50°C 12A, 22	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	То же	»
1152	Л-09 964 16	—	—200—70°C 12A, 22	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
1153	Л-09 964 17	—	90—0+50°C 12A, 22	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
1154	Л-09 964 18	—	—200—0°C 11A, 12A	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
1170	1767	—	0—70 тыс. кВт	115	89,3	104	6,35	2,5X5,0	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Мегаваттметр	»
1184	1184 МЛ	—	0—100 т/ч	120	100,52	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
1250	1250 МЛ	—	0—15; 0—30; 0—20 000 Гц	305	260	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	ЛАЗУ-56	»
1251	А 004 800	ЛПГ120	0—100	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Вторичный прибор РЛ-24	»
1252	А 004 801	ЛПГ120	0—100	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	То же	»
1257	А 004 806	ЛПГ120	0—320	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
1258	А 004 807	ЛПГ120	0—400	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
1261	А 004 810	ЛПГ120	0—800	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
1267	А 004 816	ЛПГ120	0—12	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
1273	А 004 822	ЛПГ120	100—400	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
1275	А 004 824	ЛПГ120	5—0+5	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
1276	А 004 825	ЛПГ120	760—0+1	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
1278	080 040 09	ЛПВ100	0—100	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Пневматические прибо-ры 1РЛ-29А	»
1280	1280 МЛ	—	—	230	200	215	10	3X6	—	—	18	40	вн.	Фазограф	»
1282	Б-05 100 39	—	0—500°C 11A, 12A	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Мост МС-1, МСП-1	»
1283	Б-05 100 40	—	0—50°C 2A	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Мост МС-1, МСП-1	Д50, ГОСТ 7717—75
1284	Б-05 100 41	—	0—300°C 11A, 12A	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	То же
1285	Б-05 100 42	—	0—400°C 11A, 12A	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Мост МС-1, МСП-1	»
1286	Б-05 100 43	—	0—200°C 11A, 12A	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	То же	»
1287	Б-05 100 51	—	50—0+50°C 2A	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
1288	Б-05 100 52	—	120—0+30°C 11A, 12A	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
1289	Б-05 100 53	—	0—150°C 11A, 12A	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
1292	Б-05 100 60	—	0—100°C 11A, 12A	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
1294	Б-05 100 64	—	—200—70°C 12A	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
1295	Б-05 100 27	—	0—1100°C ХА	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Потенциометр ПС-1, ПСП-1	»
1296	Б-05 100 44	—	0—600°C ХК	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	То же	»
1298	Б-05 100 46	—	0—600°C ХА	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
1300	Б-05 100 48	—	0—400°C ХК	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
1301	Б-05 100 49	—	0—800°C ХА	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
1302	Б-05 100 55	—	0—300°C ХК	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
1304	Б-05 100 57	—	0—1300°C ПП	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
1305	Б-05 100 69	—	0—1600°C ПП	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	»	»
1307	Б-05 100 88	—	0—14 pH	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	То же	»
1310	Б-05 100 91	—	4—11 pH	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Потенциометр ПСВ-1, ПСВР-1	»
1311	Б-05 100 23	—	0—100	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Потенциометр ПС Мост МС, ДС	»
1312	1312 МЛ	—	500—0+500 2A	305	280	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	Аэромагнитомер АЭМ-49	»

1322	1784	—	40—0—80 тыс. кВт	115	88,8	104	12,7	2,5X5,0	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	Мегаваттметр	»
1323	1735	—	0—80 тыс. кВт	115	88,7	104	12,7	2,5X5,0	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	То же	»
1325	158 А	—	0—20% СО2	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	—	Газоанализатор	»
1327	1327 МЛ	—	0—16 т/ч	140	120	132	6	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	Расходомер	»
1328	1328 МЛ	—	0—12 мВ	120	99,7	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	вн.	Милливольтметр	Д50, ГОСТ 7717—75
1331	1239	—	0—150 кВ	115	89	104	12,7	2,5X5,0	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	»	»
1333	1333 МЛ	—	0—150°С	135	117	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	15	15	—	»	»
1336	1336 МЛ	—	0—25 тыс. кВт	135	105,5	126	5	2X4	30	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	15	15	—	Мегаваттметр	»
1338	9 005 041	ЛПВ100	0—100	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	Система «Старт»	»
1339	9 005 001	ЛПВ100	0—100	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	То же	»
1340	9 005 002	ЛПВ100	0—125	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	»	»
1341	9 005 003	ЛПВ100	0—160	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	»	»
1342	9 005 004	ЛПВ100	0—200	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	»	»
1343	9 005 005	ЛПВ100	0—250	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	»	»
1344	9 005 006	ЛПВ100	0—320	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	»	»
1345	9 005 007	ЛПВ100	0—400	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	»	»
1346	9 005 008	ЛПВ100	0—500	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	»	»
1347	9 005 009	ЛПВ100	0—630	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	»	»
1348	9 005 010	ЛПВ100	0—800	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	»	»
1349	9 005 036	ЛПВ100	0—1	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	»	»
1350	9 005 038	ЛПВ100	0—2	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	»	»
1351	9 005 039	ЛПВ100	0—3	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	»	»
1352	9 005 034	ЛПВ100	0—4	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	»	»
1353	9 005 035	ЛПВ100	0—6	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	»	»
1354	9 005 040	ЛПВ100	0—12	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	»	»
1355	М 004 844	ЛПВ100	0—16	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	Пневматические приборы 1РЛ-29А, 2РЛ-29Б	»
1356	9 005 033	ЛПВ100	0—25	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	Система «Старт»	»
1357	9 005 042	ЛПВ100	0—63	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	»	»
1358	9 005 045	ЛПВ100	0—760 мм рт. ст.	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	»	»
1359	М 004 848	ЛПВ100	100—250	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	Пневматические приборы 1РЛ-29А, 2РЛ-29Б	»
1360	М 004 849	ЛПВ100	100—400	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	То же	»
1361	9 005 043	ЛПВ100	315—0+315	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	Система «Старт»	»
1362	М 004 851	ЛПВ100	50—0+5	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	Пневматические приборы 1РЛ-29А, 2РЛ-29Б	»
1363	9 005 046	ЛПВ100	760—0+1	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	Система «Старт»	»
1364	9 005 047	ЛПВ100	760—0+2,5	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	То же	»
1365	Ю-73 69 015	—	1—100	305	275	290	10	3X6	—	—	18	40	вн.	ДФС-10	»
1399	Б-05 100 28	—	0—1300°С ПП	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	Потенциометр	Д50, ГОСТ 7717—75
1400	Б-05 101 39	—	0—4 мг/кг	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	Потенциометр	»
1401	ПЗ-83-05	—	100—0	305	275	290	10	3,4X6,8	20	0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0	18	40	вн.	Полярограф	»
1407	Б-05 100 35	—	1200—2200°С Р4	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»
1408	Б-05 100 81	—	100—500°С Р5	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»
1409	Б-05 100 96	—	2—6	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»
1459	Б-05 100 92	—	700—1400°С ПР-1С, ПР-1	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»
1460	Б-05 100 93	—	900—1800°С ПР-1 С, ПР-1	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»
1461	Б-05 100 94	—	1100—2000/СПР-1С, ПР-1	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»
1462	Б-05 100 95	—	600—1200°С ПР-1	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»
1470	Ю-61 402 54	—	0—100%	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	ИКС-18	»
1472	Б-05 101 04	—	0—400°С 11А	115	100	—	10	3,4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	—	»
1473	Б-05 101 06	—	0—150°С 12А	115	100	—	10	3,4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	Мост МСМ2, МСМР2	»
1476	Б-05 101 11	—	0—200°С 11А	115	100	—	10	3,4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	»	»
1477	Б-05 101 12	—	0—100°С 2А	115	100	—	10	3,4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	»	»
1480	Б-05 101 17	—	0—200°С 12А	115	100	—	10	3,4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	»	»
1508	Б-05 100 98	—	0—100	115	100	—	10	3,4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
1512	Б-05 101 63	—	0—250 кг/см2	115	100	—	10	3,4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	—	»
1513	Б-05 101 62	—	0—630 м3	115	100	—	10	3,4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	Расходомер МСИР-12Р	»
1526	8ПВ 445 015	ЛПГ100	—	120	100	110	5	2X4	60	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	18	15	нар.	НЗ73-2М	»
1553	АМ-13, 1-3	—	220—0+220; 0—3	305	280	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	АМ-13	»
1554	Б-05 101 42	—	20—100% ДВП 70—100°С	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»
1555	Б-05 101 43	—	20—100% ДВП 40—70°С	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»
1557	Б-05 101 65	—	700—1300°С ХА	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»
1559	Б-05 101 67	—	1000—1500°С ПР 30/6	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»
1560	Б-05 101 68	—	1000—1800°С ПР 30/6	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»
1563	9 004 829	ЛПВ100	0—150	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	Пневматические приборы 1, 2, 3РЛ, 29А, Б, В	»
1564	9 004 830	ЛПВ100	0—1100	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24	12	15	вн.	»	»

1565	9 004 831	ЛПВ100	0—800	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1566	9 004 832	ЛПВ100	400—900	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1568	9 004 834	ЛПВ100	200—600	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1575	9 004 857	ЛПВ100	300—1000	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	Д50, ГОСТ 7717—75	
1576	9 004 858	ЛПВ100	1000—1500	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1583	9 004 876	ЛПВ100	700—1400	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1587	9 004 862	ЛПВ100	100—50	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1600	9 004 866	ЛПВ100	0—800	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1602	9 004 864	ЛПВ100	0—150	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1605	Б-05 100 86	—	100—0+100	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»	
1606	С-05 121 02	—	200—600°С ХА	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»	
1607	С-05 121 03	—	0—1300°С ПП-1	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»	
1608	С-05 121 04	—	0—1600°С ПП-1	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»	
1609	Б-05 100 72	—	50—0+50°С 11А, 12А	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»	
1610	Б-05 100 73	—	50—0+100°С 11А, 12А	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»	
1611	Б-05 101 77	—	0—25°С 24	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»	
1613	Б-05 101 79	—	300—650°С 20	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»	
1614	Б-05 101 80	—	0—180°С 23, 24	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»	
1615	Б-05 101 81	—	25—0+25°С 24	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»	
1624	С-05 121 27	—	400—1000°С РК	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75	
1625	С-05 121 28	—	700—1400°С РК	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	То же	
1626	С-05 121 29	—	900—1800°С РС-20	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»	
1628	9 005 011	ЛПВ100	50—0+50°С ХК	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	Система «Старт»	»	
1629	9 005 012	ЛПВ100	50—0+100°С ХК	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	То же	»	
1630	9 005 013	ЛПВ100	50—0+150°С ХК	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1631	9 005 014	ЛПВ100	0—100°С ХК	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1632	9 005 015	ЛПВ100	0—150°С ХК	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1633	9 005 016	ЛПВ100	0—200°С ХК	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1634	9 005 017	ЛПВ100	0—300°С ХК	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1635	9 005 018	ЛПВ100	0—400°С ХК	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1636	9 005 019	ЛПВ100	0—600°С ХК	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	Д50, ГОСТ 7717—75	
1637	9 005 020	ЛПВ100	200—600°С ХК	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1638	9 005 021	ЛПВ100	0—600°С ХА	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1639	9 005 022	ЛПВ100	0—800°С ХА	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1640	9 005 023	ЛПВ100	0—1100°С ХА	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1641	9 005 024	ЛПВ100	200—600°С ХА	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1642	9 005 025	ЛПВ100	400—900°С ХА	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1643	9 005 026	ЛПВ100	600—1100°С ХА	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1644	9 005 027	ЛПВ100	700—1300°С ХЛ	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1645	9 005 028	ЛПВ100	0—1300°С ПП-1	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1646	9 005 029	ЛПВ100	0—1600°С ПП-1	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1647	9 005 030	ЛПВ100	300—1000°С НКСА	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1648	9 005 031	ЛПВ100	1000—1500°С ПР 30/6	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1649	9 005 032	ЛПВ100	1000—1800°С ПР 30/6	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»	
1670	С-05 121 31	—	600—1200°С ПРК-кварц	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»	
1672	С-05 121 33	—	900—1800°С ПРК-стекло	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»	
1673	С-05 121 34	—	900—1800°С ПРК-кварц	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»	
1674	С-05 121 35	—	1100—2000°С ПРК-кварц	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»	
1675	С-05 121 36	—	1400—2500°С РС-25	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»	
1676	С-05 121 37	—	0—80	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»	
1677	Л-01	—	0—100	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	Регистратор ПР-16, Пр-4	»	
1678	8ПВ 445 011	ЛПГБП100	—	110	100	—	—	—	60	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»	
1681	ДБ 062-002	—	50—0+50°С ХК	270	250	—	—	—	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	3, 6,	18	40	нар.	3-д «Манометр»	»
1684	ДБ 062-020	—	0—1600°С ПП-1	270	250	—	—	—	30	9, 12, 15..., 72	1, 2, 3,	18	40	нар.	»	Д50, ГОСТ 7717—75
1685	ДБ 062-006	—	0-150°С ХК	270	250	—	—	—	60	4, 5, 6, 7, 8	3, 6,	18	40	нар.	»	»
1687	ДБ 062-001	—	0—100%	270	250	—	—	—	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	3, 6,	18	40	нар.	»	»
1688	ДБ 062-007	—	0—200°С ХК	270	250	—	—	—	30	9, 12, 15..., 72	1, 2, 3,	18	40	нар.	»	»
									60	4, 5, 6, 7, 8	3, 6,					

1689	ДБ 062-052	—	0—100°С 23, 24	270	250	—	—	—	20 30 60 20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24 9, 12, 15..., 72 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	3, 6, 1, 2, 3, 3, 6,	18	40	нар.	»	»
1690	ДБ 062-044	—	0—200°С 21, 22	270	250	—	—	—	30 60 20	9, 12, 15..., 72 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	1, 2, 3, 3, 6,	18	40	нар.	»	»
1692	ДБ 062-042	—	0—100°С 21, 22	270	250	—	—	—	30 60	9, 12, 15..., 72 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 3, 6,	18	40	нар.	»	»
1696	С-05 121 42	—	600—1200°С РК-15	305	275	290	10	3,4Х6,8	—	—	—	18	40	вн.	—	»
1697	С-05 121 44	—	700—1500°С РК-15	305	275	290	10	3,4Х6,8	—	—	—	18	40	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
1698	С-05 121 46	—	700—1400°С РК-20	305	275	290	10	3,4Х6,8	—	—	—	18	40	вн.	—	То же
1700	С-05 121 48	—	800—1600°С РК-20	305	275	290	10	3,4Х6,8	—	—	—	18	40	вн.	—	»
1701	С-05 121 50	—	1200—2000°С РК-20	305	275	290	10	3,4Х6,8	—	—	—	18	40	вн.	—	»
1702	С-05 121 53	—	1200—2000°С РС-25	305	275	290	10	3,4Х6,8	—	—	—	18	40	вн.	—	»
1704	С-05 121 51	—	900—1800°С РС-20	305	275	290	10	3,4Х6,8	—	—	—	18	40	вн.	—	»
1705	С-05 121 39	—	0—100; 0—100	305	275	290	10	3,4Х6,8	—	—	—	18	40	вн.	—	»
1706	С-05 121 43	—	700—1400°С РК-15	305	275	290	10	3,4Х6,8	—	—	—	18	40	вн.	—	»
1708	С-05 121 45	—	600—1200°С РК-20	305	275	290	10	3,4Х6,8	—	—	—	18	40	вн.	—	»
1710	АЭ20 829	—	8—0—8; 8—0—8	305	275	290	10	3,4Х6,8	—	—	—	18	40	вн.	—	»
1711	8ПВ 445 013	ЛРБП270	—	290	270	—	—	—	—	—	—	18	50	нар.	Н 320-5	»
1712	8ПВ 445 014	—	—	290	258,3	—	—	—	—	—	—	18	50	нар.	Н 320-3	»
1713	8ПВ 445 019	ЛПГБП270	—	290	270	—	—	—	—	—	—	18	50	нар.	Н 322	Д50, ГОСТ 7717—75
1714	8ПВ 445 012	—	—	100	78,3	—	—	—	—	—	—	18	50	нар.	Н-320-1	То же
1715	8ПВ 445 016	ЛРБП100	—	132	100	—	—	—	60	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	18	15	нар.	Н-340	»
1716	1670и	—	0—30 дц; 0—20 000 Гц	184	150	172	10	3,4Х6,8	—	—	—	18	15	нар.	—	»
1719	Б-05 100 08	—	0—400 11А	125	110	—	10	3,4	—	—	—	18	15	нар.	—	»
1720	Б-05 101 83	ЛПГ250	0—100	270	250	260	5	2Х4	—	—	—	18	40	вн.	—	»
1721	Б-05 101 45	—	2—10 г/л	305	275	290	10	3,4Х6,8	—	—	—	18	40	вн.	—	»
1722	Б-04 520 О3а	ЛПГ160	0—100	180	160	170	5	2Х4	—	—	—	12	15	нар.	—	»
1723	Б-04 520 16-2	ЛПГС250	0—100	270	250	260	12,5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	складывающаяся, шаг фальцы, 62,5 мм 20 м			КПС-4	»
1724	КБ8 829 004	—	0—60 м/с; 0—360	230	210	—	—	—	—	—	—	18	15	вн.	—	То же
1726	ПС8 829 001	—	0—100	305	198	290	10	3,4Х6,8	—	—	—	18	40	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
1727	390 862	ЛПГ120	100—0+100°С	140	120	130	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	нар.	—	То же
1728	40 004 003	—	—	270	250	260	5	2Х4	—	—	—	18	40	вн.	—	»
1731	Б-04 520 23	ЛПГ160	0—50	180	160	170	5	2Х4	—	—	—	18	15	вн.	—	»
1734	060-00-02	—	—	35	30	—	—	—	—	—	—	18	50	вн.	—	»
1735	047-00-07	—	—	70	65	—	—	—	—	—	—	18	50	нар.	Двухканальный элект- рокардиограф	То же
1737	087-00-03	—	—	95	85	—	—	—	—	—	—	18	50	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
1739	086-00-03	ЛРБП180	—	190	180	—	—	—	—	—	—	18	50	вн.	—	То же
1741	085-00-03	—	—	285	275	—	—	—	—	—	—	18	50	вн.	—	»
1742	Б-04 520 06-1	ЛПГ160	0—500°С 20, 21, 22	180	160	170	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	нар.	—	»
1743	Б-04 520 06-2	ЛПГ160	400—900°С ХА	180	160	170	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	нар.	—	»
1745	Б-04 520 06-4	ЛПГ160	0—200°С ХК	180	160	170	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	нар.	—	»
1746	Б-04 520 06-05	ЛПГ160	0—100°С ХК	180	160	170	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	нар.	—	»
1747	Б-04 520 06-6	ЛПГ160	0—50°С; 22, 23, 24	180	160	170	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	нар.	—	»
1748	Б-04 520 06-7	ЛПГ160	0—10 mV	180	160	170	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	нар.	—	»
1749	Б-04 520 06-8	ЛПГ160	0—10V	180	160	170	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	нар.	—	»
1750	Б-04 520 06-9	ЛПГ160	0—5 mA	180	160	170	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
1751	Б-04 520 06-10	ЛПГ160	0—1 mV	180	160	170	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	нар.	—	То же
1752	Б-04 520 06-11	ЛПГ160	0—5 mA	180	160	170	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	нар.	—	»
1753	Б-04 520 06-12	ЛПГ160	0—20 mV	180	160	170	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	нар.	—	»
1754	Б-04 520 06-13	ЛПГ160	0—50 mV	180	160	170	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	нар.	—	»
1755	Б-04 520 06-14	ЛПГ160	0—100 mV	180	160	170	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	нар.	—	»
1756	Б-04 520 06-15	ЛПГ160	0—20 mA	180	160	170	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	нар.	—	»
1757	Б-04 520 06-16	ЛПГ160	0—100%	180	160	170	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	нар.	—	»
1758	Б-04 520 06-17	ЛПГ160	1000—1500 ПР 30/6	180	160	170	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	нар.	—	»
1759	Б-04 520 06-18	ЛПГ160	50—0+120°С ХК	180	160	170	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	нар.	—	»
1761	Б-04 520 06-20	ЛПГ160	—50—0°С 23, 24	180	160	170	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	нар.	—	»
1762	Б-04 520 06-21	ЛПГ160	50—100°С 23, 24	180	160	170	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	нар.	—	»
1763	Б-04 520 29	ЛПГ100	0—100	120	100	110	5	2Х4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	—	12	15	вн.	—	»
1764	—	—	0—160 кг/см2	120	100	—	—	—	—	—	—	18	25	нар.	Пресс 1282	»
1765	—	—	0—240 кг/см2	120	102	—	—	—	—	—	—	18	25	нар.	Пресс 1226	»
1766	Рр-965-00000-70А	ЛПВ100	0—60	120	100	110	5	2Х4	—	—	—	18	50	нар.	—	»
1767	Рр-965-00000-70Б	ЛПВ100	0—100	120	100	110	5	2Х4	—	—	—	18	50	нар.	—	»
1768	Рр-965-00000-70В	ЛПВ100	0—160	120	100	110	5	2Х4	—	—	—	18	50	нар.	—	»

1769	Pr-965-00000-70Г	ЛПВ100	0—250	120	100	110	5	2X4	—	—	18	50	нар.	—	»
1770	6542	ЛПГ250	0—2	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	»
1771	73626	ЛПГ250	50—0+100	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	»
1772	6590, 7355, 7356	ЛПГ250	0—400	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	»
1773	6440	ЛПГ250	0—600	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	»
1774	6442	ЛПГ250	0—800	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	»
1775	6444	ЛПГ250	0—1100	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	»
1776	6446	ЛПГ250	0—1600	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	»
1777	—	ЛПГ250	50—0+150	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	»
1778	7362a	ЛПГ250	0—100	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	»
1779	7493	ЛПГ250	0—150	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	»
1780	6618	ЛПГ250	50—0+100	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	»
1781	1Г8 820 600	—	0—1,5—∞	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»
1782	ШГ9-26	—	0—100	135	120	128	5	2X4	—	—	18	15	вн.	Микрозонд «Самеса»	»
1783	НН14 131.02	—	0—80°C	140	120,5	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
1785	120/10	ЛПГ120	—	140	120	130	5	2X4	10	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
1786	A 120/20	ЛПГ120	—	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
1787	360 681	ЛПГ120	100—0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
1788	13 547 692	—	0—800 мм рт. ст	120	99	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
1789	126 641	ЛПГ120	100—0+100°C	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
1792	252 442	ЛПГ120	0—80°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Самописец 28/SK-120/21	»
1793	13 547 679	ЛПГ100	0—800	120	100	110	5	2X4	—	—	12	15	нар.	Самописец вакуума	»
1794	360 668	—	100—0+100°C	140	121	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
1797	303 682	ЛПГ120	100—0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
1800	8П8 445 022	ЛРБП80	—	90	80	—	—	—	60	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	Н 310	»
1801	8ПВ 445 023	ЛПГБП80	—	90	80	—	—	—	60	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	Н 3100	»
1802	8ПВ 445 021	—	—	520	490	—	—	—	—	—	18	50	нар.	Н 320-9	»
1803	7358	ЛПГ250	0—300	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	»
1804	53 023 E	—	0—10	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
1805	53 168 E	—	0—10	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
1806	5401-043 B	—	0—100	305	279,4	290	9,525	3,4X6,8	25,4 50,8	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 12 3, 4, 5, 6,..., 12	1, 2, 18	40	нар.	—	»
1808	82S 511	—	0-250	110	101,6	—	4,76	2X4	50,8	2, 4, 6, 8, 10, 12	18	15	нар.	—	»
1809	82S 400	—	0—100	110	101,6	—	4,76	2X4	50,8	2, 4, 6, 8, 10, 12	18	15	нар.	—	»
1810	82S 1087	—	0—8000	110	101,6	—	4,76	2X4	50,8	2, 4, 6, 8, 10, 12	18	15	нар.	—	»
1811	82S 739	—	0—120	110	101,6	—	4,76	2X4	50,8	2, 4, 6, 8, 10, 12	18	15	нар.	—	»
1817	И-2921	ЛПГ250	0—10	270	250	260	5	2X4	—	—	18	15	нар.	Проверка червячных фрез	»
1818	17 123-1	ЛПГ120	0-100%	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	вн.	—	»
1819	366	—	0—100	205	170	195	6,35	2,5X5,0	—	—	18	15	нар.	Спектральный прибор «Хильгер»	»
1821	378 548	—	—	305	279,4	290	9,525	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	Хроматограф	»
1822	16 267	—	0—100	305	280	290	10	3X6	—	—	18	40	вн.	Самописец «Хром-П»	»
1823	26 774	ЛПГ120	—	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
1824	MDR H6	—	0—300	115	101,6	108	12,7	2X4	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 12	12	15	нар.	—	»
1825	И-10 S4	—	0—10	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
1826	R-10 S4	—	0—10	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
1827	ЦДЗ 100-00	ЛПГ250	—	270	250	260	5	2X4	—	—	12	40	нар.	—	»
1833	51-1453	—	0—40	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
1835	51-1455	—	60—0+150	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
1838	51-1458	—	0—110	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
1839	51-1459	—	50—0+150	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
1840	51-1460	—	50—0+100	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	»	»
1841	7-ПТ-301	—	0—80	120	100	110	10	2,5X5,0	—	—	18	25	нар.	—	»
1842	7-ПТ-302	—	0—80	120	100	110	10	2,5X5,0	—	—	18	25	нар.	—	»
1843	5A8 842 025	—	—	410	400	—	—	—	—	—	18	50	нар.	УС 48-03	»
1844	5A8 842 000	ЛПГБП160	—	170	160	—	—	—	—	—	12	50	нар.	ОМП4-01	»
1846	5A8 842 031	ЛПГБП100	—	110	100	—	—	—	—	—	12	50	нар.	РП42-01	»
1847	5A8 842 030	—	—	410	400	—	—	—	—	—	18	50	нар.	ЭЭГУ 16-02	»
1848	389-2	—	10-0	230	200	220	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	вн.	—	»
1851	46	—	—	370	358	—	—	—	—	—	18	50	нар.	15-канальный электроэнцефалограф	»
1853	16975	ЛПГ120	32—42	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	—	»
1854	0043	—	0—100	270	250	260	6	2X4	—	—	18	40	вн.	—	»
1856	350 818	ЛПГ120	100—0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
1860	358 470	ЛПГ120	100—0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
1861	290 624	ЛПГ120	0—100°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
1866	358 651	—	100—0+100°C	140	119	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
1868	0047	—	—	160	152	—	—	—	—	—	18	50	вн.	—	»

1869	0044	—	—	175	170	—	—	—	18	15	вн.	—	То же
1872	0050	ЛПГ120	0—100	140	120	130	5	2X4	20	18	15	вн.	»
1873	358 683	—	100—0+100°C	140	119	130	5	2X4	20	12	15	нар.	»
1874	DL 10	—	0—10	120	100	110	5	2X4	20	12	15	нар.	»
1879	294 986	ЛПГ120	100—04-100°C	140	120	130	5	2X4	20	12	15	нар.	»
1882	360 671	ЛПГ120	100—0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	12	15	нар.	»
1883	490 489	—	—	272	250	262	6,35	2,5X5,0	—	18	40	нар.	»
1884	5860-041 A	—	0—100	305	279,4	290	9,525	3,4X6,8	—	18	40	вн.	»
1885	379 087-001 A	—	—	305	248,5	288	9,525	3,4X6,8	—	18	40	вн.	»
1886	1101	—	100+0—10	285	257,7	272	10	3,4X6,8	—	18	40	нар.	»
1887	96 490	—	—	110	100	104	5	2X4	20	12	15	нар.	»
1888	96 498	—	—	120	99,4	—	5	2	30	12	15	нар.	»
1889	53 001E	—	0—100	110	101,6	—	6,35	3	—	12	15	нар.	»
1890	5Ц8 820 007-1	ЛПГ160	0—100	180	160	170	5	2X4	—	18	15	вн.	»
1896	490 857	—	1—0+10	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	18	40	нар.	Хроматограф
1897	365	ЛПГ250	0—1,9	270	250	260	5	2X4	—	18	40	нар.	Д50, ГОСТ 7717—75
1898	3C-968	—	0—1300°C XA	305	275	290	10	3,4X6,8	—	18	40	вн.	»
1899	ЭN-58	ЛПГ120	—	140	120	130	5	2X4	20	18	15	нар.	Регистратор проводи
1900	2205/20	ЛПГ250	—	270	250	260	5	2X4	20	12	40	нар.	мости
1901	A323	—	0—100	87	76,2	82	6,35	2,5	50,8	12	15	вн.	»
1902	A324	—	0—10	87	76,2	82	6,35	2,5	50,8	12	15	вн.	»
1904	53 000	—	0—10	110	101,6	—	6,85	3	—	12	15	нар.	»
1905	ЛТ-0579 001	ЛПГ200	0—100	220	200	210	5	2X4	20	18	15	нар.	»
1907	P0312	—	100—0—100	310	278,4	296	9,525	3,4X6,8	—	18	40	нар.	»
1909	Б/77-2	—	0—100	270	245	260	5	2X4	30	18	40	вн.	»
1910	690 742	—	0—10	272	241	262	6,35	2,5X5,0	—	18	40	нар.	»
1911	600 006	—	0—100	184	165	175	6,35	2,5X5,0	—	12	15	вн.	»
1912	Б/10	—	0—120	175	152	165	6,35	2,5X5,0	25,4	18	15	нар.	»
1913	Б/77-11	—	0—10	110	100	—	5	2	—	12	15	вн.	»
1914	Б/77-5	—	0—100	110	100	—	5	2	—	12	15	вн.	»
1918	53 145	—	0—80	110	101,6	—	6,35	3	—	12	15	нар.	»
1919	Б/77-9	—	0—40	110	101,6	—	6,35	3	—	12	15	нар.	»
1920	Б/77-6	ЛПГ120	90—100	140	120	130	5	2X4	20	18	15	нар.	Д50, ГОСТ 7717—75
1922	Б/77-19	ЛПГ120	0—100	140	120	130	5	2X4	20	18	15	нар.	»
1925	322 3168	ЛПГ120	0—8	140	120	130	5	2X4	20	18	15	нар.	»
1926	322 2416	ЛПГ120	0-100	140	120	130	5	2X4	20	18	15	нар.	»
1928	ISH	ЛПГ210	—	230	210	220	5	2X4	20	18	15	нар.	»
1929	ИЕ8 842 056	ЛПГ160	—	180	160	170	5	2X4	60	18	15	нар.	»
1930	Д-00-01	—	0—10; 0—100	110	100	—	5	2	—	12	15	нар.	»
1933	10-22A	—	0—100	260	240	250	5	2X4	—	12	15	нар.	»
1935	0045	—	—	400	400	—	—	—	—	18	50	нар.	»
1939	358 671	ЛПГ120	100—0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	12	15	нар.	»
1940	446 520	ЛПГ120	100—0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	12	15	нар.	»
1942	НВ 0050	—	0—250; 0—500	200	180	190	15	3X6	25	12	15	вн.	»
1943	16 790-3	—	0—10	110	100	104	5	2X4	20	12	15	нар.	»
1944	16 790-2/3	ЛПВОН100	0—100	110	100	—	5	2	—	12	15	нар.	»
1945	82 S 408	—	0—100	110	101,6	—	4,76	2X4	50,8	18	15	нар.	»
1948	HE 0075	—	0—75; 0—150	110	100	—	6,25	2	50	12	15	вн.	»
1949	HE 0040	—	0—200	110	100	—	6,25	2	50	12	15	вн.	»
1951	4300-011A	—	0—100	85	76,2	—	6,35	3	50,8	18	15	нар.	»
1952	37-16-00-02	—	—	400	390	—	—	—	—	18	50	нар.	»
1954	82 S 440	—	50—150	110	101,6	—	4,76	2X4	50,8	18	15	нар.	»
1955	82 S 492	—	0—10	110	101,6	—	4,76	2X4	50,8	18	15	нар.	»
1957	82 S 514	—	0—500	110	101,6	—	4,76	2X4	50,8	18	15	нар.	»
1959	82 S 465	—	100—300	110	101,6	—	4,76	2X4	50,8	18	15	нар.	»
1963	82 S 463	—	0—200	110	101,6	—	4,76	2X4	50,8	18	15	нар.	»
1965	176 845	ЛПГ100	110—0+110°C	120	100	110	5	2X4	20	12	15	нар.	»
1968	531 968	ЛПГ100	—	120	100	112	5	2X4	10	18	15	нар.	»
1969	4743	ЛПГ250	0—10	270	250	260	5	2X4	—	18	40	нар.	Калориметр «Юнкере»
1970	ДБ-01-00	—	—	210	190	—	—	—	—	18	40	вн.	»
1971	104	—	—	272	242	262	6,35	2,5X5,0	—	18	40	нар.	»
1975	263 42/10	ЛПГ200	—	230	200	220	5	2X4	20	12	40	вн.	»
1978	DP10	—	0—10	120	100	110	5	2X4	20	12	15	нар.	»
1979	DL 10P10	—	0—10; 0—10	120	100	110	5	2X4	20	12	15	нар.	Д50, ГОСТ 7717—75
1982	358 706	ЛПГ120	100—0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	12	15	нар.	»
1983	358 664	ЛПГ120	100—0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	12	15	нар.	»
1985	631 968	ЛПГ250	0—100	270	250	260	5	2X4	—	18	40	нар.	»
1986	2434-54	—	—	458	436	449	5	2X4	20	18	40	нар.	»

1990	292 733	ЛПГ120	50—0+150°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
1993	СУ7 399 051	ЛПГ200	—	230	200	220	5	2X4	—	—	12	40	нар.	—	»
1995	1205/6010	ЛПГ120	—	140	120	130	5	2X4	60	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
1997	322 5831	ЛПГ120	0—300 кВ	140	119,5	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
1998	27 368	—	—	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	нар.	—	То же
1999	53 586 E	—	0—25; 0—100	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
2000	53 311 E	—	0—80	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
2503	53 504 E	—	0—40; 0—100	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
2504	53 003 E	—	0—150	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
2505	587	—	0—100	272	250	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	нар.	—	»
2507	30 120-30	ЛПГ120	—	140	120	130	5	2X4	60	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
2510	321 0309-13	ЛПГ120	0—200°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
2512	270 368	—	0—150	140	119	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
2513	361-8АТМ-1,4	—	0—1,4 кг/см2; 0—8	120	98	108	9,525	3,4X6,8	19,05	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2516	361-2,5АТИ-1,4	—	0—1,4 кг/см2; 0—2,5	120	98	108	9,525	3,4X6,8	19,05	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2526	53 038 E	—	0—20	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
2528	53 002 E	—	0—50	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
2529	53 081 E	—	0—15	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
2531	53 024 E	—	0—25	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
2533	53 236 E	—	0—60	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
2537	53 103 E	—	0—20	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
2538	53 074 E	—	0-35	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
2541	53 392 E	—	50—200	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
2542	53 051 E	—	0—400	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
2545	53 036 E	—	0—750	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
2546	53 226 E	—	0—16	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
2547	53 005 E	—	100—0	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
2548	53 037 E	—	0—100	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
2549	53 022 E	—	0—30	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
2551	53 004 E	—	0—200	110	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
2552	283 1968	—	0—10	280	250	270	10	3X6	—	—	18	40	нар.	Рентгеноспектральный микроанализатор УХА-3А	»
2554	1887-531	—	0—100%	110	100	104	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2555	82 S 401	—	0—10	110	101,6	—	4,76	2X4	50,8	2, 4, 6, 8, 10, 12	18	15	нар.	—	»
2556	82 S 1296	—	0-80	110	101,6	—	4,76	2X4	50,8	2, 4, 6, 8, 10, 12	18	15	нар.	—	»
2557	82 S 565	—	0—300	110	101,6	—	4,76	2X4	50,8	2, 4, 6, 8, 10, 12	18	15	нар.	—	»
2558	5406-043B	—	0—3000	305	279,4	290	9,525	3,4X6,8	25,4 50,8	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24 3, 4, 5, 6,...,12	1, 2, 18	40	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
2559	5236-043B	—	0—300	305	279,4	290	9,525	3,4X6,8	25,4 50,8	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24 3, 4, 5, 6,...,12	1, 2, 18	40	вн.	—	То же
2561	8752	—	0—300°C	110	100	104	5	2X4	20 60	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24 3, 4, 5, 6,...,24	1, 2, 12	15	нар.	—	»
2565	114 1968	—	25—0+25; 12,5—0+12,5 50—0+50; 100—0+100	100	50	84	10	2,5X5,0	—	—	12	15	нар.	—	»
2568	1.51-00-00	—	0—10; 0—100	110	100	104	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2570	156-00-00	ЛПГ210	—	230	210	220	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	нар.	—	»
2571	286 3423-32	ЛПГ250	0—2000	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	»
2574	Љ-1567	—	—	180	150	164	10	3X6	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	ГЭС-Б	То же
2575	8ПВ 445 024	—	—	80	50	—	—	—	—	—	18	50	нар.	—	»
2576	8ПВ 445 025	ЛРБП160	—	180	160	—	—	—	—	—	18	50	нар.	—	»
2588	58 946	—	100—0+100°C	120	99	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2590	29-51-96	—	1—10 см; 15—20 м	100	50	84	10	3X6	—	—	12	15	нар.	—	»
2592	4377-1	—	0—30	85	76,2	—	6,35	3	50,8	2, 4, 6, 8, 10, 12	18	15	вн.	—	»
2593	4776-1	—	2—12	85	76,2	—	6,35	3	50,8	2, 4, 6, 8, 10, 12	18	15	вн.	—	»
2594	4301-1	—	0—10	85	76,2	—	6,35	3	50,8	2, 4, 6, 8, 10, 12	18	15	вн.	—	»
2597	25 572	ЛПГ120	0—100	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
2601	23Љ-64	—	0—120; 0—300; 0—600	200	180	190	7,5	3X6	25	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
2602	дА8 820 911	—	—	155	145	—	—	—	—	—	18	50	нар.	—	»
2604	дА8 820 913	—	—	120	110	—	—	—	—	—	18	15	вн.	—	»
2605	дА8 820 917	—	—	240	240	—	—	—	—	—	18	40	вн.	—	»
2611	390 926	ЛПГ120	100-0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2615	230 768	ЛПВ400	—	430	400	415	5	2X4	—	—	18	50	нар.	Графопроектировщики	»
2617	SZ 406	ЛПГ120	—	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2618	7-ПТ-368	—	0—60	120	100	110	10	2,5X5,0	—	—	18	25	нар.	—	»
2620	L 212	—	—	205	180	195	6,35	2,5X5,0	50,8	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 12	18	15	вн.	—	»
2625	4	—	0—100	272	250	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	нар.	—	»
2632	IGC-251	—	1—0+10	275	249,4	262	10	3,4X6,8	—	—	18	40	нар.	Японский хроматограф	»
2634	600 852	—	—	184	146,05	174	6,35	2,5X5,0	—	—	18	15	нар.	—	»

2635	130 584 41	—	0—400	120	101	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
2636	21 468	—	0—250	120	99,8	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	То же
2637	951	—	0—16	120	99,8	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2638	130 584 71	—	0—2,5	120	99,8	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2640	дА8 820 901	—	—	50	40	—	—	—	—	—	18	50	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
2641	дА8 820 902	—	—	120	110	—	—	—	—	—	18	15	вн.	—	То же
2643	дА8 820 904	—	—	100	90	—	—	—	—	—	18	15	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
2644	дА8 820 905	ЛПГБП200	—	210	200	—	—	—	—	—	18	40	вн.	—	То же
2645	дА8 820 906	—	—	305	298	—	—	—	—	—	18	40	вн.	—	»
2646	дА8 820 907	—	—	300	280	—	—	—	—	—	18	40	вн.	—	»
2647	дА8 820 908	—	—	200	190	—	—	—	—	—	18	40	вн.	—	»
2649	дА8 820 914	ЛПГ100	—	120	100	110	5	2X4	—	—	18	15	вн.	—	»
2650	190 768	—	—	140	135	—	—	—	—	—	18	15	нар.	—	»
2654	М6166	—	0—200	272	250	262	12,7	2,5X5,0	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 12	18	40	нар.	—	»
2657	180-4	—	—	180	170	—	—	—	—	—	12	40	вн.	Четырехканальный электросампи- нсец	Д50, ГОСТ 7717—75
2658	1591-29	—	0—100%	270	250	260	10	2X4	—	—	18	40	нар.	Поляр- ограф	Д50, ГОСТ 7717—75
2660	000 0100	—	—	440	440	—	—	—	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	50	нар.	17-канальный энцефа- логграф	»
2661	878 200	—	—	200	190	—	—	—	—	—	18	40	нар.	Энцефалограф	То же
2665	296 0005	—	0—100; 100—0	305	280	290	10	3X6	—	—	18	40	вн.	—	»
2668	41 210 RC	ЛПГ120	0—4	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	вн.	—	»
2669	13K	ЛПГ100	100—0+100°C	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2670	47 273	—	25—0—50	150	114	140	12,7	3,4X6,8	19,05	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Регистрация реактивной энергии	»
2680	249 968	ЛПГ120	0—50 м3/ч	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
2689	811/55230/3	ЛПГ120	20—0+80°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2691	204 927	ЛПГ100	100—0+100	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2698	2/7-20-8701	ЛПГ120	0—160 кг/см2	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Пресс	»
2699	8ПИ 445 003	—	—	100	80,2	90	5	2	—	—	18	15	нар.	—	»
2700	292 267	ЛПГ120	100—0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2703	Е 1707	—	0—15 кг/см2; 0—70 мм; 0—70	305	279	292	9,525	3,4X6,8	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	нар.	—	»
2705	1400	ЛПГ100	0,05—0—1,05	305	279,4	290	9,525	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	Спектрограф «Сару-15»	»
2706	35 502	ЛПГ120	0—10	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
2708	71-000058-00	—	10—0—0,3	285	254	276	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	нар.	Потенциометр	Д50, ГОСТ 7717—75
2710	0001	—	—	340	320	330	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	вн.	—	То же
2717	QP 1130	—	0—25; 20—63	125	100	—	5	2,5	—	—	12	15	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
2718	5500/М	—	5—0+100	272	251	262	6,35	2,5X5,0	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 12	18	40	нар.	—	То же
2719	25A103	—	100—0—5	285	257,5	272	10	3,4X6,8	—	—	18	40	нар.	—	»
2721	ДБ 062-036	—	0—300°C 20, 21, 22	270	250	—	—	—	20 30 60	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24 3, 6, 9, 12, 15,..., 72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	18	40	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
2724	316 540	ЛПГ120	0—200°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2725	018/206	—	—	110	100	104	5	2X4	60	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	—	»
2730	5110	—	0—10	310	280	296	9,525	3,4X6,8	—	—	18	20	вн.	—	»
2732	40 518	ЛПГ210	—	230	210	220	5	2X4	—	—	12	40	вн.	—	»
2733	337 8426	ЛПГ210	0—250; 0—250; 0—250	230	210	220	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	40	вн.	—	»
2735	2001	—	0—100	275	250	265	12,5	3X6	—	—	18	40	вн.	—	»
2737	13 747	—	5—0+105	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	нар.	Спектрофотометр	»
2739	13 806	ЛПГ250	10—0	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	Поляр- ограф ОН-102	»
2740	577 574	ЛПГ100	110—0+110°C	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Логометр	»
2741	3B5	—	—	270	250	260	10	3X6	25	0, 1, 2, 3, 4, 5,..., 11	18	40	вн.	—	»
2750	A-853	—	0—10	272	250	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	нар.	—	»
2754	A-984	—	0—40	272	250	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	нар.	—	»
2759	ДБ 062-014	—	0—1100°C XA	270	250	—	—	—	20 30 60	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24 3, 6, 9, 12, 15,..., 72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	18	40	нар.	—	»
2772	358 497	ЛПГ120	100—0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	—	»
2773	9270-1037	—	—	280	250	268	5	2X4	—	—	18	40	нар.	Рентгеновский микро- анализатор MC-46	Д50, ГОСТ 7717—75
2776	325 590	ЛПГ120	100—0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2777	296 518	ЛПГ120	100—0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2778	360 724	ЛПГ120	100—0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2779	391 044	ЛПГ120	100—0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2784	2863	—	0—10% O2	272	250	262	12,7	2,5X5,0	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 12	18	40	нар.	—	»
2785	1006/2010	—	—	110	100	104	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2786	361-25/15S	—	0—1500; 0—2500	120	98	108	9,525	3,4X6,8	19,05	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	—	»
2787	1008/2010	—	—	110	100	104	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»

2789	23 508/1	—	0—60	90	76,2	82	6,35	2X4	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 12	12	15	нар.	—	»
2792	171 169	—	—	210	180	—	—	—	—	—	18	40	вн.	Телетайп	»
2793	181 169	—	—	270	240	—	—	—	—	—	18	40	вн.	—	»
2794	191 169	—	—	420	390	405	10	4	—	—	18	50	вн.	—	»
2796	345-30	—	—	343	343	—	—	—	—	—	18	40	вн.	Электросамописец	»
2799	СК40 000 001	—	0—0—0—0	410	400	—	—	—	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	1, 18	50	вн.	—	То же
2802	Б-04 520 06-23	ЛПГ160	0—500 т/ч	180	160	170	5	2X4	20	2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
2803	Б-04 520 06-24	ЛПГ160	0—200°C 21, 22	180	160	170	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	То же
2804	Б-04 520 06-25	ЛПГ160	0—100°C 21, 22	180	160	170	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2805	Б-04 520 06-26	ЛПГ160	0—100°C 23, 24	180	160	170	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2806	456-12	—	50—250	305	279,4	290	9,525	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	—	»
2807	3611-1	—	0—10	110	101,6	—	6,35	3	38,1	2, 4, 6, 8, 10, 12	12	15	вн.	—	»
2809	3600-1	—	0—10	110	101,6	—	6,35	3	38,1	2, 4, 6, 8, 10, 12	12	15	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
2815	3606-1	—	0—150	110	101,6	—	6,35	3	38,1	2, 4, 6, 8, 10, 12	12	15	вн.	—	»
2819	101 269	—	0—10	115	102	108	12,7	2X4	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	—	»
2825	378649-043B	—	250—350	305	279	290	9,525	3,4X6,8	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 12	1, 18	40	вн.	—	»
2826	381027-043B	—	50—250	305	279	290	9,525	3,4X6,8	50,8	2, 3, 4, 5, 6,..., 12	1, 18	40	вн.	—	»
2828	377161-043B	—	0—250	305	279	290	9,525	3,4X6,8	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 12	1, 18	40	вн.	—	»
2831	5826-043B	—	0—10	305	280	290	9,525	3,4X6,8	50,8	2, 3, 4, 5, 6,..., 12	1, 18	40	вн.	—	»
2832	T478	—	50—0—50; 50—0—50; 50—0—50	325	297,7	315	12,7	2,5X5,0	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 12	18	40	вн.	—	»
2833	ZN17-28	—	100—0; 100—0	280	250	270	5	2X4	—	—	18	40	вн.	—	»
2834	10 823	—	20-400°C	90	70	82	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	—	»
2835	ОГП-1	ЛПГДС120	—	130	120	125	5	2	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2836	4170	—	—	215	152	206	10	3X6	—	—	18	25	нар.	—	»
2838	21 116-16	ЛПГ120	0—20; 10—30% H ₂ O	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	1, 18	15	нар.	Измеритель влажности	»
2842	260 170	ЛПГБП80	40—0—40	90	80	—	—	—	60	2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	Толщиномер ткани	»
2843	158A	—	0—10	285	254	276	6,35	3X6	—	—	18	40	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
2845	L1573	—	50—0—50, 50—0—50	175	157,4	165	12,7	2,5X5,0	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 12	12	15	вн.	—	»
2847	ДБ 062-043	—	0—150°C 21, 22	270	250	—	—	—	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	1, 18	40	нар.	—	»
2848	БД-008	—	0—100	305	280	290	9,525	3,4X6,8	60	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	18	40	вн.	—	»
2850	PR 4040/01	—	0—100	270	251	260	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	1, 18	40	нар.	—	»
2851	431 970	—	—	420	400	412	5	2X4	40	2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	50	нар.	—	»
2852	26 370	—	—	520	480	—	—	—	—	—	18	50	вн.	—	»
2856	HI-011-78	—	50—0+70	305	279	290	9,525	3,4X6,8	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 12	1, 18	40	вн.	—	»
2860	51 787	ЛПГ100	0—600°C	120	100	110	5	2X4	50,8	2, 3, 4, 5, 6,..., 12	18	15	нар.	Одноточечный самописец	»
2865	50 406 TRK	ЛПГ250	20—900°C	270	250	260	5	2X4	20	—	18	40	нар.	—	»
2866	МП7 021 010	ЛПГ100	0—100	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Система «Старт»	»
2867	МП7 021 064	ЛПГ100	0—400	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	То же	»
2868	МП7 021 058	ЛПГ100	0—320	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
2869	МП7 021 059	ЛПГ100	0—250	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
2870	20 470	—	—	420	388	—	—	—	12,5	10, 20, 30, 40, 50	18	50	вн.	Динамометрический ж/д вагон	»
2874	2,5206	—	500—0	280	250	270	10	3X6	—	—	18	40	вн.	ZM5A	»
2875	135-212.1	—	—	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2876	18 570	ЛПГ120	0—600	140	120	130	5	2X4	—	—	12	15	нар.	—	»
2877	DV2/C2259/16A	—	0—100	110	101,6	—	6,35	3	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 12	12	15	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
2878	17 570	ЛПГ120	0—250°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	То же
2879	390 965	ЛПГ120	100—0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Холодильная установка типа «НЕМА»	»
2881	575 924	ЛПГ120	100—0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Холодильная установка типа «НЕМА»	»
2886	440 061	ЛПГ120	100—0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	—	»
2889	19 670	ЛПГ320	200—0	350	320	335	5	2X4	—	—	18	40	вн.	—	»
2890	29 670	—	0—15	270	249	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	Пластомер	»
2891	QP 1123	—	0—50	125	100	—	5	2,5	—	—	12	15	вн.	Спектрометр типа 2112	»
2893	579 671	ЛПГ120	100—0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2894	31 770	ЛПГ200	10—0—10	220	200	210	5	2X4	—	—	12	40	нар.	—	»

2897	ДБ 062-051	—	0—50°C 23, 24	270	250	—	—	—	20 30 60 20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24 3, 6, 9, 12, 15,..., 72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
2898	ДБ 062-053	—	0—180°C 23, 24	270	250	—	—	—	30 60 20	3, 6, 9, 12, 15,..., 72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	нар.	—	То же
2899	440 021	—	100—0+300°C	140	119	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2900	M2A143 S 07-182	ЛПГ210	0—300	230	210	220	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	нар.	—	»
2901	РПУ0.05 3—17	ЛПГ250	250—0	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	вн.	РПУ ,05 Т	»
2904	mE8 829 006	—	—	410	400	—	—	—	—	—	18	50	вн.	ЭЭГ16-01	Д50, ГОСТ 7717—75
2905	404 978	ЛПГ120	0—100°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	То же
2906	9270-1025	—	—	150	120	140	5	2X4	—	—	18	15	нар.	МС-46	»
2907	mE8 829 003	—	—	140	130	—	—	—	—	—	18	50	вн.	ЭЭГП4-02, ЭЭГ4-01	»
2908	mE8 829 004	—	—	240	230	—	—	—	—	—	18	50	вн.	ЭЭГ8-02	»
2919	9 005 037	ЛПВ100	0—16	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	Система «Старт»	»
2922	375 929-043В	—	0-100	305	280	290	9,525	3,4X6,8	25,4 50,8	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 12 2, 3, 4, 5, 6,..., 12	1, 18	40	вн.	«Хонивелл»	»
2923	375 934-043В	—	0—150	305	280	290	9,525	3,4X6,8	25,4 50,8	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 12 2, 3, 4, 5, 6,..., 12	1, 18	40	вн.	«Хонивелл»	Д50, ГОСТ 7717—75
2925	3645-1	—	0—10; 0—100	110	101,6	—	6,35	3	38,1	2, 4, 6, 8, 10, 12	12	15	вн.	»	»
2928	776 189-1	—	0—5; 0—10	110	101,6	—	6,35	3	38,1	2, 4, 6, 8, 10, 12	12	15	вн.	»	»
2943	293 675	ЛПГ120	70—0+110°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	»
2946	11270	—	10—110°C	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
2947	12 270	—	10—160°C	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	—	То же
2948	012/77577/4	ЛПГ100	0—100%; 0—150°C	120	100	110	5	2X4	60	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	—	»
2949	31 270	ЛПГ210	0—100; 0—100	230	210	220	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	нар.	Ваттметр	»
2950	41 270	ЛПГ210	0—100, 0—100, 0—100	230	210	220	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	нар.	Амперметр	»
2951	155-002R10-045/046	ЛПГ250	—120—0°C	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	»
2952	321 3435	—	0—250°C	270	249	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	»
2953	155-002R10-044	ЛПГ250	20—0+100°C	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	»
2954	155-002K10-043	ЛПГ250	60—0+60°C	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	»
2955	321 3434	—	0—100	270	249	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	»
2957	251 270	—	—	350	320	335	10	3,4	—	—	18	40	вн.	—	»
2959	Б-04 520 77-1	ЛПГ250	0—10	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
2960	82 S 1071	—	1,0—0—1,0	110	101,6	—	4,76	2X4	50,8	2, 4, 6, 8, 10, 12	18	15	нар.	—	То же
2963	2480-33	ЛПГ100	—	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Климатическая камера «Брабендер»	Д50, ГОСТ 7717—75
2965	2210	—	0—1600	272	250	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
2966	085 012 470	—	4—0+100%	184	164,3	175	6,35	2,5X5,0	—	—	18	15	нар.	—	То же
2970	703 244	—	2—12	140	119,3	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
2971	54 782 RN	ЛПГ120	0—5	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
2973	MP-0,5-1 0-91	ЛПГ200	0—200	220	200	210	5	2X4	25	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	вн.	—	»
2975	ДП7 034 001	ЛБС120	—	140	—	130	5	2X4	—	—	18	40	нар.	Сейсмостанция СМП-24	»
2979	50 550	ЛПГ120	0—1	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
2980	340 6877+78	ЛПГ120	0—1000 ppmCO ₂	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
2981	340 6875+76	ЛПГ120	0—0,5% C ₂ H ₂	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
2982	50 442	ЛПГ120	50—70% C ₂ H ₄	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
2983	51 489	ЛПГ120	25-50% CO	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
2984	49 313	ЛПГ120	0—20 ppmCO	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
2985	339 8921—25	ЛПГ120	0—10% C ₂ H ₂	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
2986	340 6871+72	ЛПГ120	0—20 ppmH ₂ S	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
2989	6-1223	—	30—0+30	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	нар.	—	»
2990	ГК-067 117	—	200—0	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	Потенциометр ЭПП-09МЗ	»
2991	ГК-067 118	—	0—40, 0—80, 0—2000	305	275	290	10	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	То же	»
2993	171 171	—	—	60	50	—	—	—	—	—	18	25	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
2994	161 171	—	—	60	50	—	—	—	—	—	35	15	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
2995	151 171	—	—	115	90	104	6,35	2X4	—	—	12	15	вн.	—	То же
2996	141 171	ЛПГ120	—	140	120	130	5	2X4	—	—	12	15	нар.	—	»
2997	131 171	—	0—100	160	127	152	6,35	3X6	—	—	18	15	нар.	—	»
3000	339 8931-35	ЛПГ120	70—80% H ₂	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	То же
3003	72-102	ЛПГ120	—	140	120	130	5	2X4	—	—	18	15	нар.	—	»
3004	5A8 842 045	ЛПГБП200	—	210	200	—	—	—	—	—	18	50	нар.	—	»
3009	26190-0/100-25	—	0—100	275	250	265	10	3X6	25	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	нар.	Запись качества газа МСЕ-104	То же
3010	41 072	—	0—100	180	153	170	5	2X4	—	—	12	25	вн.	ИКС-17	»
3011	241 072	—	—	280	254	268	6,35	3X6	—	—	18	40	нар.	Аэромагнитомер «Джеометрикс»	»

3012	Ю-73 976 58	ЛПГС 250	10—1	270	250	260	12,5	2X4	—	—	складывающаяся, шаг фальц. 62,5 мм 20 м			КСП-4	»
3014	НВ-0103	—	0—100	200	180	190	7,5	3X6	25	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	нар.	Электронный мост	»
3016	МП7 021 062	ЛПГ100	0—125	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Система «Старт»	»
3019	VD-10002-A	—	100+0—10	275	250	265	6,25	3X6	—	—	18	40	вн.	То же	»
3020	HE 0080	—	0—80, 0—160, 0—400	110	100	—	6,25	2	50	2, 4, 6, 8, 10,..., 24	12	15	нар.	Вторичный прибор	»
3022	HE-0070	—	0—140, 0—70, 0—350	110	100	—	6,25	2	50	2, 4, 6, 8, 10,..., 24	12	15	нар.	Вторичный прибор	»
3023	HE-0060	—	0—60, 0—120, 0—300	110	100	—	6,25	2	50	2, 4, 6, 8, 10,..., 24	12	15	нар.	То же	»
3025	V-8041	—	300—1200	305	279	290	9,525	3,4X6,8	50,8	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 12	18	40	вн.	—	»
3027	8ПВ 445 031	ЛРБП130	—	150	130	—	—	—	—	—	18	50	нар.	Н327-3	»
3028	8ПВ 445 032	—	—	60	40	—	—	—	—	—	18	50	нар.	Н327-1	»
3029	8ПВ 445 033	ЛРБП 220	—	240	220	—	—	—	—	—	18	50	нар.	Н327-5	»
3030	8ПВ 445 040	ЛРБП 85	—	100	85	—	—	—	—	—	18	50	нар.	Н338-2	»
3031	8ПВ 445 041	ЛРБП175	—	200	175	—	—	—	—	—	18	50	нар.	Н338-4	Д50, ГОСТ 7717—75
3032	8ПВ 445 042	ЛРБП265	—	290	265	—	—	—	—	—	18	50	нар.	Н338-6	То же
3033	8ПВ 445 043	ЛРБП40	—	50	40	—	—	—	—	—	18	50	нар.	Н338-1	»
3034	8ПВ 445 044	ЛРБП355	—	380	355	—	—	—	—	—	18	50	нар.	Н338-8	»
3035	ИЦ7 097 000	—	0—25, 0—50dB, 0—31500 Hz	180	160	170	5	2X4	—	—	18	15	нар.	ЛАЗУМ-73	»
3036	Б-04 520 83	ЛПГ250	1—0	270	250	260	5	2X4	—	—	18	20	нар.	Потенциометр	»
3037	НВ 5250 А	—	0—250	200	179,2	190	15	3X6	25	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	вн.	Измерение температуры сушильной печи и лакировальной линии, Япония	»
3038	150 873	—	—	240	220	230	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	40	вн.	1, 2, ЗРЛ 29А, Б, В	»
3039	ЛМ-10-0000-32	—	0—100, 0—100, 0—100	305	280	—	—	—	50 50	0, 1, 2, 3, 4, 5,..., 11 0, 5, 10, 15,..., 55	18	40	нар.	Пульт контроля бурения ПКБ	»
3046	843	—	—	240	—	219	12,7	2,5X5,0	—	—	18	40	ч/л	Спектрометр ядерного магнитного резонанса	»
3047	FIS-0002	—	0—100	180	150	170	15	3,4X6,8	—	—	18	15	нар.	FIs-3	»
3048	9 005 044	ЛПВ100	500+0—500 мм	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	Система «Старт»	»
3049	9 005 048	ЛПВ100	0—(—0,6) кгс/см2	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	То же	»
3050	9 005 049	ЛПВ100	0—(—1) кгс/см2	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»
3051	9 005 050	ЛПВ100	1—0+0,6 кгс/см2	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»
3052	9 005 051	ЛПВ100	1—0+1,5 кгс/см2	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»
3053	9 005 052	ЛПВ100	1—0+3 кгс/см2	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»
3054	9 005 053	ЛПВ100	1—0+5 кгс/см2	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»
3055	9 005 054	ЛПВ100	1—0+9 кгс/см2	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»
3056	9 005 055	ЛПВ100	1—0+15 кгс/см2	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»
3057	9 005 056	ЛПВ100	1—0+24 кгс/см2	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	вн.	»	»
3059	дА8 820 521	ЛПГ250	0—100	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	вн.	Кимограф БИАН	Д50, ГОСТ 7717—75
3060	499 027	—	0—1100°C	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	нар.	—	То же
3062	490 067	—	0—1600°C	272	251	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	нар.	—	»
3063	190 274	—	1250—1600	272	250	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	нар.	—	»
3064	499 253	—	0—600°C	272	250	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	нар.	—	»
3068	дА8 820 525	—	—	250	240	—	—	—	—	—	18	50	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3070	дА8 820 527	ЛПГБП80	—	90	80	—	—	—	—	—	18	50	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3072	МП7 021 068	ЛПГ160	0—100	180	160	170	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
3075	МП7 021 071	ЛПГ160	0—760	180	160	170	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
3082	МП7 021 078	ЛПГ160	0—100	180	160	170	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
3084	МП7 021 080	ЛПГ160	0—630	180	160	170	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
3091	МП7 021 097	ЛПГ160	315—0+315	180	160	170	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	—	»
3100	L 541	—	0—300	205	180	195	6,35	2,5X5,0	25,4	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3103	дА8 820 520	ЛПГБП40	—	50	40	—	—	—	—	—	18	50	вн.	Электрокардиограф типа ЭК14Т	Д50, ГОСТ 7717—75
3108	МП7 021 044	ЛПГ100	0—800	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
3109	МП7 021 045	ЛПГ100	0—630	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
3110	МП7 021 046	ЛПГ100	0—500	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
3111	МП7 021 049	ЛПГ100	5+0—5	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
3112	МП7 021 050	ЛПГ100	0—3	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
3117	МП7 021 057	ЛПГ100	0—16	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
3120	МП7 021 066	ЛПГ100	0—160	120	100	110	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
3126	Е34080А	—	0—800	170	150	—	6	2	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Измерение температуры Е34АН : 1	»
3128	230 674	ЛПГ120	0—30	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	То же	»
3129	240 674	ЛПГ120	0-35	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Расходомер	»
3131	260 674	—	10—0—10	135	110	126	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Тягомер	»
3134	16	—	∞—1,5—0	270	248	260	5	2X4	—	—	18	15	нар.	—	»
3135	А-67	—	0—100	280	257	270	10	3X6	—	—	18	40	нар.	ХМА-5, Япония	»

3138	Ю-73 989 68	—	0—100	180	153	170	5	2X4	—	—	12	25	вн.	Спектрометр ИКС-29	То же
3141	Э6 607/2Д-005	ЛПГ200	0—100	220	200	210	5	2X4	—	—	18	15	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3142	680 000-1 А	—	100—0	285	265	275	6,35	3X6	—	—	18	40	вн.	—	То же
3143	SP-216А	—	0—10 м; м10—0	280	257	270	5	2X4	—	—	18	40	нар.	МС-611 Watanabe	»
3144	WL 7	—	0—100	285	248	272	12,7	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	PS02W5A	»
3148	E30050A2	—	0—100	130	120	—	6	3	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Расходомер ELR30K-T	»
3149	E30030D	—	0—60	130	120	—	6	3	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Расходомер E4R30-1-T	»
3150	19118-140	ЛПГ200	0—100%	230	200	220	5	2X4	—	—	18	40	нар.	Coderg	»
3151	E34100C	—	0—20	170	150	—	6	2	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Расходомер E530	»
3152	0-0-100 S 4-1	—	0—100	110	101,6	—	6,35	3	50,8	2, 4, 6, 8, 10,..., 24	12	15	нар.	Расходомер F1202	»
3156	53001	—	0—100	115	101,6	—	6,35	3	31,8	2, 4, 6, 8, 10,..., 24	12	15	нар.	Foksboro	»
3158	Ср31-20А	—	0—500	130	120	—	6	3	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Потенциометр ELR50СК-1	Д50, ГОСТ 7717—75
3160	Ср31-28А	—	0—600	170	150	—	6	2	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Измерение температуры E134ANI	»
3163	B30 362	—	40—0+60°C	272	250	262	6,35	2,5X5,0	—	—	18	40	нар.	«Спидомакс»	Д50, ГОСТ 7717—75
3168	391 136	ЛПГ120	100—0+100°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	FPM-120, ГДР	»
3169	779 247	ЛПГ120	80—0+130°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
3170	845 385	ЛПГ120	80—0+130°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	»	»
3174	Ю-73 684 90	—	0—100; 2,5—14 мк	180	153	170	5	2X4	—	—	12	30	вн.	ИКС-17	Д50, ГОСТ 7717—75
3175	Ю-73 684 91	—	0—100	180	153	170	5	2X4	—	—	12	30	вн.	ИКС-17	»
3177	Ю-73 684 45	—	0—100%, 14—2,5 мк см-1	260	235	—	—	—	—	—	18	15	нар.	ИКС-17	»
3179	Г4Т2.125.00.99	—	—	340	320	—	—	—	—	—	18	50	нар.	Устройство оперативного ввода информации в ЭВМ	Чертежная прозрачная, ГОСТ 5.521—70
3184	8ПВ 445 027	—	—	310	290	—	—	—	60	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	Н 3000-5	Д50, ГОСТ 7717—75
3186	0 811 335 001	ЛПГ210	—	230	210	220	5	2X4	—	—	18	20	нар.	Электронный мост КМК	»
3188	ГЫ55-Э173	—	80—0+120	90	70	82	5	2	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Термобароклав «Рихтер»	Д50, ГОСТ 7717—75
3189	ГЫ55-Э176	ЛПГ120	100—0+300°C	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	Термобароклав StBV-1000	То же
3196	056-7400	—	0—100	275	250	265	6,25	3X6	—	—	18	40	нар.	Мод. 56, Перкин—Элмер	»
3199	101282	—	0—100	305	270	290	9,525	3,4X6,8	—	—	18	40	нар.	Тип 1005, Бекман	Д50, ГОСТ 7717—75
3200	160 376	—	0—200	270	249	260	5	2X4	—	—	18	20	нар.	МКЕ/Т1, ГДР	То же
3502	200476	—	—	360	300	344	10	3X6	—	—	18	50	нар.	Графопостроитель «Бенсон», Франция	Д50, ГОСТ 7717—75
3504	RB.1866	—	0—210	310	279	296	9,525	3,4X6,8	50,8	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 12	18	40	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3511	600 997	—	0—10	184	165	174	6,35	2,5X5,0	—	—	18	20	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3515	Б-04 520 90	ЛПГ250	0—1	270	250	260	5	2X4	—	—	18	20	нар.	ЛКС	Д50, ГОСТ 7717—75
3516	001/2539	ЛПГ120	80—0+130	140	120	130	5	2X4	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	FPM120 (ГДР)	То же
3517	70776	—	—	305	280	290	5	2X4	—	—	18	40	вн.	Радиогеодезический курсограф	»
3518	080 776	—	—	50	—	—	—	—	—	—	18	50	ч/л	Радиогеодезический фазорегистратор	»
3519	VD-10006	—	100—0	275	250	265	6,25	3X6	—	—	18	40	нар.	Спектрофлуориметр MPF-2A	»
3525	8ПВ.445.057	ЛПГБП80	—	100	80	—	—	—	—	—	18	50	нар.	H3021-1	»
3526	8ПВ.445.058	ЛПГБП170	—	200	170	—	—	—	—	—	18	50	нар.	H3021-2	»
3527	8ПВ.445.059	ЛПГБП260	—	290	260	—	—	—	—	—	18	50	нар.	H3021-3	»
3528	8ПВ.445.060	ЛПГБП350	—	380	350	—	—	—	—	—	18	50	нар.	H3021-4	»
3530	16m-a-11-2772-29	—	2—12	140	119,3	130	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	нар.	P86Д	»
3531	7501—S	—	0—150; 100—250	170	150	162	10	2,5X5	20	1, 2...24	18	15	нар.	PGP-1	Д50, ГОСТ 7717—75
3532	KL-1001-S	—	0—20; 0—50; 0—100	170	150	162	10	2,5X5	20	1, 2...24	18	15	нар.	PCR-Z	То же
3533	KN-1021-S	—	0—500; 0—700	170	150	162	10	2,5X5	20	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	18	15	нар.	PGR-2	»
3534	K-906 TBP	—	30—0+120	200	180	190	7,5	3X6	25	1, 2...24	18	15	нар.	EPB12-30-23	»
3535	K906 REB	—	0—140; 0—700	200	180	190	7,5	3X6	25	1, 2...24	18	15	нар.	4036-2351	»
3536	E906PyA	—	20—0+40 °C	200	180	190	7,5	3X6	25	1, 2...24	18	15	нар.	ERB-12-10	»
3537	ET302	—	50—0+150 °C	200	179,4	190	7,5	3X6	25	1, 2...24	18	15	нар.	E-500	»
3538	ET603	—	0—300 °C	200	179,2	190	7,5	3X6	25	1, 2...24	18	15	нар.	ET-2200	»
3539	E906 TLX	—	40—0+85 °C	200	180	190	7,5	3X6	25	1, 2...24	18	15	нар.	RP-105	»
3540	ET 102	—	0—1400°C	200	180	190	7,5	3X6	25	1, 2...24	18	15	нар.	ET-1700	»
3541	U212 V 080-10	—	—	270	250	260	10	3,4X6,8	20	1, 2...24	18	40	нар.	E-36A(3)	»
3542	EF-207	—	0—300 °C	270	249	260	7,5	3X6	25	1, 2...24	18	40	нар.	EF-1200	»
3543	PF-102	—	0—1400°C	270	250	260	7,5	3X6	25	1, 2...24	18	40	нар.	EF-1200	»
3544	08.50.70003	—	5—0+100	285	250	276	5	2X4	—	—	18	30	нар.	—	»
3545	8ПВ.445.064	ЛР160	—	180	160	170	5	2X4	60	1, 2...24	18	15	нар.	H3006	»
3546	170277	—	0—18; 0—1000	215	178	206	5	2X4	—	—	12	40	нар.	Амиллограф	»
3548	NOL-048	—	0—240; 22—42 °C; 75—105 °F	270	250	260	7,5	3X6	—	—	12	40	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3549	100377	—	0—9; 0—1000	215	178	206	5	2X4	—	—	12	40	нар.	Фаренограф	Д50, ГОСТ 7717—75
3551	VD-20005	—	0,02—0+0,30	275	249	265	6,25	3X6	—	—	18	40	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3552	И-098	ЛПГОН50	—	75	50	—	5	2	—	—	12	40	вн.	—	То же

3553	И-099	ЛПГОН100	—	125	100	—	5	2	—	12	40	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3554	СЭМ8820042	—	0—50 дб; 20—20000	65	50	58	5	2X4	—	12	50	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3555	СЭМ8820043	—	0—25; 0—50; 10—2000	75	50	—	5	2	—	12	50	вн.	PSG-101	То же
3558	55712 RH	ЛПГ120	100-65	140	120	130	5	2X4	20	18	15	нар.	Кальдос-3	Д50, ГОСТ 7717—75
3559	В30268	—	0—1000°C	135	120	128	5	2X4	—	18	15	нар.	Потенциометр	»
3560	46—171064—008	—	0—600	165	149	156	10	3X6	—	12	15	нар.	121-1	»
3561	Б-04.520.92	ЛПГ250	0—100	270	250	260	5	2X4	20	18	20	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3562	Б-04.520.93	ЛПВ250	0—25	270	250	260	5	2X4	—	18	20	вн.	ПКД4	То же
3563	Д-ЗИФ1200.000	—	—	390	360	373	10	3,4X6,8	—	18	40	нар.	СК-5	»
3564	V-1010—1	—	0—10	110	101,6	—	6,35	3	1,5"	18	15	вн.	HVF-70	»
3565	V-1000—1	—	0—10	110	101,6	—	6,35	3	1,5"	18	15	вн.	HVL12	»
3566	471—5027	—	0—100	215	153	206	10	3X6	—	18	20	нар.	—	»
3567	9005057	ЛПВ100	0—100	120	100	110	5	2X4	20	12	15	вн.	Прибор контроля ПВ	»
3568	9005058	ЛПВ100	0—125	120	100	110	5	2X4	20	12	15	вн.	То же	»
3569	9005059	ЛПВ100	0—160	120	100	110	5	2X4	20	12	15	вн.	»	»
3570	9005060	ЛПВ100	0—200	120	100	110	5	2X4	20	12	15	вн.	»	»
3571	9005061	ЛПВ100	0—250	120	100	110	5	2X4	20	12	15	вн.	»	»
3572	9005062	ЛПВ100	0—320	120	100	110	5	2X4	20	12	15	вн.	»	»
3573	9005063	ЛПВ100	0—400	120	100	110	5	2X4	20	12	15	вн.	»	»
3574	9005064	ЛПВ100	0—500	120	100	110	5	2X4	20	12	15	вн.	То же	То же
3575	9005065	ЛПВ100	0—630	120	100	110	5	2X4	20	12	15	вн.	»	»
3576	9005066	ЛПВ100	0—800	120	100	110	5	2X4	20	12	15	вн.	»	»
3577	993546	—	10—0 +100	285	250	276	5	2X4	—	18	40	нар.	XL680	»
3578	210—184	—	10—0	280	250	270	10	2,5X5	—	18	40	нар.	Тенсометр-500	»
3579	30200 N 04	—	150—300; 150—300 50—150; 0—2,5	240	219,2	230	5	2X4	20	18	20	нар.	Флюи́терм	»
3580	001/9796	ЛПГ120	80—0+130	140	120	130	5	2X4	20	12	15	нар.	Логометр	»
3581	1021761	—	80—0+130	140	119,4	130	5	2X4	20	12	15	нар.	То же	»
3582	9280—0264	—	—	285	254	272	6,35	3X6	—	18	40	нар.	HEWLETT-PACKARD	»
3584	V-7011—1	—	0—10	110	101,6	—	6,35	3	1,5"	18	15	вн.	Самописец температуры	Д50, ГОСТ 7717—75
3585	НІ—174453—009	—	0—100	110	101,6	—	6,35	3	1,5"	18	15	вн.	—	То же
3586	НІ—129—78	—	0—150	305	279,6	290	9,525	3,4X6,8	1"; 2"	18	40	вн.	—	»
3587	211277	—	—	260	241,53	253	5	2X4	—	12	15	нар.	TZ-210; TZ-212-S	»
3588	151277	—	0—100	285	254	272	6,35	2,5X5	—	18	40	вн.	Влагометр	»
3589	V e21	—	—	90	70	82	5	2	20	12	15	нар.	—	»
3590	400	ЛПГ100	—	120	100	110	5	2X4	20	12	15	нар.	—	»
3591	211270	ЛПГ100	400—0	120	100	110	5	2X4	20	12	15	нар.	Потенциометр	»
3592	201277	ЛПГ100	550—0	120	100	110	5	2X4	20	12	15	нар.	То же	»
3593	896700	ЛПГ120	0—100	140	120	130	5	2X4	20	12	15	нар.	FPE-120	»
3594	953187	ЛПГ120	0—4	140	120	130	5	2X4	20	12	15	нар.	То же	»
3595	900835	ЛПГ120	0—25	140	120	130	5	2X4	20	12	15	нар.	»	»
3596	261277	ЛПГ100	16—1,6	120	100	110	5	2X4	20	12	15	нар.	382Б	»
3597	251277	ЛПГ100	4—0,4	120	100	110	5	2X4	20	12	15	нар.	ВМКЕ	Д50, ГОСТ 7717—75
3598	241277	ЛПГ100	200—0	120	100	110	5	2X4	20	12	15	нар.	382Б	То же
3599	006	—	—	120	99,8	110	5	2X4	20	12	15	нар.	382Б	»
3600	281277	ЛПГ100	34—3,5	120	100	110	5	2X4	20	12	15	нар.	»	Д50, ГОСТ 7717—75
3601	124	ЛПГ100	—	120	100	110	5	2X4	20	12	15	нар.	ВМКЕ	То же
3602	231277	—	0—300	270	250,6	260	5	2X4	—	18	40	нар.	ХК	»
3603	221277	ЛПГ250	50—0+50	270	250	260	5	2X4	—	18	40	нар.	МК	»
3604	191277	ЛПГ250	0—200	270	250	260	5	2X4	—	18	40	нар.	То же	»
3605	271277	—	0—150	270	250,5	260	5	2X4	—	18	40	нар.	»	»
3606	181277	ЛПГ250	50—150	270	250	260	5	2X4	—	18	40	нар.	»	»
3607	171277	—	0—60	270	251	260	5	2X4	—	18	40	нар.	»	»
3608	161277	ЛПГ250	—	270	250	260	5	2X4	—	18	40	нар.	»	»
3609	2000/3/NA	—	0—450	175	152,4	165	12,7	2,5X5	1"	18	40	нар.	7056В	»
3610	I J 212 S 100—10	—	—	270	250	260	10	3X6	20	18	50	нар.	Е-1936А	»
3611	250178	—	—	420	380	405	10	3,4	—	—	—	нар.	Графопостроитель ДГУ-2	»
3612	K255002	—	70—0+110	130	110	120	5	2X4	20	18	15	нар.	Самописец «Юзифруа»	»
3613	1043	—	0—100	270	250	260	5	2,5X5	—	18	40	нар.	Потенциометр	»
3614	341.0 S pl50/15	—	0—150; 1—0—15	270	249	260	5	2X4	20	18	40	нар.	То же	»
3615	47.27.0044	ЛПГДС60	—	70	60	65	5	2	20	12	15	нар.	амперметр	»
3616	990912	—	0—100	285	250	276	5	2X4	—	18	40	нар.	—	»
3617	m E8.842.035	—	—	200	190	—	—	—	—	18	50	нар.	РЧК-01	»
3618	m E8.842.036	—	—	290	280	—	—	—	—	18	50	нар.	Р6К-01	»
3619	m E8.842.037	—	—	380	370	—	—	—	—	18	50	нар.	Р8К-01	»
3620	8ПВ.445.066	ЛПГБП265	—	290	265	—	—	—	—	18	50	нар.	Н3008	»
3625	560723	—	0—20	115	101,6	—	6,35	2,5	—	12	15	нар.	Спидомакс-М	Д50, ГОСТ 7717—75

3626	490062	—	0—600	272	250	262	6,35	2,5X5	—	—	18	40	нар.	Спидомакс-W	То же
3627	490061	—	0—800	272	250,4	262	6,35	2,5X5	—	—	18	40	нар.	То же	»
3628	680001—536	—	1100—1400; 4,5—2,1; 1200—1800	305	278,4	288	9,525	3,4X6,8	—	—	18	40	нар.	Электроник-112	»
3629	680001—696	—	1420—1540; 1200—1800; 1,5+0—0,1	305	278,4	288	9,525	3,4X6,8	—	—	18	40	нар.	То же	»
3631	250578	—	—	400	400	—	—	—	35	00—50	18	50	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3632	5A8.842.077	ЛПГБП400	—	420	400	—	—	—	—	—	18	50	нар.	ЭЭ16Ч-1-04	То же
3633	БС-110—033	—	—	260	250	—	—	—	—	—	12	15	нар.	Тормозн. стенд 7518	»
3634	100—028	—	0—100	170	152,4	160	6,35	2,5X5	—	—	18	40	нар.	Электроник-111	Д50, ГОСТ 7717—75
3635	K4304X	—	—	150	114	140	5	2X4	—	—	18	30	нар.	Счетчик активн. мощности	То же
3636	46—171064—001	—	0—100	165	150	156	10	3X6	—	—	12	30	нар.	Хоневел	»
3637	20678	ЛПГС250	0—1100°С ХА	270	250	260	12,5	2X4	20	1, 2...24	складывающаяся, шаг фальц. 62,5 мм 20 м			КСП-4	»
3638	5A8.842.078	ЛПГСБП400	—	420	400	—	—	—	—	—	складывающаяся, шаг фальц. 300 мм 120 м			—	Д50, ГОСТ 7717—75
3639	159-1008	—	0—100; 100—0	275	250	265	6,25	3X6	—	—	18	40	нар.	—	»
3642	0806—27216—10.73	—	—	230	209,3	220	5	2X4	—	—	18	40	нар.	2-х каналн. самописец	»
3643	168619104	—	—	270	249	260	5	2X4	60	1, 2...24	18	40	нар.	—	То же
3644	55С.1155.0001	ЛПГ250	—	270	250	260	5	2X4	60	1, 2...24	18	40	нар.	—	»
3645	308858	ЛПГ120	100—0+100	140	120	130	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	нар.	—	»
3646	003/6971	—	50—0+100	140	120,7	130	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	нар.	—	»
3647	710531	ЛПГ100	0—900 °С	120	100	110	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	нар.	Компенсатор	»
3648	104S/0—120/20	ЛПГ100	0—120	120	100	110	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	нар.	—	»
3649	38802/20	ЛПГ100	0—25; 0—5000	120	100	110	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	нар.	—	»
3650	101S/0—80/20	ЛПГ100	0—80	120	100	110	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	нар.	—	»
3651	23113—49	—	2—12	140	118	130	5	2X4	20	1, 2...24	18	15	нар.	—	»
3652	2944—78	ЛПГ250	0—100	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	»
3653	380746—043В	—	0—550	305	279	290	9,525	3,4X6,8	1",2"	1, 2...12	18	40	вн.	BY15305825	»
3654	32487	ЛПГ210	0—6 кг/см2; 0—160°С	230	220	210	5	2X4	60	1, 2...24	12	15	нар.	—	»
3657	E906 ANB	—	0—100; 0—200	200	180	190	7,5	3X6	25	1, 2...24	18	40	нар.	—	»
3658	344—00762438	—	0—100	115	101,6	—	6,35	3	1,5"	2, 4...12	12	15	нар.	—	»
3659	5 V 130-6	—	0—100; 0—100	115	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	4650NR	»
3660	53168—6	—	0-10; 0—10	115	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	То же	»
3661	9280—0131	—	10—0—0,5	280	254	268	6,35	3X6	—	—	18	40	нар.	Паккард	»
3662	612206	—	—	290	250	273	5	2,5X5	—	—	18	40	нар.	AR-25	»
3663	003/6861	—	80—0+130	140	119,4	130	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	вн.	ЛКА	»
3664	Д2/-/-/3	—	—	203	152,4	197	6,35	2X4	—	—	12	15	вн.	9995	»
3666	7064E	—	0—100	200	179,4	190	7,5	3X6	25	1, 2...24	18	40	нар.	EPB	»
3667	165—1003	—	0—100	275	248,8	265	6,25	3,4X6,8	—	—	18	40	нар.	ЕЛМЕР	»
3668	HZ-5000A	—	0—100	180	150	170	12,5	3,4X6,8	25	1, 2...24	18	15	нар.	—	»
3669	662709	—	0—1400°С	184	165,6	175	6,35	2,5X5	—	—	18	15	нар.	Потенциометр	»
3671	БП8.849.000—01	—	—	510	500	—	—	—	—	—	18	25	вн.	»	»
3672	E9060GB	—	0—150	200	180	190	7,5	3X6	25	1, 2...24	складывающаяся, шаг фальц. 75 мм 20 м			ERB12-30-34	»
3673	53000—6	—	1-10	115	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	5412TSF-E	То же
3674	E9060NB	—	0—100; 0—200	200	180	190	7,5	3X6	25	1, 2...24	складывающаяся, шаг фальц. 75 мм 20 м			ERB12-30-34	»
3675	E9060CB	—	0—120; 0—300; 0—600	200	180	190	7,5	3X6	25	1, 2...24	складывающаяся, шаг фальц. 75 мм 20 м			ERB12-30-34	»
3676	159—1004	—	0—110	275	250	265	6,25	3X6	—	—	18	40	нар.	—	»
3677	190279	—	—	120	100	—	5	2	—	—	12	15	нар.	Волновой анализатор Г4-27	»
3678	30m—0—30286—34	—	25—0	280	250	270	7,5	3X6	—	—	18	40	нар.	—	»
3680	100479	—	0—160	120	100	—	—	—	—	—	18	40	вн.	Пресс 1282	»
3681	914098	—	80—0+130	140	120	130	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3682	Ю-73.95.778	—	0—1,5; 0—100%	270	250	260	5	2X4	—	—	18	20	нар.	ИКСА-77	То же
3683	Э-271/mex-1	—	0—700	184	149,8	174	10	3X6	30	1, 2...24	12	15	нар.	Киловаттметр	»
3684	505Д-1	—	0—100; 100—0	230	200	220	7,5	2,5X5	—	—	18	20	вн.	—	»
3685	КТ 202	—	0—1000	200	180	190	7,5	3X6	25	1, 2...24	складывающаяся, шаг фальц. 75 мм 20 м			—	»
3686	9904С3	—	0—100	280	250	270	10	3,4X6,8	—	—	18	40	нар.	—	»
3687	290873	—	0—320	350	320	335	5	2X4	—	—	18	50	нар.	—	»
3688	8ПВ.445.068	—	—	380	355	—	—	—	—	—	18	50	нар.	Н3029	»
3689	53001-6TX	—	0—100	120	101,6	110	6,35	3X6	1,5"	2,4...12	12	15	нар.	—	»
3690	КП-1015—2—00	—	0—250	275	250	265	6,25	3X6	50	5, 10...60	18	40	нар.	—	»
3691	4651514100	—	0—10	110	100	—	5	2	—	—	12	15	нар.	—	»
3692	4651—522—101	—	0—10; 0—100	110	100	—	5	2	—	—	12	15	нар.	—	»
3693	4651—518—101	—	0—100	110	100	—	5	2	—	—	12	15	вн.	—	»
3694	2110/TR-99	—	0—150	120	100	110	10	3X6	20	1, 2...24	18	15	вн.	—	»

3695	1881-541	—	0—600	140	120	130	5	2X4	20	1, 2...24	18	15	нар.	—	»
3696	2140	—	0—100	272	249	262	6,35	2,5X5	3/4"	1, 2...24	18	40	нар.	газоанализатор	»
3697	2110	—	0—100	120	100	110	10	3X6	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3698	050—71751	—	5—0+100	295	263	—	—	—	—	—	18	40	нар.	газоанализатор	»
3699	EA 998/3	—	0—250	270	250	260	5	2,5X5	—	—	18	40	нар.	»	»
3700	Б-05.103 38	—	0—100	270	250	260	5	2X4	20	1, 2...24	18	20	нар.	A550-001	»
3701	94.133.01	—	—	70	60	65	5	2	20	1, 2...24	12	15	нар.	—	»
3703	170180	—	—	520	480	—	—	—	—	—	18	30	вн.	—	Писчая, ГОСТ 18510—87
3704	120280	—	1,5—0	270	245	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	аминоанализатор	
3707	9005076	—	0—100	110	100	104	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3708	9005077	—	0—100	110	100	104	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	То же
3710	732927	—	50—100°C	140	119,49	130	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	нар.	термограф	Д50, ГОСТ 7717—75
3711	952019—01	—	0,0—1,0	305	270	295	5	2X4	—	—	18	40	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3712	46.171.064.062	—	0—400	165	149,2	156	10	3X6	—	—	18	15	нар.	нагревательн. установка	То же
3713	19.4900161	—	0—100; 0—60; 0—24	190	180	—	—	—	—	—	18	30	вн.	—	»
3716	Б-04.520.89—01	—	0,1 кг	270	250	260	12,5	2X4	—	—	складывающаяся, шаг фальц. 62,5 мм 20 м			КС-4	Д50, ГОСТ 7717—75
3721	ET001	—	0—100	200	180	190	7,5	3X6	25	1, 2...24	складывающаяся, шаг фальц. 75 мм 20 м			регистратор температуры	»
3722	Ю-73.98.431	—	0—100%1—0%	225	200	—	—	—	—	—	18	40	вн.	—	»
3726	495223	—	0—500 °C	272	250,2	262	6,35	2,5X5	—	—	18	40	нар.	потенциометр	Д50, ГОСТ 7717—75
3727	497087	—	0—400 °C	272	250,2	262	6,35	2,5X5	—	—	18	40	нар.	потенциометр	То же
3728	323—2000	—	0—100; 170—220; 240—700; 210—360; 600—2600	275	250	—	—	—	—	—	18	40	нар.	—	»
3729	528897	—	100—0+100 °C	140	119,4	130	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	нар.	—	»
3730	003/9602	—	80—0+130 °C	140	119,4	130	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	нар.	ТВ V-1000	»
3731	17	ЛПГ120	0—100	140	120	130	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	нар.	—	»
3732	22m-a112635	ЛПГ250	—	270	250	260	5	2X4	20	0, 2, 4...58	12	40	нар.	Метраватт	»
3733	4124—55; 13113—68	ЛПГ250	50—0—50; 50—0—50	270	250	260	5	2X4	—	—	12	40	нар.	»	»
3734	180680	ЛПГ210	0—250; 0—400	230	210	220	5	2X4	60	1, 2...12	12	40	нар.	Метраватт	»
3735	240680	ЛПГС250	0—1100	270	250	260	12,5	2X4	60	1, 2...24	складывающаяся, шаг фальц. 62,5 мм 20 м			КСП-4	»
3736	514903	—	—	130	100	116	5	2,5X5	—	—	12	50	вн.	—	»
3737	994002	—	0—100	115	101,6	—	6,35	3	3/4"	1, 2...24	12	15	нар.	—	»
3738	2/753	ЛПГ210	0—6 бар; 40—160°C	230	210	220	5	2X4	60	1, 2...24	12	15	нар.	—	»
3739	180—2006	—	0—100 %	272	212	262	5	2X4	—	—	18	30	нар.	—	»
3740	190880	—	0—1100°C XA	305	275	290	10	3,4X6,8	20	1, 2...24	18	40	вн.	ЭПП-09	»
3741	20088	—	0—1100°C XA	305	275	290	10	3,4X6,8	40	1, 2...24	18	40	вн.	ЭПП-09	»
3742	Б-04.520.82	ЛПГ200	—	220	200	210	5	2X4	—	—	18	15	нар.	БА.11-005	»
3743	Ю-73.89.563	—	0—10 %; 0—100 %; 90—110%; 75—125 %	250	210	—	—	—	—	—	18	50	вн.	СФ-18	»
3744	040 980	—	—	420	310	405	12,7	4	—	—	18	50	нар.	ЭВМ «ОДРА-1305»	»
3748	Е-9062 AC	—	0—1600°C	200	180	190	7,5	3X6	25	1, 2...24	складывающаяся, шаг фальц. 75 мм 20 м			ER12B2-96	Д50, ГОСТ 7717—75
3749	Е-906CJH	—	0—1600°C	200	180	190	7,5	3X6	25	1, 2...24	складывающаяся, шаг фальц. 75 мм 20 м			—	То же
3750	983910; 4199—5	—	—	285	254	276	6,35	2,5X5	—	—	18	40	вн.	Зонд 08-СТД	»
3751	100—53в; 00330	—	0—14	170	152,4	160	6,35	2,5X5	1", 2"	1, 2...12	18	40	вн.	—	»
3752	3ШГр.НОО.00.131—1	—	—	216	188	203	12,7	4	—	—	18	50	вн.	Телетайп	»
3753	3ШГр.НОО.00.133—1	—	—	216	188	203	12,7	4	—	—	18	50	вн.	»	»
3754	3ШГр.НОО.00.135—1	—	—	216	188	203	12,7	4	—	—	18	50	вн.	»	»
3755	53088	—	0—100	280	254	—	6,35	3	50,8	1—12; 2—12	18	40	вн.	—	»
3756	Б-04.520.98	ЛПГ250	0—1	270	250	260	5	2X4	—	—	18	20	нар.	ЛКС4	»
3757	204—20700	—	2—30; 0—100 %	220	183,6	207	10	3,4X6,8	—	—	18	50	нар.	СФ	»
3758	9005078	ЛПГДС100	0—125	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	приборы контроля типа ПК	»
3759	9005079	ЛПГДС100	0—160	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	То же	»
3760	9005080	ЛПГДС100	0—200	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3761	9005081	ЛПГДС100	0—250	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3762	9005082	ЛПГДС100	0—320	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3763	9005083	ЛПГДС100	0—400	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3764	9005084	ЛПГДС100	0—500	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3765	9005085	ЛПГДС100	0-630	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3766	9005086	ЛПГДС100	0—800	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3767	9005087	ЛПГДС100	0—25	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3768	9005088	ЛПГДС100	0—4	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3769	9005089	ЛПГДС100	0—6	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3770	9005090	ЛПГДС100	0—1	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	Д50, ГОСТ 7717—75

3771	9005091	ЛПГДС100	0—16	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	То же
3772	9005092	ЛПГДС100	0—2	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3773	9005093	ЛПГДС100	0—3	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3774	9005094	ЛПГДС100	0—12	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3775	9005095	ЛПГДС100	0—63	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3776	9005096	ЛПГДС100	315+0—315	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3777	9005097	ЛПГДС100	500+0—500	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3778	9005098	ЛПГДС100	0—0,6	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3779	9005099	ЛПГДС100	0—1	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3780	9005100	ЛПГДС100	1—0+0,6	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3781	9005101	ЛПГДС100	1—0+1,5	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3782	9005102	ЛПГДС100	1—0+3	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3783	9005103	ЛПГДС100	1—0+5	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3784	9005104	ЛПГДС100	1—0+9	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3785	9005105	ЛПГДС100	1—0+15	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3786	9005106	ЛПГДС100	1—0+24	110	100	105	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	»	»
3787	2120	—	0—100	220	200	210	10	3X6	10	1, 2...24	12	15	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3788	m E8.842.047	ЛПГБП40	—	50	40	—	—	—	—	—	18	40	вн.	кардиограф	»
3792	543—043B	—	0—300	305	279,4	290	9,525	3,4X6,8	1", 2"	1, 2...12	18	40	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3793	178—2978—1	ЛПГ120	10—150°C	140	120	130	5	2X4	—	—	18	15	нар.	—	То же
3794	МЦПУ-16П-1—100-М	—	—	100	85	—	12,5	4	—	—	12	50	вн.	МЦПУ-16П	»
3795	Э37.065.002	—	—	150	140	—	—	—	—	—	12	50	нар.	6-кан. самописец	»
3798	30681	ЛПВ100	0—100	120	100	110	5	2X4	—	—	18	50	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3799	492020	—	0—100	272	249,6	262	6,35	2,5X5	—	—	18	40	нар.	Газоанализатор	То же
3800	СРР/009/0/0	—	0—12	300	250	290	5	2X4	—	—	18	40	вн.	—	»
3802	Ю-73.89.564	—	0—1; 0—2; 1—2; —0,8—0+0,2	250	210	—	—	—	—	—	18	50	вн.	СФ-18	Д50, ГОСТ 7717—75
3803	SP-216B	—	0—10; 10—0	280	250	270	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	То же
3804	36.123CB	ЛПГ250	0—100%; 10—0+10; 0—40 %; 0—15	270	250	260	5	2X4	20	1, 2...24	18	15	нар.	—	»
3805	53012—6	—	10—0—10	115	101,6	—	6,35	3	—	—	12	15	нар.	—	»
3806	E906ANH	—	0—1000	200	180	190	7,5	3X6	25	1, 2...24	складывающаяся, шаг фальц. 75 мм 20 м			—	»
3807	180981	ЛПГ120	0—100	140	120	130	5	2X4	30	1, 2...24	18	15	нар.	—	»
3808	42132A400-A	—	0—10; 0—100	110	101,6	—	6,35	3	2"	2, 4...24	12	15	нар.	—	»
3809	36.123CA	ЛПГ250	0—40 Н2О; 0—24; 10—0—10	270	250	260	5	2X4	—	—	18	15	нар.	—	»
3810	3710—016	—	—	285	250	275	6,25	2,5X5	—	—	18	15	нар.	—	»
3811	600182	—	10—0+100	185	165	175	6,35	2,5X5	—	—	18	15	нар.	—	»
3812	9005067	ЛПВ100	0—(—60) кПа	120	100	110	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3813	9005068	ЛПВ100	0—(—100) кПа	120	100	110	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3814	9005069	ЛПВ100	100—0+60 кПа	120	100	110	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	То же
3815	9005070	ЛПВ100	100—0+150 кПа	120	100	110	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3816	9005071	ЛПВ100	100—0+300 кПа	120	100	110	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3817	9005072	ЛПВ100	100—0+500 кПа	120	100	110	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3818	9005073	ЛПВ100	100—0+900 кПа	120	100	110	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3819	9005074	ЛПВ100	0,1—0+1,5 мПа	120	100	110	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3820	9005075	ЛПВ100	0,1—0+2,4 мПа	120	100	110	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3821	mE8.842.048	—	60 мин.—200; Н-2—1	140	130	—	—	—	—	—	12	30	вн.	ММП-01	»
3823	RC-3054	—	0—10	295	250	287	5	2X4	—	—	18	20	нар.	М4910-1-3	Д50, ГОСТ 7717—75
3824	KOOOO 034	—	0—70	110	101,6	—	6,35	3	1,5"	2, 4...12	12	20	вн.	—	»
3825	KOOOO 035	—	0—250	110	101,6	—	6,35	3	1,5"	2, 4...12	18	20	вн.	—	»
3826	11212V100-30	—	—	270	250	260	10	3X6	20	1, 2...24	складывающаяся, шаг фальц. 75 мм 20 м			—	»
3827	λ-2011—2	—	0—250	230	200	220	5	2X4	20	1, 2...12	складывающаяся, шаг фальц. 62,5 мм 20 м			—	»
3828	λ-2012—2	—	0—300	230	200	220	5	2X4	20	1, 2...12	складывающаяся, шаг фальц. 62,5 мм 20 м			—	»
3829	λ-2013—2	—	0—400	230	200	220	5	2X4	20	1, 2...12	складывающаяся, шаг фальц. 62,5 мм 20 м			—	»
3830	53013—6	—	1—10; 0—100	120	101,6	110	6,35	3X6	—	—	12	20	вн.	—	»
3831	011—0173—01C	—	100—0	310	268	296	9,525	3,4X6,8	—	—	18	40	нар.	—	»
3832	457—5001	—	0—100	215	153	206	10	3X6	—	—	18	20	нар.	спектрофотометр	»
3834	L 971	—	0—5	205	180	195	6,35	2,5X5	1"	1, 2...24	18	20	вн.	—	»
3835	L 978	—	0—5	205	180	195	6,35	2,5X5	1"	1, 2...24	18	20	вн.	—	»
3836	280182	—	—	80	60	70	5	2X4	—	—	12	20	нар.	—	»
3837	E9063A G	—	0—100	200	180	190	7,5	3X6	25	1, 2...24	складывающаяся, шаг фальц. 75 мм 20 м			—	»
3838	8ПВ.445.070	ЛРБП100	—	110	100	—	—	—	60	1, 2...24	18	15	нар.	—	»

3839	560104	—	0—100	115	101,6	—	6,35	2,5	—	—	12	20	нар.	—	»
3840	502—64	—	250—650	110	101,6	—	6,35	2,5	—	—	12	20	нар.	—	»
3841	501—04	—	0—25	110	101,6	—	6,35	2,5	—	—	12	20	нар.	—	»
3842	501—16	—	25—0—25	110	101,6	—	6,35	2,5	—	—	12	20	нар.	—	»
3844	NMC 2310	—	—	150	114	140	12,7	3X6	—	—	18	40	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3845	8П8.445 071	ЛПГБП85	—	100	85	—	—	—	—	—	18	50	нар.	—	То же
3846	8ПВ 445 073	ЛПГБП175	—	200	175	—	—	—	—	—	18	50	нар.	—	»
3847	8ПВ 445 074	ЛПГБП40	—	50	40	—	—	—	—	—	18	50	нар.	—	»
3848	8ПВ 445 075	ЛПГБП355	—	380	355	—	—	—	—	—	18	50	нар.	—	»
3850	280582	—	0—200	270	250	260	12,5	2X4	60	1, 2...24	складывающаяся, шаг фальц. 62,5 мм 20 м			—	»
3851	Б-04.520.99	—	0—100—1000—10000	270	250	260	12,5	2X4	—	—	складывающаяся, шаг фальц. 62,5 мм 20 м			—	»
3852	100—012	—	0—500	170	152	160	6,35	2,5X5	1", 2"	1, 2...12	18	40	вн.	потенциометр	Д50, ГОСТ 7717—75
3853	100—786	—	0—600	170	152	160	6,35	2,5X5	1", 2"	1, 2...12	18	40	вн.	»	То же
3854	100—329	—	0—1400	170	152	160	6,35	2,5X5	1", 2"	1, 2...12	18	40	вн.	»	»
3855	100—030	—	0—1200	170	152	160	6,35	2,5X5	1", 2"	1, 2...12	18	40	вн.	»	»
3856	100—039	—	0—1600	170	151,5	160	6,35	2,5X5	1", 2"	1, 2...12	18	40	вн.	»	»
3857	660068	—	700—1700	184	164,5	174	6,35	2,5X5	—	—	18	40	вн.	»	»
3858	663868	—	0—260	184	165	174	6,35	2,5X5	—	—	18	40	вн.	»	»
3859	660078	—	800—1800	184	165	174	6,35	2,5X5	—	—	18	40	вн.	»	»
3860	600027	—	0—1000	184	165	174	6,35	2,5X5	—	—	18	40	вн.	»	»
3861	600062	—	0—600	184	165	174	6,35	2,5X5	—	—	18	40	вн.	»	»
3862	661071	—	0—1100	184	165	174	6,35	2,5X5	—	—	18	40	вн.	»	»
3863	660047	—	0—1200	184	164,3	174	6,35	2,5X5	—	—	18	40	вн.	»	»
3864	496426	—	0—14; 0—1000	272	251	262	6,35	2,5X5	—	—	18	40	вн.	потенциометр	»
3865	9512-R	—	0—1100	305	279	290	9,525	3,4X6,8	—	—	18	40	вн.	рН-метр	»
3866	68003—97	—	200 мм—10	305	279	290	9,525	3,4X6,8	1", 2"	1, 2...12	18	40	вн.	вакуумметр	»
3867	6386	—	0—100	305	278	290	9,525	3,4X6,8	1", 2"	1, 2...12	18	40	вн.	»	»
3868	680001—711	—	0—1400	305	279	290	9,525	3,4X6,8	1", 2"	1, 2...12	18	40	вн.	потенциометр	»
3869	9280—0222	—	10—0	280	252	268	6,35	2,5X5	—	—	18	25	нар.	»	»
3870	КЮЭ-054—0604	—	—	230	—	—	—	—	25	0 и 1	25	30	вн.	»	»
3871	041182	ЛПГС250	50—0+150	270	250	260	12,5	2X4	20	1, 2...24	складывающаяся, шаг фальц. 62,5 мм 20 м			КСП-4	»
3872	338511	—	—	310	279,5	296	9,525	3,4X6,8	—	—	18	40	нар.	—	»
3873	4651—520—101	—	0—10	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3874	180483	ЛПГ250	0—∞	270	250	260	5	2X4	—	—	18	30	нар.	ААА-881	»
3875	EF-001	—	0—100	270	250	260	7,5	3X6	25	1, 2...24	складывающаяся, шаг фальц. 75 мм 20 м			—	»
3876	К 453/0010/1	—	0—100	140	120	—	5	2	—	—	18	15	нар.	—	»
3877	566428	—	0.0—3.0	305	264	290	9,525	3,4X6,8	—	—	18	40	нар.	—	»
3878	270/45	ЛПГ250	—	270	250	260	5	2X4	—	—	18	40	нар.	—	»
3879	IV250 F/C	—	—	260	250	—	—	—	—	—	12	30	вн.	—	»
3880	781927—387—1	—	—250—50—250	110	101,6	—	6,35	3	1,5"	2, 4...12	18	15	вн.	—	»
3881	781928—242—1	—	0—15; 0—5	110	101,6	—	6,35	3	1,5"	2, 4...12	18	15	вн.	—	»
3882	2120/ТС-TAB-A2	—	0—140 (150)	220	200	210	10	3X6	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3883	5100—4367	—	0—100; 2,5—50	215	153	206	10	3X6	—	—	18	30	нар.	—	»
3884	8ПВ.445.079	—	—	380	352,5	—	—	—	60	1, 2...24	18	50	нар.	—	»
3885	230583	—	100—60	120	100	110	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3886	XY-105	—	—	270	250	260	10	3X6	—	—	18	40	нар.	—	»
3887	1.63880.0	—	0—100	170	150	160	5	2X4	30	1, 2...24	12	15	нар.	—	»
3888	1.63889.0	—	0—1200	170	150	160	5	2X4	30	1, 2...24	12	15	нар.	—	»
3889	В 30162	—	0—100	184	165	175	6,35	2,5X5	—	—	12	15	нар.	—	»
3890	490027	—	0—1000	272	250	262	6,35	2,5X5	—	—	18	40	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3891	EF102	—	0—1400	270	250	260	7,5	3X6	25	1, 2...24	складывающаяся, шаг фальц. 75 мм 20 м			—	То же
3892	E9060AO	—	0—250; 0—500	200	180	190	7,5	3X6	25	1, 2...24	складывающаяся, шаг фальц. 75 мм 20 м			—	»
3893	XT-127	—	11—0—1; 1—0—11	720	250	260	10	3X6	—	—	складывающаяся, шаг фальц. 75 мм 20 м			—	»
3895	1136—48	—	—	110	100	104	5	2X4	—	—	12	15	нар.	—	»
3897	HE 0050	—	0—100; 0—500	110	100	—	6,25	2	50	2, 4...24	складывающаяся, шаг фальц. 75 мм 20 м			—	»
3898	006/0633	ЛПГ120	0—250	140	120	130	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	нар.	логометр	То же
3899	РБ 1794	—	0—250	310	279	296	9,525	3,4X6,8	—	—	18	40	нар.	—	»
3900	ZN17—23	—	—	180	150	170	5	2X4	—	—	12	15	нар.	разрывн. маш.	»

3901	669044	—	0—250 °C	184	164,5	174	6,35	2,5X5	—	—	18	20	нар.	резиносмеситель	»
3902	EM-001	—	0—100	115	100	107	10	2X4	20	1, 2...24	12	15	нар.	регистратор	»
3903	080983	—	0—100	140	119	130	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	нар.	холодильный барабан	»
3904	09.09.83	ЛПГ250	—	270	250	260	5	2X4	—	—	18	15	нар.	разрывная машина	»
3905	84787	ЛПГ210	0—300 кр/см2; 100—200 °C	230	210	220	5	2X4	25	1, 2...24	12	15	нар.	пластометр	»
3906	106568	—	600—4000; 0—100	175	133,35	162	9,525	3,4X6,8	—	—	18	40	нар.	ИК-спектрофотометр	»
3907	100983	—	—	110	98,552	103	4,76	2X4	—	—	18	15	нар.	вискозиметр	»
3908	51021000	—	0—100; 200—4000; 2.5—50	215	153	206	10	3X6	—	—	18	30	нар.	спектрофотометр	»
3909	1000	—	0—100	120	100	110	5	2X4	20	1, 2...24	12	15	нар.	—	»
3910	2120/TC-29	—	0—300	220	200	210	10	3X6	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3911	82S3771	—	0,1—80	110	101,6	—	4,76	2X4	2"	2, 4...12	18	20	нар.	—	»
3912	2140 TC-115	—	0—1200°C	272	249	262	6,35	2,5X5	3/4"	1, 2...24	18	40	нар.	—	»
3913	0PAQH25279	—	—	230	200	220	12,7	2,5X5	1/2"	1, 2...24	12	15	нар.	—	»
3914	601510	—	0—45	150	120	140	5	2X4	20	1, 2...24	18	20	нар.	расход газа	»
3915	345-1590	—	0—100; 2,5—50	275	208	265	6,25	3X6	—	—	18	40	нар.	Спектрофотометр M-345	»
3916	001.28	—	10—90	250	200	235	5	2,5X5	—	—	18	40	нар.	»	»
3917	9134—72	—	0—100	128	120	—	10	3	20	1, 2...24	12	15	нар.	ЕЛР-452Мз	»
3918	22104—87	ЛПГ210	0—6; 0—50; 20—160	230	210	220	5	2X4	60	1, 2...24	18	15	нар.	—	»
3919	4617106459	—	0—50; 0—150; 0—250	165	150	156	10	3X6	—	—	12	15	вн.	—	»
3920	5233	—	0—100; 0—150	305	279,4	290	9,525	3,4X6,8	1"	1,2...12	18	40	вн.	—	»
3921	53498—6TX-1	—	0—15	120	101,6	110	6,35	3X6	1,5"	2, 4...12	складывающаяся, шаг фальц. 75 мм 20 м			—	»
3922	56303—6TX	—	50—150; 50—250	120	101,6	110	6,35	3X6	1,5"	2, 4...12	складывающаяся, шаг фальц. 62,5 мм 20 м			—	»
3923	55016—6TX	—	0—100; 1—1,3	120	101,6	110	6,35	3X6	1,5"	2, 4...12	складывающаяся, шаг фальц. 62,5 мм 20 м			—	»
3924	53498—6TX-2	—	0—14; 0—50	120	101,6	110	6,35	3X6	1,5"	2, 4...12	складывающаяся, шаг фальц. 75 мм 20 м			—	»
3925	Г322С105	—	—	184	159	172	10	3,4X6,8	30	1, 2...24	складывающаяся, шаг фальц. 62,5 мм 20 м			—	»
3926	3045—13; B9529AC	—	0—10	175	153	165	7,5	3X6	—	—	складывающаяся шаг фальц. 62,5 мм 20 м			—	Д50, ГОСТ 7717—75
3927	m E8.842.049	ЛПГСБП250	—	270	250	—	—	—	—	—	складывающаяся, шаг фальц. 300 мм 300 м			электроэнцефалограф ЭЭ84-2-05	»
3930	270285	—	—	420	376	405	12,7	4	—	—	складывающаяся, шаг фальц. 304,8 мм 100 м			—	Д50, ГОСТ 7717—75
3931	2000/472 PPR	—	—	175	152	165	12,7	2,5X5	1"	1, 2...24	12	15	нар.	То же	Д50, ГОСТ 7717—75
3932	160485	—	—	35	—	—	—	—	—	—	18	50	—	—	
3933	8ПВ.445.147	ЛПГОН100	—	110	100	—	5	2	60	1, 2...24	18	15	нар.	То же	»
3935	R205	—	0—2,5	180	152,4	165	9,525	3,4X6,8	3/4"	1, 2...24	18	20	нар.	—	
3936	MP.1267	—	0—1700	152	133	140	9,525	3,4X6,8	3/4"	1, 2...24	18	20	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3938	200685	—	1—40	365	341	356	10	3X6	30	1, 2...24	18	20	нар.	—	
3939	NL36.124D B/DO	ЛПГ250	0—15; 0—40 %	270	250	260	5	2X4	20	1, 2...24	18	15	нар.	—	То же
3940	NL36.124DA/DN	ЛПГ250	0—15; 0—40%	270	250	260	5	2X4	—	—	18	15	нар.	—	»
3943	КИП-20211	—	0—10; 0—100	125	101,6	113	6,35	3X6	—	—	18	15	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
3944	МП7.021.429	ЛПВОН100	0—100	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	То же
3945	МП7.021.430	ЛПВОН100	0—100	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3946	МП7.021.431	ЛПВОН100	0—2,0	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3947	МП7.021.432	ЛПВОН100	0—3,0	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3948	МП7.021.433	ЛПВОН100	0—4	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3949	МП7.021.434	ЛПВОН100	0—6	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3950	МП7.021.435	ЛПВОН100	0—12	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3951	МП7.021.436	ЛПВОН100	0—16	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3952	МП7.021.437	ЛПВОН100	0—25	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3953	МП7.021.438	ЛПВОН100	0—65	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3954	МП7.021.439	ЛПВОН100	0—760	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3955	МП7.021.440	ЛПВОН100	20—100	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3956	МП7.021.441	ЛПВОН100	100—250	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3957	МП7.021.442	ЛПВОН100	100—400	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3958	МП7.021.443	ЛПВОН100	—5—0+5	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3959	МП7.021.444	ЛПВОН100	—315—0+315	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3960	МП7.021.445	ЛПВОН100	—760—0+1,0	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3961	МП7.021.446	ЛПВОН100	—760—0+2,5	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3962	МП7.021.447	ЛПВОН100	0—1,0	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3963	МП7.021.448	ЛПВОН100	0—125	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3964	МП7.021.449	ЛПВОН100	0—160	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»

3965	МП7.021.450	ЛПВОН100	0—200	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3966	МП7.021.451	ЛПВОН100	0—250	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3967	МП7.021.452	ЛПВОН100	0—320	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3968	МП7.021.453	ЛПВОН100	0—400	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3969	МП7.021.454	ЛПВОН100	0—500	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3970	МП7.021.455	ЛПВОН100	0—630	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3971	МП7.021.456	ЛПВОН100	0—800	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3972	МП7.021.457	ЛПВОН100	0,2—1,0	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3973	МП7.021.487	ЛПВОН100	0—100	110	100	—	5	2	20	1, 2...24	12	15	вн.	—	»
3974	280486; Е-009А	—	—	95	80	86	5	2Х4	—	—	18	20	нар.	—	»
3983	ДМШ.029.000	—	—	180	160	170	5	2Х4	—	—	12	15	нар.	—	»
3984	ФДБ 545 500-002	—	—	56	—	—	—	—	—	—	12	50	—	—	»
3985	ЕХ-007	—	—	280	249,2	270	10	3Х6	—	—	складывающаяся, шаг фальц. 75 мм 20 м			—	»
3986	60688	ЛБПС-90	—	90	—	—	—	—	—	—	12	50	—	Универсал-Тест	»
10237	БФДБ	ЛПВ100	----	120	100	110	5	2Х4	-	1, 2, 3, 4, 5, 6,..., 24	12	15	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75
50074247	БФДБ	ЛПВ100	0-100	120	100	110	5	2Х4	-	-----	12	15	нар.	—	Д50, ГОСТ 7717—75

ЛЕНТЫ ДИАГРАММНЫЕ НА СПЕЦБУМАГАХ

Реестровый номер	Шифр диаграммы	Градуйровка и предел измерений	Ширина ленты по обрезу, мм	Ширина поля записи, мм	Расстояние между центрами круглых и овальных перфораций, мм	Шаг перфорации, мм	Размер перфорации, мм	Скорость часовника, мм	Цифры времени	Внутренний диаметр шпули, мм	Длина ленты в рулоне, м	Характер намотки (внутрь, наружу)	Марка бумаги, НТД бумаги
376	51-1-427	0—150; 0—24; 0—30	79,5	75	—	—	—	—	—	25	20	нар.	Скоростемерная, ТУ 13-7309005-665—88
997	997МЛ	—	203	—	—	—	—	—	—	18	25	вн.	ЭТБ, ТУ 81-04-185—80
1396	6909,005	—	280	—	—	—	—	—	—	18	40	вн.	То же
1717	ЖЮ36-Э255	—	212	—	—	—	—	—	—	18	50	вн.	»
1729	8ПА 445 001	—	64	—	—	—	—	—	—	12	25	вн.	БМП, ТУ 81-04-489—77
1732	ЛЖ8 820513	—	170	—	—	—	—	—	—	18	25	вн.	То же
1733	061-00-01	—	35	30	—	—	—	—	—	18	50	вн.	ТВ, ТУ 81-04-02—77
1736	087-00-02	—	95	85	—	—	—	—	—	18	50	вн.	То же
1738	086-00-02	—	190	180	—	—	—	—	—	18	50	вн.	»
1740	085-00-02	—	285	275	—	—	—	—	—	18	50	вн.	»
1828	КФ7 029 075	—	152	—	140	12,7	3,4Х6,8	—	—	18	15	вн.	»
1829	КФ7 029 050	0—360	152	127	140	12,7	3,4Х6,8	76,2	2, 4, 6, 8, 10...	18	15	вн.	»
1830	ЛК8 849 000	—	220	—	—	—	—	—	—	18	25	вн.	ЭТБ, ТУ 81-04-185—80
1852	9803	—	50	34	—	—	—	—	—	18	50	вн.	ТБ, ТУ 81-04-02—77
1870	0042	—	180	178	—	—	—	—	—	18	15	вн.	То же
1890	51С8 820007-2	0—100	180	160	170	5	2Х4	—	—	18	15	вн.	»
2572	410-000	—	203	—	—	—	—	—	—	18	25	вн.	ЭТБ, ТУ 81-04-185—80
2627	0402	—	75	—	—	—	—	—	—	12	15	вн.	БМП, ТУ 81-04-489—77
2629	ЛЖ 8 820167	—	160	—	—	—	—	—	—	18	25	вн.	ЭТБ, ТУ 81-04-185—80
2630	КФ7 029076	—	180	—	170	5	2Х4	—	—	18	15	вн.	ТБ, ТУ 81-04-02—77
2639	—	—	70	—	—	—	—	—	—	12	25	нар.	ЭТБ, ТУ 81-04-02—77
2642	дА8 820903	—	60	50	—	—	—	—	—	18	30	вн.	ТБ, ТУ 81-04-02—77
2656	ПШ7-743	—	80	—	73	5	2	—	—	12	20	нар.	Ударочувствительная, ТУ 81-В-04-
2716	QR 1102	—	125	—	—	—	—	—	—	12	15	вн.	БМП, ТУ 81-04-185—80
2720	99051	—	100	—	—	—	—	—	—	18	25	нар.	ЭТБ, ТУ 81-04-185—80
2743	8 829000	—	110	—	—	—	—	—	—	18	15	нар.	То же
2748	ва 7 029 000	0—90; 90—180; 180—270;	152	127	140	12,7	3,4Х6,8	38,1	2, 4, 6, 8, 10...24	18	15	вн.	ТБ, ТУ 81-04-02—77

2749	17700	—	50	40	—	—	—	—	—	18	50	вн.	То же
2755	101-01		180	—	—	—	—	—	—	12	15	вн.	ЭТБ, 81-04-185—80
2756	51-1-427А	0—200	79,5	75	—	—	—	—	—	25	20	нар.	Скоростемерная
2797	СК 20 000001	0—0	210	200	—	—	—	20	1, 2, 3, 4, 5, 6...	18	50	вн.	ТБ, ТУ 81-04-02—77
2798	СК 30 000001	0—0—0	210	200	—	—	—	20	1, 2, 3, 4, 5, 6...	18	50	вн.	ТБ, ТУ 81-04-02—77
2799	СК 40 000001	0—0—0—0	410	400	—	—	—	20	1, 2, 3, 4, 5, 6...	18	50	вн.	»
2800	СК 60 000001	0—0—0—0—0	410	400	—	—	—	20	1, 2, 3, 4, 5, 6...	18	50	вн.	»
2896	111 171	—	64	—	—	—	—	—	—	18	50	нар.	ЭТБ, ТУ 81-04-185—80
2902	1439-80	—	220	—	—	—	—	—	—	18	25	вн.	То же
2903	mE8 829005	—	285	275	—	—	—	—	—	18	50	вн.	»
2944	TS 180-3	—	180	175	—	—	—	—	—	18	25	вн.	»
2945	2075	—	70	—	—	—	—	—	—	12	25	нар.	ЭТБ, ТУ 81-04-185—80
2962	091 270	—	180	170	—	—	—	—	—	18	25	вн.	ТБ, ТУ 81-04-02—77
2964	ЛУ31-Э315576	—	460	—	—	—	—	—	—	18	25	вн.	ЭТБ, ТУ 81-04-185—80
2992	181 171	—	64	—	—	—	—	—	—	12	25	нар.	То же
2998	91 271	—	210	—	—	—	—	—	—	18	15	вн.	»
3005	4Э8 842 003	0—160 км/ч	180	170	—	—	—	—	—	12	15	нар.	ТБ, ТУ 81-04-02—77
3006	4Э8 842 004	0—200 км/ч	180	170	—	—	—	—	—	12	15	нар.	То же
3058	—	—	230	—	220	5	2Х4	—	—	12	15	вн.	»
3065	дА8 820 522	—	170	160	—	—	—	—	—	18	50	вн.	»
3067	дА8 820 524	—	250	240	—	—	—	—	—	18	50	вн.	»
3069	дА8 820 526	—	90	80	—	—	—	—	—	18	50	вн.	»
3099	С-1015В	—	82	70	75	5	2Х4	—	—	12	15	нар.	»
3101	5А8 842 038	—	260	250	—	—	—	—	—	18	50	вн.	»
3102	ЛУ 734-Э 506.710	—	220	—	—	—	—	—	—	18	25	вн.	ЭТБ, ТУ 81-04-185—80
3121	274.1.00.0.27	—	60	—	—	—	—	—	—	18	25	нар.	То же
3122	130 574Э	—	330	—	—	—	—	—	—	18	25	вн.	»
3136		—	10	—	—	—	—	—	—	30	60	вн.	ТБ, ТУ 81-04-02—77
3140	РУМБ 1.01.00.001	0—3; 0—15; 0—100; 0—150;	330	320	—	—	—	—	—	18	40	нар.	Скоростемерная, ТУ 13-7309005-665—88
3157	ЭПШ 005 260	—	220	—	210	5	2Х4	—	—	18	50	вн.	ТБ, ТУ 81-04-02—77
3172	ДК 26-72	—	203	—	—	—	—	—	—	18	15	вн.	ЭТБ, ТУ 81-04-185—80
3187	1052 SR	—	50	—	—	—	—	—	—	12	50	нар.	То же
3197	ЛУ8.822.997	0—200; 1400—1600	220	200	—	—	—	—	—	18	50	вн.	ТБ, ТУ 81-04-02—77
3198	А 112/1211 М	0—60	82	—	—	—	—	—	—	18	50	нар.	ЭТБ, ТУ 81-04-185—80
3501	Z в 242	0—50	65	58,6	—	5	2	—	—	12	15	вн.	ТБ, ТУ 81-04-02—77
3503	4Э8.842.005	0—250 км/ч	180	170	—	—	—	—	—	12	15	нар.	То же
3514	250576	—	90	—	78	5	2Х4	—	—	12	15	вн.	»
3520	8ПВ.445.056	—	200	—	—	—	—	—	—	18	50	нар.	»
3547	ЛЖ 821.608	—	170	—	—	—	—	—	—	18	20	вн.	ЭТБ, ТУ 81-04-185—80
3551	VД-20005	—	275	—	—	—	—	—	—	18	15	вн.	То же
3553	И-099	—	125	—	—	—	—	—	—	12	40	вн.	БМП, ТУ 81-04-489—77
3554	СЭМ 882 0042	—	65	—	—	—	—	—	—	12	40	вн.	То же
3558	55712РН	—	140	—	—	—	—	—	—	18	15	нар.	ЭРБ, ТУ 13-7308001-310—84
3583	Жа8.820.000	спец. шкала	392	382	—	—	—	25,4	1—24/1—25/	18	30	нар.	Скоростемерная, ТУ 13-7309005-665—88
3624	30478	—	150	—	—	—	—	—	—	18	20	вн.	ЭТБ, ТУ 81-04-185—80
3630	4Э8.842.007	0—200 км/ч; 0—24; 0—10 кг/с	180	170	—	—	—	—	—	12	15	нар.	ТБ, ТУ 81-04-02—77
3640	ZБ313	10—0	120	100	110	5	2Х4	20	0, 1,	12	15	нар.	То же
3641	23481/ТЕ/3	—	90	—	—	—	—	—	—	12	15	нар.	ЭТБ, ТУ 81-04-185—80

3665	хЭ8.842.005	0—30	180	160	170	5	2X4	—	—	18	40	вн.	ТБ, ТУ 81-04-02—77
3670	БП8.849.000	—	220	—	—	—	—	—	—	18	25	вн.	ЭТБ ДВЦ, ТУ 81-04-306—79
3679	ЭПП8.215/33	—	80	—	72	5	2X4	—	—	12	20	вн.	ТБ, ТУ 81-04-02—77
3702	КЦ8.899.014	—	220	—	—	—	—	—	—	18	50	нар.	ЭТБр, ТУ 81-04-397—75
3705	250280	0—100	184	160	172	10	3,4X6,8	20	1, 2, 3 24	18	25	нар.	ТБ, ТУ 81-04-02—77
3706	240 280	0—100	180	160	170	5	2X4	20	1, 2, 3 24	12	25	нар.	ТБ, ТУ 81-04-02—77
3709	ва 051-Э1147	—	215	—	—	—	—	—	—	18	50	нар.	ТХБ, ТУ 81-04-578—80
3714	Б-04.520.96	—	220	—	—	—	—	—	—	18	20	нар.	Для термопечатающих устройств, ТУ 81-04-578—80
3715	ДК8.849.003	—	510	—	—	—	—	—	—	18	25	вн.	ЭТБ, ТУ 81-04-185—80
3723	В 3365	0—100; 30—240;	150	120	142	5	2X4	—	—	18	15	нар.	ТБ, ТУ 81-04-02—77
3724	9270-0503	0—6; 60—200	150	129	141	5	2X4	—	—	18	25	нар.	То же
3725	4355038Е 3018	0—10; 60—200	145	125	134	5	2X4	—	—	18	15	вн.	»
3745	2В8.842.021	25—0+25°C	112	100	—	—	—	—	—	12	25	вн.	»
3746	8ПВ.445.069	—	200	175	—	—	—	—	—	18	50	нар.	»
3747	Б-04.520.97	—	220	—	—	—	—	—	—	18	15	нар.	ЭРБ, ТУ 13-7308001-310—84
3791	КЦ8.899	—	297	—	—	—	—	—	—	18	50	нар.	Металлизирован., ТУ 81-04-208—79
3796	290581	—	180	—	—	—	—	—	—	18	50	вн.	ЭРБ, ТУ 13-7308001-310—84
3797	300581	—	180	—	—	—	—	—	—	18	50	вн.	То же
3801	02-8709-4009	—	73	—	—	—	—	—	—	18	50	нар.	Металлизирован., ТУ 81-04-208—79
3822	291081	—	235	—	227	6,35	2,5X5	—	—	18	50	нар.	ТБ, ТУ 81-04-02—77
3843	260282	—	82	—	—	—	—	—	—	18	40	нар.	Металлизирован., ТУ 81-04-208—79
3896	431313301	—	140	—	—	—	—	—	—	12	25	нар.	ЭТБ, ТУ 81-04-185—80
3937	9005131	0±2,5	120	100	110	5	2X4	—	—	12	15	вн.	ТБ, ТУ 81-04-02—77
3941	8ПВ.445.143	—	290	265	—	—	—	—	—	18	50	нар.	То же
3942	8ПВ.445.144	—	380	355	—	—	—	—	—	18	50	нар.	»
3975	8ПВ.445.197	—	290	250	—	—	—	—	—	18	50	нар.	»
3976	ЛФДБ 545500001	—	57	—	—	—	—	—	—	18	50	вн.	ТХБ-46, ТУ 81-04-578—80
3977	»	—	57	—	—	—	—	—	—	18	50	нар.	То же
3978	»	—	105	—	—	—	—	—	—	18	50	вн.	»
3979	»	—	210	—	—	—	—	—	—	18	50	нар.	»
3980	»	—	220	—	—	—	—	—	—	18	50	вн.	»
3981	»	—	220	—	—	—	—	—	—	18	50	нар.	»
3982	»	—	215	—	—	—	—	—	—	18	25	вн.	»

ЗАКАЗАТЬ