




ГИ глубиномер индикаторный



Индикаторный глубиномер «ГИ» предназначен для измерения глубины пазов, отверстий и высоты уступов до 100 мм. Оснащен индикатором часового типа по ГОСТ 577-68.

Диапазон измерения ГИ обеспечивается набором сменных измерительных стержней, оснащенных твердым сплавом.

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Цена деления, мм	0,01
Диапазон измерений, мм	0-10

Пример обозначения глубиномера: Глубиномер ГИ-100 ГОСТ 7661-67.