

ОКП 42 2916

ЗАКАЗАТЬ

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
ОАО «Электроприбор»

А.М. Гольдштейн
2010 г.



**ШУНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
СТАЦИОНАРНЫЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ
75ШИС, 75ШИСВ, 75ШИСВ.4**

Руководство по эксплуатации

ОПЧ.140.269



| Инв. № подп. | Подп. и дата | Всем. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| И. 984 | Сент 26.05.10 | 10.10 | | |

2010

Настоящее руководство по эксплуатации содержит краткое описание конструктивного исполнения и сведения по основным техническим параметрам, необходимые для правильной эксплуатации шунтов 75ШИС, 75ШИСВ, 75ШИСВ.4.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении измерений в схемах с приборами и при поверке шунтов обслуживающий персонал должен соблюдать требования по технической эксплуатации и технике безопасности при эксплуатации электроизмерительных приборов и вспомогательных частей.

2 ОПИСАНИЕ

2.1 Назначение

2.1.1 Шунты измерительные стационарные взаимозаменяемые 75ШИС, 75ШИСВ, 75ШИСВ.4 (в дальнейшем – шунты) предназначены для расширения диапазонов измерений показывающих и регистрирующих приборов (амперметров) постоянного тока, применяемых в различных объектах промышленности и для эксплуатации на морских судах.

2.1.2 Шунты по климатическим условиям предназначены для эксплуатации в условиях умеренного, тропического климата и исполнения ОМ2 по Пр РС/ТН.

Условия эксплуатации для умеренного климата:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °C;
- относительная влажность воздуха не более 98 % при температуре плюс 40 °C.

Шунты, предназначенные для эксплуатации в условиях тропического климата, имеют исполнение «Т» для категории размещения 3 ГОСТ 15150.

По стойкости к механическим воздействиям относятся к вибропрочным и ударопрочным по ГОСТ 22261.

Шунты, поставляемые на АЭС, являются сейсмостойкими.

| | | | |
|--------------|--------------|--------|--------------|
| Подп. и дата | Подп. и дата | Инв. № | Взам. инв. № |
| Инв. № подп. | Судя 2009 г. | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|----------|-------------------|------|--|
| Инв. № подп. | Разраб. | Степанова | Судя 2009 | Пров. | Николаева | Судя 2009 | Н.контр. | Федорова | Минчук 23.04.2019 | Утв. | |
| Инв. № подп. | | | | | | | | | | | |

ОПЧ.140.269

Шунты измерительные стационарные взаимозаменяемые 75ШИС, 75ШИСВ, 75ШИСВ.4

Руководство по эксплуатации

| | | |
|------|------|--------|
| Лит. | Лист | Листов |
| A | 2 | 24 |

2.2 Технические характеристики

2.2.1 Тип, номинальный ток, номинальное сопротивление, габаритные размеры и масса шунтов приведены в таблице 1.

2.2.2 Класс точности шунтов – 0,5.

2.2.3 Падение напряжения на потенциальных зажимах шунтов 75 мВ.

2.2.4 Предел допускаемой основной погрешности шунтов равен $\pm 0,5\%$, основная погрешность выражена в виде приведенной относительной погрешности.

Нормирующее значение при установлении основной погрешности соответствует номинальному сопротивлению шунта, в зависимости от номинального значения падения напряжения и номинального значения тока.

2.2.5 Предел допускаемой вариации значений сопротивления шунтов не превышает половины предела допускаемой основной погрешности.

Таблица 1

| Наименование шунта | Номинальный ток, А | Номинальное сопротивление, мкОм | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 75ШИСВ | 20 | 3750 | 95x20x20 | 0,1 |
| | 25 | 3000 | | |
| | 30 | 2500 | | |
| | 40 | 1875 | | |
| | 50 | 1500 | | |
| | 60 | 1250 | | |
| | 75 | 1000 | | |
| | 100 | 750 | 105x20x31 | 0,2 |
| | 150 | 500 | 105x16x31 | |
| | 200 | 375 | 105x20x31 | |
| | 250 | 300 | 105x20x47 | |
| | 300 | 250 | 145x35x65 | 1,0 |
| | 400 | 187,5 | | |
| | 500 | 150 | | |
| | 600 | 125 | | |
| | 750 | 100 | 145x50x65 | |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подп. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| И. 964 | Сул 26.05.10 | 72.19 | | |

| | | | | |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| | | | | |

ОПЧ.140.269

Лист
3

Продолжение таблицы 1

| Наименование шунта | Номинальный ток, А | Номинальное сопротивление, мкОм | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 75ШИСВ | 1000 | 75 | 165x50x65 | 1,2 |
| | 1500 | 50 | | 1,5 |
| | 2000 | 37,5 | 195x80x65 | 2,2 |
| | 2500 | 30 | 195x100x65 | 2,5 |
| 75ШИСВ.4 | 50 | 1500 | 75x39x17 | 0,1 |
| 75ШИС | 20 | 3750 | 95x20x20 | 0,085 |
| | 30 | 2500 | | |
| | 50 | 1500 | | |
| | 75 | 1000 | 125x20x36 | 0,12 |
| | 100 | 750 | 120x20x36 | 0,16 |
| | 150 | 500 | 135x20x36 | |
| | 200 | 375 | 120x20x36 | 0,25 |
| | 300 | 250 | 145x40x48 | 0,4 |
| | 500 | 150 | 160x60x52 | 0,82 |
| | 3000 | 25 | 200x105x50 | 4,4 |
| | 4000 | 18,75 | 240x145x70 | 7,0 |
| | 5000 | 15 | 240x160x70 | 11 |
| | 6000 | 12,5 | | |
| | 7500 | 10 | 240x210x70 | 13 |
| | 10000 | 7,5 | 200x206x170 | 22 |
| | 15000 | 5 | 200x310x170 | 33 |

2.2.6 Шунты выдерживают длительную перегрузку током, равным 120 % номинального тока в течении двух часов.

2.2.7 Шунты выдерживают кратковременную перегрузку током: в соответствии с таблицей 2.

2.2.8 Наибольшая температура перегрева резистивных элементов шунта относительно температуры окружающего воздуха, вызванная нагревом шунта при номинальной токовой нагрузке, не должна превышать 150 °C.

2.2.9 Сопротивление шунта должно быть стабильным и его погрешность не должна выходить за пределы допускаемой основной погрешности после пребывания шунта в течение 200 ч при температуре, равной 200°C .

| | | | | |
|--------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| Инв. № подп. | Подп. и дата | Бз.дм. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| Инв. №: 964 | Судзуки 28.07.14 | | | |

| | | | | | |
|-----|------|----------|-------|------|---------------------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Лист 0ПЧ.140.269 |
| | | | | | |

Таблица 2

| Номинальный ток шунтов, А | Кратность тока | Длительность перегрузки, с |
|---------------------------|----------------|----------------------------|
| до 500 | 10 | 0,5 |
| | 3 | 5 |
| св. 500 до 2000 | 3 | 5 |
| св. 2000 до 10000 | 1,5 | 22 |
| 15000 | 1,5 | 5 |

2.2.10 Шунт выдерживает воздействие ударов с ускорением 150 м/с^2 при частоте ударов в минуту от 10 до 50, а также воздействия вибрации с ускорением 30 м/с^2 частотой от 10 до 120 Гц.

2.2.11 Шунты вибропрочны при воздействии вибрации с ускорением 30 м/с^2 частотой от 10 до 120 Гц.

Шунты 75ШИСВ.4 выдерживают воздействие вибрации с ускорением 40 м/с^2 с частотой от 10 до 200 Гц.

Шунты, изготавливаемые для АЭС, выдерживают сейсмические воздействия, эквивалентные воздействиям вибрации с параметрами, приведёнными в таблице 3.

Таблица 3

| Частота, Гц | | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|-----------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| Ускорение, м/с ² | Направление | Горизон- | | | | | | | | |
| | | тальное | | | | | | | | |
| Частота, Гц | | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13,2 | 11,2 | 9,4 | 7,5 |
| Ускорение, м/с ² | Направление | Верти- | | | | | | | | |
| | | кальное | | | | | | | | |
| Ускорение, м/с ² | Направление | 7,7 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 9,2 | 7,8 | 6,6 | 5,3 |
| | | | | | | | | | | |
| Частота, Гц | | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 |
| Ускорение, м/с ² | Направление | Горизон- | | | | | | | | |
| | | тальное | | | | | | | | |
| Ускорение, м/с ² | Направление | 5,0 | 3,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| | | | | | | | | | | |
| Ускорение, м/с ² | Направление | 3,5 | 2,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подп. | Подп. и дата | Базм. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| № 964 | Ред. от. ОГ. 13 | | | |

| | | | | |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|

ОПЧ.140.269

| |
|------|
| Лист |
| 5 |

2.2.12 Шунты выдерживают без повреждений транспортную тряску с ускорением 30 м/с² с частотой от 80 до 120 ударов в минуту.

2.2.13 Шунты тропического исполнения являются стойкими к воздействию плесневых грибов.

2.2.14 Все детали шунтов, включая потенциальные и токовые зажимы, стойки к воздействию коррозии.

2.2.15 Механическая прочность мест соединений (на разрыв) должна быть не менее 80 % прочности на разрыв в поперечном сечении самого узкого участка резистивных элементов шунта.

2.2.16 Габаритные размеры шунтов соответствуют указанным на рисунках 1 - 10.

2.2.17 Норма средней наработки до отказа шунтов 99000 ч в нормальных условиях применения.

2.2.18 Средний срок службы шунтов 15 лет.

Дополнительные параметры и характеристики шунтов, предназначенных для эксплуатации на морских судах (кроме шунта 75ШИСВ.4)

2.2.19 Шунты устойчивы к климатическим воздействиям, т.е сохраняют свои характеристики при и после воздействия:

- температуры от минус 10 °C до плюс 55 °C;
- влаги 95% при температуре (40 ±2) °C.

2.2.20 Шунты виброустойчивы, т.е. сохраняют свои характеристики при воздействии вибрации с частотами от 2 до 100 Гц: при частотах от 2 до 13,2 Гц с амплитудой перемещения 1 мм и при частотах от 13,2 до 100 Гц с ускорением 7 м/с².

2.2.21 Шунты являются вибропрочными, т.е. сохраняют свои характеристики после воздействия вибрации с ускорением, частотой, приведенными в таблице За.

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подп. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| 11 964 | Суд. от: 07.17 | | | |

| | | | | |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| | | | | |

ОПЧ.140.269

Лист
6

Таблица 3а

| Поддиапазоны частот, Гц | Амплитуда, мм | Время, ч |
|-------------------------|---------------|----------|
| 2-8 | 2,5 | 9 |
| 8-16 | 1,3 | 4,5 |
| 16-31,5 | 0,7 | 2,2 |
| 31,5-63 | 0,35 | 1,1 |
| 63-80 | 0,2 | 0,5 |

2.2.22 Шунты удароустойчивы, т.е. сохраняют свои характеристики при воздействии ударов, поочередно в каждом из трех взаимно перпендикулярных направлений с ускорением 50 м/с², длительностью 10-15 мс, числом ударов не менее 20, частотой 40-80 ударов в минуту.

2.2.23 Шунты испытаны на обнаружение резонансных частот.

2.2.24 Шунты устойчивы к воздействию соляного (морского) тумана.

2.2.25 Шунты грибоустойчивы в соответствии с п. 10.5.4 части IV Пр РС/ТН.

2.3 Состав изделия

В комплект поставки входят:

шунты до 50 А (включительно):

- шунт с токовыми (винты M5x8 и шайбы пружинные 5 по 2 шт.) и потенциальными (винты M4x6 и шайбы пружинные 4 по 2 шт.) зажимами;

- винты M3x16, гайки M3, шайбы и шайбы пружинные по 2 шт. для крепления шунтов (для шунтов 75ШИСВ.4 по 4 шт.).

- шунты свыше 50 А:

- шунт с потенциальными зажимами (винты M5x8 и шайбы пружинные 5 по 2 шт.) и токовыми зажимами (таблица 3);

- паспорт – 1 экз;

- руководство по эксплуатации на партию шунтов по согласованию с заказчиком – 1 экз.

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подп. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| 11. 064 | Сударев 07.17 | | | |

| | | | | | |
|-----|------|----------|-------|------|-------------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Лист |
| | | | | | ОПЧ.140.269 |

Таблица 4

| Крепежные детали | | Шунт | Номинальный ток, А | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------------------|------------------|--------------|--|--------|---------------|
| | | | 60*, 75 | 100, 150, 200 | 250*, 300 | 400*, 500, 600*, 750*, 1000* | 1500 | 2000, 2500 |
| Винт | Размер | 75ШИСВ | M6x20 | M8x25 | M10x30 | M16x45 | M16x50 | M16x50 |
| | Колич. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Гайка | Размер | | M6 | M8 | M10 | M16 | M16 | M16 |
| | Колич. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Шайба | Размер | | 6 | 8 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| | Колич. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Шайба | Размер | | 6 | 8 | 10 | 16 | | 16 |
| пру- жинная | Колич. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Болт | Размер | 75ШИС | M6x20 | M8x20 | M10x30 | M16x35 | - | - |
| | Колич. | | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Гайка | Размер | | M6 | M8 | M10 | M16 | - | - |
| | Колич. | | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Шайба | Размер | | 6 | 8 | 10 | 16 | - | - |
| | Колич. | | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Шайба | Размер | | 6 | 8 | 10 | 16 | - | - |
| пру- жинная | Колич. | | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |

* Только для шунтов 75ШИСВ

Продолжение таблицы 4

| Крепежные детали | | Шунт | Номинальный ток, А | | | | | | |
|------------------|--------|-------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | 10000 | 15000 |
| Винт | Размер | 75ШИС | M16x60 | M18x80 | M18x80 | M18x80 | M18x80 | M20x80 | M20x80 |
| | Колич. | | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Гайка | Размер | | M16 | M18 | M18 | M18 | M18 | M20 | M20 |
| | Колич. | | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Шайба | Размер | | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| | Колич. | | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 24 |
| Шайба | Размер | | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| пру- жинная | Колич. | | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подп. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| 11. 964 | Суль ОФ.ОГ. 17 | | | |

| | | | | |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|

ОПЧ.140.269

Лист
8

2.4 Устройство и работа шунтов

2.4.1 Шунты выполнены в виде пластин или стержней из манганина, соединённых методом пайки твёрдым припоем с наконечниками из латуни или меди укрепленные на пластмассовом основании (шунты на токи до 50 А) и без основания (шунты на токи свыше 50 А).

Наконечники имеют резьбовые отверстия для потенциальных и токовых зажимов.

2.4.2 К наконечникам шунтов присоединяются медные провода или шины сечением, указанным в таблице 5.

Длина проводов не менее 1 м с каждой стороны.

Таблица 5

| Номинальный ток шунта, А | Сечение провода, мм ² , не менее | Размеры шин (ширина и толщина), мм, не менее | Количество шин с каждой стороны шунта |
|--------------------------|---|--|---------------------------------------|
| 20 | 5,0 | - | - |
| 25 | 6,0 | - | - |
| 30 | 6,0 | - | - |
| 40 | 8,0 | - | - |
| 50 | 10,0 | - | - |
| 60 | 12,0 | - | - |
| 75 | 15,0 | - | - |
| 100 | 25,0 | - | - |
| 150 | - | 22x1,5 | 1 |
| 200 | - | 30x1,5 | 1 |
| 250 | - | 30x1,5 | 1 |
| 300 | - | 30x2,5 | 1 |
| 400 | - | 35x3,0 | 1 |
| 500 | - | 35x3,0 | 1 |
| 600 | - | 35x6,0 | 1 |
| 750 | - | 35x6,0 | 1 |
| 1000 | - | 50x7,0 | 1 |
| 1500 | - | 50x7,0 | 1 |
| 2000 | - | 50x5,0 | 2 |
| 2500 | - | 50x5,0 | 2 |

| | | | | |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подп. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| Инв. № 964 | Судзуки 28.07.14 | | | |

| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Лист | 0ПЧ.140.269 |
|-----|------|----------|-------|------|------|-------------|
| | | | | | | |

Продолжение таблицы 5

| Номинальный ток шунта, А | Сечение провода, мм ² | Размеры шин (ширина и толщина), мм, не менее | Количество шин с каждой стороны шунта |
|--------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| 3000 | - | 50x5,0 | 3 |
| 4000 | - | 50x8,0 | 2 |
| 5000 | - | 50x8,0 | 3 |
| 6000 | - | 50x8,0 | 3 |
| 7500 | - | 50x8,0 | 4 |
| 10000 | - | 50x8,0 | 5 |
| 15000 | - | 50x8,0 | 8 |

2.4.3 К потенциальным зажимам подсоединяются калиброванные провода, соединяющие шунт с прибором.

2.4.4 Шунты монтируются таким образом, чтобы продольная ось шунта была расположена горизонтально.

Подключение шунтов производить только при обесточенной цепи.

2.5 Маркировка и пломбирование

2.5.1 На каждый шунт наносится:

- обозначение класса точности;
- обозначение номинального тока;
- обозначение типа шунта;

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подп. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| Инв. № 964 | Сург 28.07.14 | | | |

| | | | | | | |
|-----|------|----------|-------|------|-------------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | 0ПЧ.140.269 | Лист |
| | | | | | | 10 |

(15)
—месяц и год изготовления;

- обозначение нормальной температуры "+27° С" для шунтов, изготавливаемых для эксплуатации в условиях тропического климата;

- обозначение исполнения "Т3", для приборов, изготавливаемых для эксплуатации в условиях тропического климата;

- обозначение исполнения "ОМ2" для шунтов, предназначенных для эксплуатации на морских судах;

- обозначение знака утверждения типа средств измерений (наносится на паспорт);

- обозначение товарного знака предприятия – изготовителя.

2.5.2 Шунт принятый ОТК предприятия изготовителя, пломбируется.

Поверительное клеймо первичной поверки наносится на основание шунта и в паспорт.

2.6 Упаковка

Упаковку шунтов и их вспомогательных частей в потребительскую тару **(15)** производят в соответствии с требованиями ГОСТ 9181-74 и технических условий ТУ 25-7504.175-²⁰¹⁴~~2010~~. 2010.

В качестве потребительской тары применяют картонные упаковочные коробки.

Упаковку приборов и их вспомогательных частей в транспортную тару производят в соответствии с требованиями ГОСТ 9181-74 и технических условий ТУ 25-7504.175-²⁰¹⁴~~2010~~. 2010

Шунты консервации не подлежат.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

3.1 Шунты предназначены для монтажа как с внутренней, так и с наружной стороны щита.

Шунты могут монтироваться на вертикальных или горизонтальных панелях (щитах), изготовленных как из магнитных, так и немагнитных материалов.

| Инв. № подп. | Подп. и дата | Весм. инв. № | Инв. № дубл. |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| №: 964 | Суд. 26.05.10 | 10.10 | |

| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|
| | | | | |

ОПЧ.140.269

Лист

11

3.2 Монтаж шунтов должен быть произведен тщательно, без перекосов. Крепление приборов на панели должно быть жестким и не создавать дополнительных нагрузок.

3.3 Перед установкой на щит шунты должны быть поверены.

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1 Подключить потенциальные зажимы шунта с помощью калиброванных проводов с сопротивлением 0,035 Ом к электроизмерительному прибору.

4.2 Подключить токовую цепь медными проводами или шинами соответствующего сечения.

5 УКАЗАНИЕ ПО ПОВЕРКЕ

5.1 Проверка шунтов производится в соответствии с требованиями МИ 1991-89 «Рекомендация. ГСИ. Преобразователи электрических величин измерительные. Шунты постоянного тока измерительные. Методика поверки» и ТУ 25-7504.175-2010.

5.2 Периодичность поверки шунтов один раз в год.

6 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Шунты хранятся у изготовителя и потребителя в потребительской таре, в которой они поставляются предприятием-изготовителем, на стеллажах в закрытых складских помещениях.

В помещениях для хранения шунтов содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионноактивных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подп. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| И. 964 | Сергей | 13.09.08 | | |

| | | | | | | |
|-----|------|----------|-------|------|-------------|----|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Лист | 12 |
| | | | | | 0ПЧ.140.269 | |

6.2 Хранение шунтов производится при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности 80% при температуре 25 °С.

6.3 Шунты транспортируются транспортом любого вида в закрытых транспортных средствах в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности 98 % при температуре 35 °С.

Значения механических воздействий на шунты при транспортировании не должны превышать указанных в 2.2.12.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие шунтов требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

7.2 Гарантийный срок хранения шунта - 24 месяца с момента его изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - ³⁶ ~~60~~ месяцев со дня ввода шунта в эксплуатацию.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

Шунты не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации и подлежат утилизации по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем эти шунты.

| Инв. № подп. | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Инв. № подп. 11.964 | Подп. 26.05.10 София | Инв. № дубл. 70.19 | Взам. инв. № | Подп. и дата |

| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|
| | | | | |

ОПЧ.140.269

Лист

13





Рисунок 1 - Габаритные размеры шунта 75ШИС, 75 ШИСВ на токи 20 - 50 А

| Инв № подл | Подл и дата | Взам инв № | Инв № дубл | Подл и дата |
|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| М. 964 | Суд 26.05.16 | 40.19 | | |





Рисунок 2 - Габаритные размеры шунта 75 ШИСВ.4 на ток 50 А.

| Инф. № подл | Подл. и дата | Взам. инф. № | Инф. № зд.бл. | Подл. и дата |
|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 14. 964 | Суд 26.05.10 | 10. 19 | | |

0ПЧ.140.269

Лист
15



| Номинальный ток шунта, А | L, мм | A, мм | B, мм | h, мм | H, мм | Dxl, мм |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 60 | 95 | 75 | 16 | 6 | 30 | M6x20 |
| 75 | | | | | | |
| 100 | 105 | 85 | 20 | | 35 | M8x25 |


Рисунок 3 - Габаритные размеры шунта 75 ШИСВ на токи 60, 75, 100 А

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------|
| Инф. № подл | Подл. и дата | Взам. инф. № | Инф. № |
| 11. 06.4 | Суд 26.05.10 | 10.1.9 | |

| | | | | |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| | | | | |

0ПЧ.140.269

Лист
16



| Номинальный ток шунта, А | L , мм | B , мм | C | h , мм | H , мм | A , мм | $D \times l$, мм |
|--------------------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|
| 150 | | 16 | | | | | |
| 200 | | | 12 | | | | $M8 \times 25$ |
| 250 | | | | 8 | | | |
| 300 | | | 20 | | | | $M10 \times 30$ |
| 400 | | | | | | | |
| 500 | | | 18 | | | | |
| 600 | | | | 35 | | | |
| 750 | | | | | 85 | | |
| 1000 | | | 20 | | | | |
| 1500 | | | | | 55 | | |
| | | | | | | 90 | |
| | | | | | | | $M16 \times 45$ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 10 | |
| | | | | | | | $M16 \times 50$ |
| | | | | | | | |

Рисунок 4 - Габаритные размеры шунта 75 ШИСВ на токи 150 - 1500 А.

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Инф. № подп. | Подп. и дата | Инф. № | Взам. инф. № | Инф. № | Подп. и дата |
| М. 964 | Суд 26.05.10 | 10.10 | | | |


ОПЧ.140.269

Лист
17

| | | | | |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|

Копировал

Формат А4



| Номинальный ток шунта, А | L , мм | B , мм | C , мм | h , мм | H , мм | A | N | D_{xl} |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|----------|
| 2000 | 195 | 80 | | | | | | |
| 2500 | | 100 | 50 | 15 | 80 | 140 | 50 | M16x50 |
| 3000 | 200 | 105 | | | | | | |
| 4000 | 240 | 145 | 70 | 20 | 100 | 175 | 118 | M16x80 |

Рисунок 5 - Габаритные размеры шунта 75 ШИСВ на токи 2000, 2500 А, 75ШИС - 3000, 4000 А.

| Инф. № подл | Подл. и дата | Инф. № подл | Подл. и дата |
|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| Инф. № подл № 964 | Сергей 26.05.10 | Инф. № подл № 19 | 10.19 |

0ПЧ.140.269

Лист
18




Рисунок 6 - Габаритные размеры шунта 75 ШИС на токи 5000, 6000 А.

| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|---------------|---------|------|
| 11 | 964 | Ст. 26 ОС. 15 | 10. 195 | |

ОПЧ.140.269

Лист
19




Рисунок 7 - Габаритные размеры шунта 75 ШИС на ток 7500 А.

| Инв. № подл. | Подл. и дата | Взам. инв. № | Инв. № з/з/бл. | Подл. и дата |
|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| И. 964 | Суб 26.05.10 | 10.19 | | |
| | | | | |
| | | | | |

0ПЧ.140.269

Лист
20

Копировал

Формат А4




Рисунок 8 - Габаритные размеры шунта 75 ШИС на ток 10000 А.

| Инф. № подл | Подл. и дата | Взам. инф. № | Инф. № | Подл. и дата |
|-------------|--------------------|--------------|--------|--------------|
| Н. 964 | Суд 26.05.10 10.19 | | | |

| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|
| | | | | |

0ПЧ.140.269

Лист
21





Рисунок 9 - Габаритные размеры шунта 75 ШИС на ток 15000 А.

| Инв. № поддн. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № здел. | Подп. и дата |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 11.964 | Серг 26.05.10 | и.о. 19 | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| | | | | |

ОПЧ.140.269

Лист
22



| Номинальный ток шунта, А | L, мм | B, мм | C | h, мм | H, мм | A, мм | DxL, мм |
|--------------------------|-------|------------------|---|-------|-------|-------|---------|
| 75 | 121 | | | | 37 | 107 | M6x20 |
| 100 | 118 | | | | | 98 | |
| 150 | 131 | | | | | 111 | |
| 200 | 118 | | | | | 98 | |
| 300 | 143 | 34 ³⁶ | | | 53 | 124 | M10x30 |
| 500 | 160 | 52 | | | | 65 | M10x35 |

Рисунок 10 - Габаритные размеры шунта 75 ШИС на токи 75, 100 , 150, 200, 300, 500 А.

| | |
|--------------|---------------------|
| Инв. № подл. | Подл. и дата |
| 11. 964 | Серг 26.05.10 10.19 |

0ПЧ.140.269

ЗАКАЗАТЬ

| |
|------|
| Лист |
| 23 |

| | | | | |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|

Копировано

Формат А4