

## ВЗ-4 вискозиметры



**ЗАКАЗАТЬ**

Вискозиметры ВЗ-4 предназначены для быстрого определения условной вязкости (времени истечения) лакокрасочных материалов или относящихся к ним продуктов - ньютоновских или приближающихся к ним жидкостей в соответствии со стандартом ГОСТ 9070-75.


### **Технические характеристики**



<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
Вместимость резервуара	100 ±1 мл
Диапазон времени истечения	12-300 сек
Диаметр сопла вискозиметра	4,000 ±с 15 мм
Высота сопла	4,000 ±0,015 мм
Диапазон времени истечения жидкости	12-200 сек
Основная относительная погрешность	±3%
Габаритные размеры (без крепления), (диаметр x высота)	Ø87x73 мм
Габаритные размеры с креплением ВЗ-4Ш	242x180x130 мм
Габаритные размеры с креплением ВЗ-4П	290x170x87 мм
Габаритные размеры с креплением ВЗ-4Т	175x160x160 мм
Средняя наработка на отказ	15000 ч

### **Принцип работы**

Вискозиметры ВЗ-4 представляют собой резервуар, имеющий форму воронки с соплом. Принцип действия вискозиметра основан на определении времени истечения определенного объема испытуемой жидкости через отверстие сопла.

### **Варианты исполнений**

<b>Рисунок</b>	<b>Исполнение</b>
	ВЗ-4 вискозиметр на треноге с полипропиленовой воронкой

	<p>ВЗ-4 вискозиметр на штативе с полипропиленовой воронкой</p>
	<p>ВЗ-4 вискозиметр погружной с полипропиленовой воронкой</p>

**Комплект поставки:**

- Резервуар с гайкой.
- Сопло (диаметр 4 мм).
- Крепление (в комплект входит крепление для типа Т - треног).
- Крепление и Ручка погружная (для типа П - погружной).
- Крепление и Штатив (для типа Ш - штатив).
- Термометр для определения температуры воздуха.
- Уровень.
- Руководство по эксплуатации.