



ЗАКАЗАТЬ

Датчики уровня Е, ЕС предназначены для работы в комплекте со вторичными преобразователями уровнемеров ИСУ100И, ИСУ100МИ, ИСУ2000И. Аналоговые датчики уровня Е предназначены для непрерывного измерения уровня различных жидких и сыпучих сред. Дискретные датчики уровня ЕС предназначены для сигнализации предельного уровня различных жидких и сыпучих сред.

Датчик уровня представляет собой моноблочную конструкцию, объединяющую электронный преобразователь и ЧЭ. В зависимости от типа контролируемой среды и условий измерений могут применяться различные варианты исполнения датчиков уровня: конструкция, материал и длина ЧЭ, тип присоединительного элемента, наличие термовтулки. Датчики имеют маркировку взрывозащиты "0ExiaIBT3 X", соответствуют требованиям ГОСТ Р51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ Р51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл. 7.3 "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ).

Отличительные особенности:

- Современная надежная элементная база.
- Простота монтажа и эксплуатации.

Технические характеристики

| Наименование | Значение |
|--|-------------------|
| Температура окружающей среды | -30...+50°C |
| Температура контролируемой среды: | |
| - обычное исполнение | -30... +60°C |
| - исполнение с термовтулкой | -30... +120°C |
| - исполнение датчика с разнесенными электронным модулем и ЧЭ | -30... +180°C |
| Давление в объекте контроля | до 1,6 МПа |
| Относительная влажность | до 95% (при 35°C) |
| Вибрационные нагрузки | 5...80 Гц, 1 g |
| Степень защиты обеспечиваемая оболочкой (датчик Е, ЕС) | IP54 |

Примечание: возможно специсполнение датчиков уровня для более широкого диапазона температур, высоких давлений и изготовление присоединительного элемента по техническим требованиям заказчика.

Принцип работы

Принцип действия аналогового датчика уровня Е основан на преобразовании изменения электрической емкости ЧЭ датчика, вызванного изменением уровня контролируемой среды. Далее сигнал с датчика уровня передается на вторичный преобразователь для отображения уровня на цифровом дисплее и управления выходными реле. Принцип действия дискретного датчика уровня ЕС основан на преобразовании изменения электрической емкости ЧЭ датчика в выходной сигнал постоянного тока. Этот сигнал, в свою очередь, используется для управления срабатыванием выходного реле.

Структура обозначения

| Е | Х. | Х. | Х. | И | Х. | -Х. | Х. | Х. |
|--|----|----|----|---|----|-----|----|----|
| | | | | | | | | |
| <p>Материал штуцера: О - сталь оцинкованная; Н - сталь нержавеющая.</p> <p>Присоединительный элемент: А - штуцер с резьбой М20х1,5; С - штуцер с резьбой М27х1,5; У - штуцер с резьбой G1 1/2; ДУ50 - фланец ДУ50; ДУ100 - фланец ДУ100.</p> <p>Рабочая длина ЧЭ (в метрах).</p> <p>Термостойкое исполнение: Т - температура контролируемой среды: +60...+120°С; В - температура контролируемой среды: +120...+180°С; отсутствует - температура контролируемой среды до +60°С.</p> <p>Взрывозащита: вид взрывозащиты - искробезопасная электрическая цепь.</p> <p>Комплектность: А - для работы в комплекте с ИСУ100И; М - для работы в комплекте с ИСУ100МИ, ИСУ2000И.</p> <p>Материал ЧЭ: 1 - углеродистая сталь без защитного покрытия; 2 - углеродистая сталь с покрытием цинком; 3 - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; 5 - углеродистая сталь, защищенная фторопластом.</p> <p>Конструкция ЧЭ: 1 - стержневой; 2 - гибкий; 3 - тросовый; 5 - трубчатый; 6 – плоский (только для датчика уровня ЕС).</p> <p>Функциональность: Е - аналоговый датчик измерения уровня; ЕС - дискретный датчик сигнализации уровня.</p> | | | | | | | | |

Варианты исполнения датчиков уровня Е

| Исполнение | Длина ЧЭ (L, м) | Контролируемая среда |
|------------------|-----------------|---|
| Е 12ХИ | 0,25 – 2,5 | жидкие и сыпучие диэлектрические, неагрессивные среды, в том числе зерно и продукты его размола, цемент, известь, уголь, угольная пыль и т.п. |
| Е 13ХИ | 0,25 – 2,5 | жидкие и сыпучие диэлектрические среды (см. Е12ХИ), в том числе пищевые и агрессивные, с учетом стойкости нерж. стали 12Х18Н10Т |
| Е 15ХИ | 0,25 – 2,5 | жидкие и сыпучие среды (диэлектрические и проводящие), в т.ч. агрессивные и вязкие (с учетом стойкости и степени смачиваемости фторопластового покрытия ЧЭ) |
| Е 21ХИ Е 22ХИ | 1,0 – 30,0 | жидкие и сыпучие диэлектрические, неагрессивные среды (см. Е12ХИ) |
| Е 25ХИ | 1,0 – 30,0 | жидкие, сыпучие среды (диэлектрические и проводящие) (см. Е15ХИ) |
| Е 31ХИ Е 32ХИ | 2,0 – 30,0 | сыпучие диэлектрические, неагрессивные среды, в т.ч. зерно и продукты его размола, цемент, известь, уголь, угольная пыль и т.п. |
| Е 35ХИ | 2,0 – 30,0 | сыпучие среды (диэлектрические и проводящие) |
| Е 52ХИ | 0,25 – 2,5 | светлые нефтепродукты, сжиженный газ, газовый конденсат |
| Е 53ХИ | 0,25 – 2,5 | светлые нефтепродукты, масла, а также жидкие пищевые и агрессивные среды, с учетом стойкости нерж. стали 12Х18Н10Т |

Варианты исполнения датчиков уровня ЕС

| Исполнение | Длина ЧЭ (L, м) | Контролируемая среда |
|--------------------|-----------------|--|
| ЕС 12ХИ | 0,25 – 2,5 | жидкие, сыпучие, неагрессивные среды: нефтепродукты, нефть, зерно и продукты его размола, цемент, известь, уголь, угольная пыль и т.п. |
| ЕС 13ХИ | 0,25 – 2,5 | жидкие, сыпучие среды (см. ЕС12И), в том числе пищевые (вода, молоко, пиво и т.п.) и агрессивные, с учетом стойкости нерж. стали 12Х18Н10Т |
| ЕС 15ХИ | 0,25 – 2,5 | жидкие, сыпучие среды (см. ЕС13И), в т.ч. агрессивные и вязкие (с учетом стойкости и степени смачиваемости фторопластового покрытия ЧЭ) |
| ЕС 21ХИ ЕС 22ХИ | 1,0 – 30,0 | жидкие, сыпучие, неагрессивные среды (см. ЕС12И) |
| ЕС 25ХИ | 1,0 – 30,0 | жидкие, сыпучие среды (см. ЕС15И) |
| ЕС 31ХИ ЕС 32ХИ | 2,0 – 30,0 | зерно и продукты его размола, цемент, известь, уголь, угольная пыль и т.п. |
| ЕС 35ХИ | 2,0 – 30,0 | сыпучие среды (см. ЕС31И) |
| ЕС 52ХИ | 0,25 – 2,5 | светлые нефтепродукты, сжиженный газ, газовый конденсат (вертикальный монтаж датчика) |
| ЕС 53ХИ | 0,25 – 2,5 | светлые нефтепродукты, масла (в том числе пищевые и агрессивные, с учетом стойкости нерж. стали 12Х18Н10Т (вертикальный монтаж датчика) |

| | | |
|---------|------|---|
| ЕС 62ХИ | 0,08 | сыпучие среды: зерно и продукты его размола, цемент, известь, уголь, угольная пыль и т.п. |
| ЕС 63ХИ | 0,08 | сыпучие среды (см. ЕС62И), в т.ч. агрессивные (с учетом стойкости нерж. стали 12Х18Н10Т) |

Примечание: Для работы в агрессивных средах выпускаются специальные исполнения датчиков уровня 13ХИ, 15ХИ, 25ХИ, а также специсполнения датчиков уровня 52(53)ХИ с длиной ЧЭ свыше 3 метров. При заказе необходимо указывать наименование, параметры контролируемой среды и условия эксплуатации датчиков уровня, а также диаметр резьбы штуцера.