



Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Настоящее руководство по эксплуатации содержит краткое описание конструктивного исполнения и сведения по основным техническим параметрам, необходимые для правильной эксплуатации микроамперметров, миллиамперметров и вольтметров Ц42300, Ц42302 (в дальнейшем приборов).

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 1.1 Назначение

1.1.1 Микроамперметры и миллиамперметры предназначены для измерения тока в цепях переменного тока в нормальной от 45 до 1000 Гц и рабочей от 30 до 45 Гц и от 1000 до 20000 Гц областях частот.

Вольтметры предназначены для измерения напряжения в цепях переменного тока в нормальной от 45 до 1000 Гц и рабочей от 30 до 45 Гц и от 1000 до 10000 Гц областях частот.

Приборы предназначены для применения в различных отраслях промышленности.

1.1.2 Приборы по климатическим условиям предназначены для эксплуатации в условиях умеренного, тропического климата и для эксплуатации на морских судах.

Условия для умеренного климата и для морских судов:

- температура от минус 30 до плюс 50 °С;
- относительная влажность 95 % при температуре 30 °С

(группа 5 ГОСТ 22261-94).

0Яа.140.534

19 Загл	174А.153-2019	Сев	19.04.2019
Изм	Лист	№ докум.	Подп
Разраб.	Степанова	Сев	19.04.2019
Пров.	Николаева	Сев	19.04.2019
Н.контр.	Федорова	Сев	19.04.2019
Утв.			

Микроамперметры,  
миллиамперметры и вольтметры  
Ц42300, Ц42302  
Руководство по эксплуатации

Лит.	Лист	Листов
А	2	18

Условия для тропического климата:

- температура от минус 30 до плюс 50 °С;

- относительная влажность 98 % при температуре 35 °С (исполнение ТЗ по ГОСТ 15150-69).

1.1.3 Приборы предназначены для работы в вертикальном или горизонтальном положениях.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Класс точности приборов 2,5; у микроамперметров Ц42302 – <sup>или</sup> 1,5 и 2,5.

1.2.2 Предел допускаемого значения основной приведенной погрешности приборов равен  $\pm 1,5\%$  для приборов класса точности 1,5;  $\pm 2,5\%$  для приборов класса точности 2,5.

Нормирующее значение при установлении приведенной погрешности принимается равным верхнему пределу диапазона измерений.

1.2.3 Диапазон измерений, сопротивление внешней цепи, падение напряжения или ток полного отклонения по постоянному току и способ включения приборов в электрическую цепь приведены в таблице 1.

Таблица 1

Диапазон измерений	Сопротивление внешней цепи, кОм, не менее	Падение напряжения, В, не более	Ток полного отклонения по постоянному току, мкА, не более	Способ включения
0-25 мкА*	<del>20</del> × 10 <sup>3</sup>	1,5	-	Непосредственный
0-50 мкА	<del>10</del> × 10 <sup>3</sup>		-	
0-100 мкА	<del>5</del> × 10 <sup>3</sup>		-	
0-200 мкА	<del>3</del> × 10 <sup>3</sup>		-	
0-300 мкА	<del>2</del> × 10 <sup>3</sup>		-	
0-500 мкА	<del>1</del> × 10 <sup>3</sup>		-	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
10 497				
Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата	
		25.04.02		
Инв. № подл.				
10 497				

Окончание таблицы 1

Диапазон измерений	Сопротивление внешней цепи, кОм, не менее	Падение напряжения, В, не более	Ток полного отклонения по постоянному току, не более	Способ включения
0-1 мА	-	2,0	-	Непосредственный
0-5 мА	-		-	
0-10 мА	-		-	
0-15 мА	-		-	
10-30 мА	-		-	
15-50 мА	-		-	
30-100 мА	-		-	
50-150 мА	-		-	
100-300 мА	-		-	
150-500 мА	-		-	
300-1000 мА	-	-	-	
0,5-3 В	-	-	250 мкА	Непосредственный
1-7,5 В	-		-	
2-15 В	-		-	
0-30 В	-		-	
0-50 В	-		-	
0-75 В	-		-	
0-150 В	-		-	
0-250 В	-		-	
0-300 В	-		-	
0-500 В	-		-	
0-600 В	-	-	1,6 мА**	

\* Диапазон измерений 0-25 мкА только для микроамперметров Ц42302.

\*\* По согласованию с потребителем допускается изготовление вольтметров с током полного отклонения не более 100 мкА

Примечание - По согласованию между потребителем и изготовителем могут изготавливаться приборы специального исполнения, номер специального исполнения через точку добавляется к типу прибора.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
10.497	<i>СМ</i> 07.08.2020			

20	Зам.	148.239-2020	<i>Сем</i>	07.08.20
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0Яа.140.534

Лист

4

1.2.4 Предел допускаемого значения вариации показаний приборов равен полутора кратному значению предела допускаемого значения основной погрешности.

1.2.5 Отклонение указателя от нулевой отметки шкалы после подачи на прибор в течение 30 с измеряемой величины, соответствующей верхнему пределу диапазона измерений равно:

для приборов Ц42300 – 1,6 мм

для приборов Ц42302 – 1,1 мм (микроамперметров Ц42302 класса точности 1,5-0,7 мм).

1.2.6 Изменение показаний вызываемое:

- изменением положения прибора от нормального положения в любом направлении на  $5^\circ$  не превышает  $\pm 0,75\%$  для класса точности 1,5 и  $\pm 1,25\%$  для класса точности 2,5;

- отклонением частоты от пределов нормальной области частот до любой частоты в рабочей области частот не превышает  $\pm 1,5\%$  для класса точности 1,5 и  $\pm 2,5\%$  для класса точности 2,5;

- влиянием внешнего однородного магнитного поля, синусоидально изменяющегося во времени с частотой, одинаковой с частотой тока, напряженностью 0,4 кА/м не превышает  $\pm 6\%$  *нормирующего значения*.

- отклонением температуры от нормальной до любой температуры от минус 30 до плюс 50 °С на каждые 10 °С изменения температуры не превышает  $\pm 1,2\%$  для класса точности 1,5 и  $\pm 2,0\%$  для класса точности 2,5;

- отклонением относительной влажности окружающего воздуха от нормальной до 95 % при температуре 35 °С не превышает  $\pm 1,5\%$  для класса точности 1,5 и  $\pm 2,5\%$  для класса точности 2,5

1.2.7 Отклонение указателя от положения покоя после внезапного при- ложения возбуждения, вызывающего изменение окончательного показания на 2/3 длины шкалы, не превышает  $\pm 1,5\%$  длины шкалы по истечении 4 с (время успокоения).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Подп. и дата
10 407	Лавочкин	
Взам. инв. №	Инв. № дубл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1.2.8 Приборы выдерживают без повреждений кратковременные перегрузки – пять перегрузок током или напряжением, превышающим в два раза верхнее значение диапазона измерений, с интервалом в 15 с.

1.2.9 Приборы выдерживают длительную перегрузку током, или напряжением равным 120 % от верхнего значения диапазона измерений в течение 2 ч.

1.2.10 Изоляция между корпусом и изолированной от корпуса по постоянному току электрической цепью в нормальных условиях применения выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения переменного тока частотой  $(50 \pm 1)$  Гц. значением 2,0 кВ.

1.2.11 Сопротивление изоляции между корпусом и изолированной по постоянному току электрической цепью прибора должно быть не менее:

а) 40 МОм при температуре окружающего воздуха  $(20 \pm 5)$  °С и относительной влажности от 30 до 80 %;

б) 5 МОм при температуре окружающего воздуха плюс 50 °С и относительной влажности не более 80 %;

в) 2 МОм при температуре окружающего воздуха  $(20 \pm 5)$  °С и относительной влажности 95 %.

1.2.12 Приборы сохраняют свои характеристики после воздействия вибрации с ускорением от 5 до 30 м/с<sup>2</sup> частотой от 10 до 70 Гц в соответствии с таблицей 2.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
10 464	<i>Т. В. С. Ч. 02</i>			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0Яа.140.534	Лист
						6

Таблица 2

Частота вибрации, Гц	Ускорение, м/с <sup>2</sup>	Длительность на каждой частоте, мин
10	5	5
15		
17	10	
20		
25	15	
30		
35	20	
40		
45	25	
50		
55		
60	30	
70		

1.2.13 Приборы сохраняют свои характеристики после воздействия ударов с ускорением 70 м/с<sup>2</sup>, частотой от 10 до 50 ударов в минуту и длительностью импульса от 6 до 20 мс.

Общее число ударов 2000.

1.2.14 Приборы в транспортной ~~таре~~ <sup>упаковке</sup> выдерживают без повреждений транспортную тряску с ускорением 30 м/с<sup>2</sup> и числом ударов от 80 до 120 в минуту продолжительностью 2 ч.

1.2.15 Полный диапазон регулировки корректором не менее 2 % от всей длины шкалы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Един. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
№ 407	2005.04.02			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1.2.16 Габаритные размеры:

Ц42300 - 80×80×50 мм

Ц42302 - 60×60×50 мм

(приложение А).

1.2.17 Масса не превышает:

Ц42300 – 0,14 кг

Ц42302 – 0,12 кг

1.2.18 Приборы сохраняют свои характеристики после пребывания в пыленесущей и брызгонесущей средах.

1.2.19 Норма средней наработки до отказа приборов 39000 ч.

1.2.20 Средний срок службы приборов 12 лет.

1.2.21 Приборы относятся к невосстанавливаемым, одноканальным, однофункциональным изделиям.

**1.2.22 Дополнительные параметры и характеристики приборов, предназначенных для эксплуатации на морских судах.**

1.2.22.1 Для приборов, предназначенных для эксплуатации на морских судах, сопротивление изоляции при испытаниях не ниже значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Номинальное напряжение, $U_n$ , В	Электрическая прочность изоляции Испытательное напряжение, В	Сопротивление изоляции		
		Испытательное напряжение, В	Минимально допустимое сопротивление изоляции, МОм	
			до испытаний *	после испытаний *
до 65 В	$2U_n + 500$	$2U_n$ , но не менее 24 В	10	5
66 – 250	1500	500	100	10
251 – 500	2000			

\* Измерение сопротивления изоляции проводить до и после испытаний на влагостойкость, испытаний электрической прочности изоляции.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата
10.497	Сул. 13.09.16			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0Яа.140.534

Лист

8

1.2.22.2 Для приборов, предназначенных для эксплуатации на морских судах, электрическая изоляция выдерживает без пробоя в течение 1 минуты при нормальных климатических условиях переменное синусоидальное напряжение с частотой 50 Гц со значением, указанным в таблице 3.

1.2.22.3 Изменение показаний приборов, вызванное отклонением температуры окружающего воздуха от  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$  до плюс  $55^\circ\text{C}$ , на каждые  $10^\circ\text{C}$  изменения температуры не превышает  $\pm 1,2\%$ .

Изменение показаний приборов, вызванное отклонением температуры окружающего воздуха от  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$  до минус  $10^\circ\text{C}$  на каждые  $10^\circ\text{C}$  изменения температуры не превышает  $\pm 1,2\%$ .

1.2.22.4 Приборы влагоустойчивы; изменение показаний приборов, вызванное отклонением относительной влажности от 30 до 80 % при температуре  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$  до 95 % при температуре  $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ , не превышает предела допускаемого значения основной погрешности.

1.2.22.5 Приборы виброустойчивы, т.е. сохраняют свои характеристики при воздействии вибрации с частотами от 2 до 100 Гц: при частотах от 2 до 13,2 Гц с амплитудой перемещения 1 мм и при частотах от 13,2 до 100 Гц с ускорением  $7 \text{ м/с}^2$ .

Предел допускаемой дополнительной погрешности или половина размаха колебаний стрелки, не превышает предела допускаемой основной погрешности.

1.2.22.6 Приборы вибропрочны, т.е. сохраняют свои характеристики после воздействия вибрации с ускорением, частотой, приведенными в таблице 4.

Таблица 4

Поддиапазоны частот, Гц	Амплитуда, мм	Время, ч
2-8	2,5	9
8-16	1,3	4,5
16-31,5	0,7	2,2
31,5-63	0,35	1,1
63-80	0,2	0,5

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
10.497	Сул. 13.09.16			

1.2.22.7 Приборы удароустойчивы, т.е. сохраняют свои характеристики при воздействии ударов, поочередно в каждом из трех взаимно перпендикулярных направлений с ускорением 50 м/с<sup>2</sup>, длительностью от 10 до 15 мс, числом ударов не менее 20, частотой 40-80 ударов в минуту.

1.2.22.8 Приборы устойчивы к длительным наклонам, а так же к качке, величиной до 30 ° с периодом качки (8±1) с.

1.2.22.9 Приборы испытаны на обнаружение резонансных частот.

1.2.22.10 По защищенности от воздействия твердых тел, приборы соответствуют степени защиты со стороны передней панели IP54 по ГОСТ 14254.

1.2.22.11 Приборы устойчивы к воздействию соляного (морского) тумана.

1.2.22.12 Приборы сохраняют работоспособность при воздействии электростатических разрядов с амплитудой напряжения 8 кВ.

1.2.22.13 Приборы устойчивы к нагреванию.

1.2.22.14 Приборы устойчивы к радиопомехам в соответствии с п. 10.6.3 части IV Пр РС/ТН.

1.2.22.15 Приборы устойчивы к электромагнитным помехам в соответствии с п. 10.6.4 части IV Пр РС/ТН.

1.2.22.16 Приборы устойчивы в соответствии с п. 10.4.5 части IV Пр РС/ТН.

1.3 Состав изделия

1.3.1 В комплект поставки входят:

- прибор - 1 шт.

- гайки, шайбы, скобы для крепления приборов к щиту и подключения в электрическую цепь;

- паспорт - 1 экз.

- руководство по эксплуатации на партию приборов (по требованию заказчика) – 1 экз.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата
10.497	Сул. 13.05.16		
Взам. инв. №			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата
15	Нов. 17.11.2016		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.
			Сул
			Дата
			0Яа.140.534
			Лист
			86

#### 1.4 Устройство и работа приборов

1.4.1 Приборы представляют собой щитовые приборы магнитоэлектрической системы с выпрямителем.

1.4.2 Измерительный механизм состоит из магнитной системы (магнитопровод, обойма), отсчетного устройства (шкала, указатель) и подвижной части с креплением на растяжках. - *микроамперметры, миллиамперметры 0-1; 0-5 мА, вольтметры 0,5-3; 1-7,5 В на кернах - микроамперметры, вольтметры!*

1.4.3 Приборы относятся по характеру шкалы – к приборам с равномерной шкалой и рабочей частью, охватывающей всю длину шкалы (вольтметры от 0-75 до 0-600 В, миллиамперметры от 0-1 до 0-15 мА и все микроамперметры); к приборам с неравномерной шкалой и рабочей частью, охватывающей всю длину шкалы (вольтметры 0-30 и 0-50 В); к приборам с неравномерной шкалой и рабочей частью, ограниченной со стороны начального значения шкалы (вольтметры 0,5-3; 1-7,5 и 2-15 В и миллиамперметры от 10-30 до 300-1000 мА).

1.4.4 Корпусные детали выполнены из пластмассы и защищают измерительный механизм от повреждений и загрязнений, имеют два исполнения: пылезащищенное и пылерызгозащищенное.

1.4.5 Установка указателя приборов на нулевую отметку производится с помощью корректора, расположенного на крышке.

1.4.6 Принцип действия приборов основан на взаимодействии магнитного поля постоянного магнита с выпрямленным током, протекающим по обмотке рамки прибора.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
10.409	<i>Маслова</i>			
Изм	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
0Яа.140.534				Лист
				9

## 2 МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

2.1 На каждый прибор наносится:

- обозначение единицы измеряемой величины;
- обозначение переменного тока;
- обозначение класса точности;
- обозначение типа прибора;
- обозначение магнитоэлектрической системы с выпрямителем;
- обозначение испытательного напряжения изоляции;
- обозначение нормального положения;
- нормальная область частот;
- рабочая область частот;
- месяц и год изготовления;
- значение нормальной температуры «+27 °С», обозначение исполнения «ТЗ» (для приборов, изготавливаемых для эксплуатации в условиях тропического климата);
- обозначение корректора;
- сопротивление внешней цепи для микроамперметров;
- условное обозначение пылебрызгозащищенного исполнения «Б».
- обозначение исполнения «<sup>ОМ 2</sup>М2» и порядковый номер прибора по системе нумерации изготовителя для приборов, изготавливаемых для эксплуатации на морских судах;

2.2 Приборы, принятые ОТК предприятия-изготовителя и ~~представителем заказчика~~, пломбируются.

Поверительное клеймо первичной поверки наносится на корпус прибора и в паспорт.

Имп. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
10.497	Сур 13.05.16			

20

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
15	Зам. ПЧН, 184-2016 Сур			

0Яа.140.534

### 3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При выполнении измерений в схемах с приборами и при поверке приборов обслуживающий персонал должен соблюдать требования по технической эксплуатации и технике безопасности при эксплуатации электроизмерительных приборов.

### 4 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

4.1 Приборы предназначены для утопленного монтажа на вертикальных или горизонтальных панелях (щитах), изготовленных как из магнитных, так и немагнитных материалов.

Вырез для монтажа приведен на рисунке А.1 (приложение А).

4.2 Монтаж прибора должен быть произведен тщательно, без перекосов. Крепление прибора на панели должно быть жестким и не создавать дополнительных нагрузок. Крутящий момент для затяжки гаек токоведущего узла не более 2 Нм. Монтаж приборов рекомендуется производить совмещением осей симметрии прибора и выреза в щите, избегая касания стекла.

4.3 Приборы при монтаже следует располагать вдали от источников сильных магнитных полей с напряженностью выше 0,4 кА/м.

4.4 Во избежание стирания маркировочных данных с корпуса приборов, не допускается протирка корпуса агрессивными веществами.

### 5 ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Перед началом работы необходимо корректором установить указатель на нулевую отметку шкалы в обесточенном состоянии прибора.

5.2 Расстояние от глаз наблюдателя до шкалы прибора должно быть не более 0,5 м.

Инв. № подл.	10.497	Подп. и дата	Мещеряков 20.06.18	Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	
Изм.	3001	Лист	ПЧА213-2018	№ докум.		Подп.		Дата	
0Яа.140.534									Лист
									11

## 6 УКАЗАНИЕ ПО ПОВЕРКЕ

6.1 Поверка приборов производится в соответствии с требованиями ГОСТ 8.497-83, ТУ 25-7504.133-97. 2007

6.2 <sup>Межповерочный интервал - 2 года</sup> Периодичность поверки при 8-ми часовой среднесуточной наработке — 24 месяца, при 16-ти часовой наработке — 12 месяцев, при 24-х часовой наработке — 6 месяцев.

Поверка приборов производится методом сличения с образцовыми приборами непосредственной оценки класса точности 0,2 или 0,5.

## 7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1 Приборы хранятся у изготовителя и потребителя в потребительской <sup>упаковке</sup> таре, в которой они поставляются предприятием-изготовителем, на стеллажах в закрытых складских помещениях. В помещениях для хранения приборов содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

Температура воздуха для хранения приборов, изготавливаемых для эксплуатации в условиях умеренного климата, в пределах от 5 до 40 °С и относительная влажность <sup>до</sup> 80 % при температуре 25 °С, для приборов, изготавливаемых для эксплуатации в условиях тропического климата — от минус 50 до плюс 60 °С и относительная влажность до 100 % при температуре 35 °С.

Без упаковки приборы могут храниться при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности <sup>до</sup> 80 % при температуре 25 °С.

Инь. № подл. 10.494	Подп. и дата М.В.С.Ч.С.	Весм. инв. №	Инь. № дубл.	Подп. и дата	Инь. № инв.	Инь. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0Яа.140.534	Лист
													12

7.2 Приборы транспортируются транспортом любого вида в крытых транспортных средствах. При транспортировании самолетом приборы должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

Приборы, изготавливаемые для эксплуатации в условиях умеренного климата, могут транспортироваться в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности <sup>до</sup>98 % при температуре 35 °С.

Значение механических воздействий на приборы при транспортировании не должны превышать указанных в п.1.2.14.

## 8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие приборов требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

8.2 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления приборов.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода приборов в эксплуатацию.

8.3 Гарантийный срок эксплуатации приборов, изготавливаемых для экспорта – 12 месяцев с момента преследования их через Государственную границу Российской Федерации, при этом предприятие-изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты приборов.

8.4 Приборы соответствуют требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды.

8.5 Во всех случаях отказа в работе приборов по вине предприятия-изготовителя приборы рекламируются в установленном порядке.

Приборы, подвергавшиеся вскрытию, и имеющие наружные повреждения, а также применявшиеся в условиях, не соответствующих требованиям ТУ 25-7504.133-<sup>2007</sup>97, рекламации не подлежат.

Имп. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
0.404	М.В.С.А.С.А.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0Яа.140.534	Лист
						13

## 9 УТИЛИЗАЦИЯ

Приборы не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации и подлежат утилизации по технологии, принятой на предприятии эксплуатирующем эти приборы.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Баз. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
№ 494	И.И.И.И.			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				Лист
				14

0Яа.140.534

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Габаритные размеры и вырез в щите для крепления приборов Ц42300, Ц42302



Тип прибора	a	b	e	f	h	h <sub>1</sub>
Ц42300	80	Ø73	Ø77,5 <sup>+0,5</sup>	87,5	68	28
Ц42302	60	Ø54,6	Ø57,5 <sup>+0,4</sup>	65	50	20

Рисунок А.1

**ЗАКАЗАТЬ**

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
10.497	Сух 16.02.12			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
13	зам	ПЧА.ЗБ-2012	АА	16.02.12

ОЯа.140.534