Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

ОСМ трансформаторы (однофазные, сухие, многоцелевого назначения)



Трансформаторы низковольтные серии ОСМ1 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) с естественным воздушным охлаждением мощностью 0,063-1,0кВА напряжением первичной обмотки от 127 до 660В, вторичных обмоток от 12 до 660В. Также возможно изготовление продукции по индивидуальному заказу.

Данные трансформаторы предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.

Отличительные особенности трансформаторов ОСМ:

- Катушки трансформаторов изготовлены из медного провода марки ПЭТВ-2 ТУ 16-705.110-79 и ПСЛДК ТУ 16.К71-129-91 с теплостойкой изоляцией.
- Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 19294-84.
- Климатическое исполнение УХЛЗ по ГОСТ 15150-69.
- Трансформаторы рассчитаны на установку в закрытых помещениях на высоте над уровнем моря не более 1000м.
- Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы встраиваемое.
- Имеется возможность установки как на горизонтальной поверхности, так и на вертикальных плоскостях.
- По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и имеют степень защиты IP-00 по ГОСТ 14254-96.

Технические характеристики

Исполне- ние	Напряжение первичной обмотки (B)	Напряжение вторичной обмотки(В)	Частота Гц	Номинальная мощность кВА	Габаритные размеры (мм)	Масса (кг) не более
OCM-2,5 (CU)	220; 380; 660	12; 24; 36; 42; 127; 220; 380	50	0,25	-	19,5
OCM-4 (CU)	220; 380	110; 220	50	4,0	-	23
OCM1-0,1 (CU)	220; 380; 660	14; 24; 29; 36; 56; 82	50	0,1	180x170x115	1,85
OCM-0,16 (CU)	127; 220; 380	12; 24; 36; 42; 127; 220; 380	50	0,16	125x110x95	2,85
OCM-0,25 (CU)	127; 220; 380	12; 24; 36; 42; 127; 220; 380	50	0,25	140x120X93	3,6
OCM-0,4 (CU)	127; 220; 380	12; 24; 36; 42; 127; 220; 380	50	0,4	140x161x110	5
OCM-1 (CU)	220; 380; 660	12; 24; 36; 42; 127; 220; 380	50	1	-	8,2
OCM1-1,6 (CU)	127; 220; 380	12; 24; 36; 42; 127; 220; 380	50	1,6	160x160x110	14
OCM-1,6 (CU)	127; 220; 380	12; 24; 36; 42; 127; 220; 380	50	1,6	160x160x110	6,2
OCM-0,63 (CU)	127; 220; 380	12; 24; 36; 42; 127; 220; 380	50	0,63	-	



Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

OCM1-1,0 (CU)	127; 220; 380	12; 24; 36; 42; 127; 220; 380	50	1	180x170x115	8,2
OCM1-0,63 (CU)	127; 220; 380	12; 24; 36; 42; 127; 220; 380	50	0,63	160x160x110	6,2
OCM1-0,4 (CU)	127; 220; 380	12; 24; 36; 42; 127; 220; 380	50	0,40	150x140x110	5,2
OCM1-0,25 (CU)	127; 220; 380	12; 24; 36; 42; 127; 220; 380	50	0,25	140x120x95	3,7
OCM1-0,16 (CU)	127; 220; 380	12; 24; 36; 42; 127; 220; 380	50	0,16	125x110x95	2,85

Чертежи и схемы

Трехобмоточный трансформатор с ответвлениями на вторичной обмотке

Принципиальная схема соединения трансформаторов	Тип трансфор- матора	Номинальная мощность вторичных обмоток, <u>кВА</u>		Номинальное напряжение обмоток, <u>В</u> Первичной Вторичных		Схема и группа соедине- ний обмоток	
		U2	U3	U1	U2	U3	
	OCM1-0,1	0,075	0,025			1.0	
5 3	OCM1-0,16	0,1		220		12;	
	OCM1-0,25	0,19	0,060	220;	110;	24;	1/1/1-0
	OCM1-0,4	0,34		380; 660	220	36;	1/1/1-0
55	OCM1-0,63	0,51		000		42; 110	
	OCM1-1,0	0,88	0,12			110	

Двухобмоточный трансформатор с ответвлениями на вторичной обмотке

Принципиальная	Тип	Номиналь-	Номи	нальное	Схема и
схема соединения	трансформа	ная	напряжение обмоток,		группа
трансформаторов	тора	мощность	мощность		соединений
		вторичной			обмоток
		обмотки,	Первич-	Вторич-	
		кВА	ной	ной	
		U2	U1	U2	
0 0 0	OCM1-0,063	0,063		12; 14; 24;	
1 3 1 2	OCM1-0,1	0,1		29; 36; 42;	
5 3	OCM1-0,16	0,16		56; 110; 130;	
		,		220; 260	
<u> </u>	OCM1-0,25	0,25	220;	24; 29; 36;	
1 23	OCM1-0,4	0,4	380;	42; 56; 110; 130; 220;	1/1-0
			660	260	
	OCM1-0,63	0,63		24; 36; 42;	
	0,00			110; 220	
	OCM1-1,0	1,0		36; 42; 110;	
				220	

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Трехобмоточный трансформатор

Принципиальная схема соединения трансформаторов	Тип трансформа тора	Номиналь- ная мощность вторичных	Номиі напряжен	Схема и группа соединений обмоток	
	обмоток, <u>кВА</u>		<u>Первич-</u> ной	<u>Вторич-</u> <u>ных</u>	
		U2	U1	U2; U3*	
0	OCM1-0,063	0,063		14 24 20	
_ 1 3 251	OCM1-0,1	0,1		14; 24; 29; 36; 56; 82	
5 12.	OCM1-0,16	0,16	220; 380;		
1 3	OCM1-0,25	0,25		12; 14; 29;	1/1/1 0 0
	OCM1-0,4	0,4			1/1/1-0-0
125	OCM1-0,63	0,63	660		
	OCM1-1,0	1,0		56; 82	

* - обмотки одинаковые


Четырехобмоточный трансформатор

Принципиальная схема соединения трансформаторов	Тип трансформа- тора	Номинальная мощность вторичных обмоток, <u>кВА</u>			оминальное кение обмоток, <u>В</u> Вторичных			Схема и группа соедине ний	
		U2	U3	U4	U1	U2	U3	U4	обмоток
	OCM1-0,1	0,025	0,05	0.025					
	OCM1-0,16	0,075	0,06		220;				
	OCM1-0,25	0,1	0.09	0.06	380;	110	29	12; 24;	1/1/1/1-0- 0-0
\$ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	OCM1-0,4	0,19	0.15		660			36; 42	
مارام	OCM1-0,63	0,34	0,23						

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28


Габаритные, установочные размеры и масса трансформаторов

Размеры в миллиметрах



торговый дом

АВТОМАТИКА



Тип трансформатора	Н	В	L	A	С	d	Масса,
OCM1-0,063	90	88	70	66	56	6	1,2
OCM1-0,1	116	96	92	60	79	7	1,85
OCM1-0,16	125	110	92	60	79	7	2,85
OCM1-0,25	135	125	96	60	79	7	3,6
OCM1-0,4	150	140	110	100	90	7	5,0
OCM1-0,63	160	160	110	120	90	7	6,2
OCM1-1,0	180	170	115	120	90	7	8,2